

Validierungsbericht

Sterilisator 4 StE

Sterilisationsmodul EinsLaz Nr. 1

Datum: 06.05.2015

Seite: 1 von 253

EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

Auftraggeber: HP Medizintechnik GmbH für BAAIN in Erfüllung des Lastenheftes Kapazitätserweiterung eines eingeführten Sterilisationsmoduls MSE für die Aufbereitung von Medizinprodukten im Rahmen des Projektes Einsatzlazarett 72/180. Auftrags-Nr. Q/UR3V/CA107/6A707 vom 12.09.2012

Ort der Untersuchung: Markt Indersdorf

Geräteart: Dampfsterilisator

Hersteller: HP Medizintechnik GmbH

Typ: Varioklav® ECO 300 HC

Gerätenummer: 66489

Baujahr: 2014

Standort: Sterilisator 4 StE/ im Geräteverbund EinsLaz 72/180

Art der Untersuchung: HP Medizintechnik GmbH

Aussenstelle Industriestr. 13, 85229 Markt Indersdorf

Grund der Untersuchung: thermoelektrische und gravimetrische Messungen

Datum der Untersuchung: Validierung

Prüfer: 17.03.2015

Nächste erneute Leistungsbeurteilung: Klaus-Dieter Sachon, HP-Medizintechnik GmbH

März 2016
Name

Ersteller des Berichtes: Martin Plöger, HYBETA GmbH

Techniker

Verantwortlicher: Dr. rer. nat. Frank Wille

nach DIN EN ISO 17665-9.5.1
Geschäftsführer und
Fachauditor für die Aufbereitung von Medizinprodukten

Datum

Unterschrift

Prüfer des Berichtes: Dr. rer. nat. Barbara Bossinger

Qualitätssicherung

06.05.2015

Freigabe durch Kunden:

Validierungsbericht

Inhaltsverzeichnis

Datum: 06.05.2015
Seite: 2 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

0 Normen, Richtlinien und Begriffe	5
0.1 Abnahmebeurteilung	5
0.2 AKI	5
0.3 AN	5
0.4 Ausgleichszeit	5
0.5 BfArM	5
0.6 Bowie- und Dick Test	5
0.7 Chemischer Indikator	5
0.8 DGKH	5
0.9 DGSV	5
0.10 DIMDI	5
0.11 DIN EN 285: 2009-08	5
0.12 DIN EN 13060: 2010-06	6
0.13 DIN EN ISO 17664: 2004-07	6
0.14 DIN EN ISO 17665: 2006-11	6
0.15 Funktionsbeurteilung	6
0.16 Leistungsbeurteilung	6
0.17 Luftnachweisgerät	6
0.18 Medizinprodukt (MP)	6
0.19 Medizinprodukte-Betreiberverordnung (MPBetreibV)	6
0.20 MIC	6
0.21 Produktfamilie	7
0.22 Prozessprüfsystem	7
0.23 Prüfung auf Sterilität	7
0.24 RDG	7
0.25 Referenzbeladung	7
0.26 Referenzmessstelle	7
0.27 RKI-Richtlinie	7
0.28 Sterilisiereinheit (STE)	7
0.29 Temperaturabweichung	7
0.30 Temperaturschwankung	7
0.31 Sterilisationstemperaturband	7
0.32 VAW	8
0.33 Vornorm der ISO/TS 17665-2: 2009-07	8
0.34 ZSVA	8
0.35 Systemvalidierung	8
0.36 Prozessvalidierung	8
1 Zusammenfassung	9
2 Aufgabenstellung	9
3 Akzeptanzkriterien und Festlegung der Prüfungen (Validierungsplan)	10
4 Verpflichtungen des Betreibers	11
4.1 Verantwortung des Betreibers bei der Aufbereitung von MP	11

Validierungsbericht

Inhaltsverzeichnis

Datum: 06.05.2015
Seite: 3 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

5 Methoden / Prüfmittel.....	12
5.1 Umgebung (Anforderungen an die relative Luftfeuchte)	12
5.2 Thermoelektrische Überprüfung	12
5.3 Dampf- und Wasserqualität (DIN EN ISO 17665 Punkt 5.1.2).....	13
5.4 Theoretische Dampfttemperatur (DIN EN ISO 17665 Punkt 5.2.)	13
5.5 Überprüfung der Trocknungsleistung (DIN EN ISO 17665 Punkt 9.3.1 und A.8).....	13
5.6 Dampfdurchdringungsprüfung (DIN EN ISO 17665 Punkt 6.1.2) mit PCD-Test	14
5.7 Nachweis der ständigen Wirksamkeit (DIN EN ISO 17665 Punkt 12.1.6).....	14
5.8 Dampfdurchdringungsprüfung (DIN EN ISO 17665 Punkt 6.1.2) mit Chargenindikatoren ..	14
6 Validierungsplan (DIN EN ISO 17665 Punkt 9.1.1).....	15
6.1 Zuordnung der Produktfamilien zu den Verfahren (DIN EN ISO 17665 Punkt 6.1.1).....	15
6.2 Eingesetzte Sterilbarrieresysteme (Verpackungen) (DIN EN ISO 17665 Punkt 7.2)	16
6.3 Programme	17
7 Abnahmebeurteilung (IQ) (DIN EN ISO 17665 Punkt 9.2).....	19
7.1 Ausrüstung (DIN EN ISO 17665 Punkt 9.2.1).....	19
7.2 Überprüfung und Anerkennung der Validierung (DIN EN ISO 17665 Punkt 9.5)	20
7.3 Installation (DIN EN ISO 17665 Punkt 9.2.2).....	21
7.4 Funktion (DIN EN ISO 17665 Punkt 9.2.3).....	22
7.4.1 Verifizierung der Kalibrierung (DIN EN ISO 17665 Punkt 9.2.3)	23
8 Funktionsbeurteilung (OQ) (DIN EN ISO 17665 Punkt 9.3).....	24
9 Leistungsbeurteilung (PQ) (DIN EN ISO 17665 Punkt 9.4).....	25
9.1 Vakuum & Leerfahrt (Charge Nr.634) (DIN EN ISO 17665 Punkt 9.4.4)	25
9.2 Vakuum & Leerfahrt (Aufwärmen) (Charge Nr. 634) (DIN EN ISO 17665 Punkt 9.4.3)	25
9.3 Bowie & Dick-Test (Dampfdurchdringungstest DIN EN ISO 17665 Punkt 12.1.6)(Charge Nr. 635) 26	
9.4 Überprüfung der Reproduzierbarkeit und der Teilbeladung.....	27
9.4.1 Instrumente 134°C 7min HP (Charge Nr. 636) Teilbeladung 1. Zyklus	27
9.4.1.1 Ergebnisse Überprüfung der Trocknungsleistung Teilbeladung 1. Zyklus.....	28
9.4.1.2 Ergebnisse Überprüfung der Dampfdurchdringung Teilbeladung 1. Zyklus	29
9.4.2 Instrumente 134°C 7min HP (Charge Nr. 637) Teilbeladung 2. Zyklus	30
9.4.2.1 Ergebnisse Überprüfung der Trocknungsleistung Teilbeladung 2. Zyklus.....	31
9.4.3 Instrumente 134°C 7min HP (Charge Nr. 638) Teilbeladung 3. Zyklus	32
9.4.3.1 Ergebnisse Überprüfung der Trocknungsleistung Teilbeladung 3. Zyklus.....	33
9.5 Überprüfung der Referenzbeladung	34
9.5.1 Instrumente 134°C 7min HP trocknen fraktioniert (Charge Nr. 639) Referenzbeladung.....	34
9.5.1.1 Ergebnisse Überprüfung der Trocknungsleistung Referenzbeladung	35
10 Routineüberwachung (DIN EN ISO 17665 Punkt 10).....	36
11 Produktfreigabe nach der Sterilisation (DIN EN ISO 17665 Punkt 11).....	37
12 Aufrechterhaltung des Verfahrens (DIN EN ISO 17665 Punkt 12)	38

Validierungsbericht

Inhaltsverzeichnis

Datum: 06.05.2015
Seite: 4 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

12.1	Nachweis der ständigen Wirksamkeit.....	38
12.2	Erneute Kalibrierung	38
12.3	Instandhaltung der Ausrüstung	38
12.4	Erneute Beurteilung	39
12.5	Bewertung von Veränderungen.....	39
13	Nutzungseinschränkungen	40
14	Bemerkungen / Beobachtungen.....	41
14.1	Chargendokumentation	41
14.2	Programme	41
14.3	Speisewasseranalyse	41
14.4	Kondensatanalyse	41
15	Änderungsindex	42
Anhang A	Kalibrierprotokolle der eingesetzten Messtechnik.....	43
Anhang B	Verfahrensdefinition	52
Anhang C	Sterilisator-Beladungsplan	57
C1	Beladungsplan Instrumente 134°C 7min HP Teilbeladungen (DIN EN ISO 17665 Punkt A.3).....	58
C2	Beladungsplan Referenzbeladung, Instrumente 134°C 7min HP trocknen fraktioniert, Charge 639	61
Anhang D	Messergebnisse / Chargenausdrucke	65
Anhang D1	Vakuum & Leerfahrt (Charge 634)	65
Anhang D2	Vakuum & Leerfahrt (Aufwärmen) (Charge 634)	80
Anhang D3	Bowie & Dick-Test (Charge Nr. 635)	95
Anhang D4	Instrumente 134°C 7min HP (Charge Nr. 636) Teilbeladung 1. Zyklus	122
Anhang D5	Instrumente 134°C 7min HP (Charge Nr. 637) Teilbeladung 2. Zyklus	149
Anhang D6	Instrumente 134°C 7min HP (Charge Nr. 638) Teilbeladung 3. Zyklus	176
Anhang D7	Instrumente 134°C 7min HP trocknen fraktioniert (Charge Nr. 639) Referenzbeladung	203
Anhang E	Wasseranalysen.....	232
Anhang F	Personalqualifikation.....	241
Anhang G	Akkreditierung.....	252

Validierungsbericht

Normen, Richtlinien und Begriffe

Datum: 06.05.2015
Seite: 5 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

0 Normen, Richtlinien und Begriffe

0.1 Abnahmebeurteilung

IQ (engl.: installation qualification)

Verfahren zum Erbringen und Aufzeichnen des Nachweises, dass die Ausrüstung ihrer Spezifikation entsprechend bereitgestellt und installiert wurde.

0.2 AKI

Arbeitskreis Instrumenten-Aufbereitung (<http://www.a-k-i.org>)

0.3 AN

Anästhesie

0.4 Ausgleichszeit

Zeitabstand zwischen dem Erreichen der Sterilisiertemperatur an den kältesten und heißesten Messpunkten in der Sterilisierkammer.

0.5 BfArM

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (<http://www.bfarm.de>)

0.6 Bowie- und Dick Test

Dampfdurchdringungs- und Luftentfernungstest, tägliche Überprüfung vor Sterilisationsbeginn. Die Anforderungen an den Test sind in der DIN EN ISO 11140-3 festgelegt.

0.7 Chemischer Indikator

Prüfsystem, das Veränderungen einer oder mehrerer vorher festgelegter Verfahrensvariablen auf der Grundlage einer chemischen oder physikalischen Veränderung anzeigt, die durch das Einwirken eines Verfahrens entsteht.

0.8 DGKH

Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene (<http://www.dgkh.de>)

0.9 DGSV

Deutsche Gesellschaft für Sterilgutversorgung (<http://www.dgsv-ev.de>)

0.10 DIMDI

Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information (<http://www.dimdi.de>)

0.11 DIN EN 285: 2009-08

Anforderungen und Prüfungen für Dampf-Groß-Sterilisatoren im Gesundheitswesen zur Sterilisation von einer oder mehreren Sterilisiereinheiten für verpackte Güter.

Validierungsbericht

Normen, Richtlinien und Begriffe

Datum: 06.05.2015
Seite: 6 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

0.12 DIN EN 13060: 2010-06

Leistungsanforderungen und Prüfverfahren für Dampf-Klein-Sterilisatoren und Sterilisationszyklen für medizinische Zwecke, die nicht in der Lage sind eine Sterilisiereinheit aufzunehmen sowie deren Kamervolumen 60 Liter nicht übersteigt.

0.13 DIN EN ISO 17664: 2004-07

Sterilisation von Medizinprodukten

Vom Hersteller bereitzustellende Informationen für die Aufbereitung von resterilisierbaren Medizinprodukten.

0.14 DIN EN ISO 17665: 2006-11

Sterilisation von Produkten für die Gesundheitsfürsorge – Feuchte Hitze – Teil 1: Anforderungen an die Entwicklung, Validierung und Lenkung der Anwendung eines Sterilisationsverfahrens für Medizinprodukte.

0.15 Funktionsbeurteilung

OQ (engl.: operational qualification)

Verfahren zum Erbringen und Aufzeichnen des Nachweises, dass die installierte Ausrüstung innerhalb vorgegebener Grenzwerte ihre Funktion erfüllt, wenn sie bestimmungsgemäß betrieben wird.

0.16 Leistungsbeurteilung

PQ (engl.: performance qualification)

Verfahren zum Erbringen und Aufzeichnen des Nachweises, dass die Ausrüstung, so wie sie installiert ist und wenn sie bestimmungsgemäß betrieben wird, beständig den vorgegebenen Kriterien entsprechend arbeitet und damit Produkte liefert, die ihrer Spezifikation entsprechen.

0.17 Luftnachweisgerät

Gerät zum Nachweis des Vorhandenseins nicht kondensierbarer Gase in einem Strom von Dampf und Kondensat oder in der Sterilisierkammer.

0.18 Medizinprodukt (MP)

Alle einzeln oder miteinander verbundenen verwendeten Instrumente, Apparate, Vorrichtungen, Stoffe oder anderen Gegenstände einschließlich der für ein einwandfreies Funktionieren des Medizinproduktes eingesetzten Software, die vom Hersteller zur Anwendung für Menschen für die Erkennung, Verhütung, Überwachung, Behandlung oder Linderung von Krankheiten, Verletzungen oder Behinderungen bestimmt sind.

0.19 Medizinprodukte-Betreiberverordnung (MPBetreibV)

Verordnung über das Errichten, Betreiben und Anwenden von Medizinprodukten, herausgegeben vom Bundesministerium für Gesundheit.

0.20 MIC

Minimal-Invasive-Chirurgie

Validierungsbericht

Normen, Richtlinien und Begriffe

Datum: 06.05.2015
Seite: 7 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

0.21 Produktfamilie

Gruppen oder Untergruppen von Produkten, die durch ähnliche Merkmale wie Masse, Material, Bauart, Form, Lumen oder Verpackungssystem gekennzeichnet sind und an das Sterilisationsverfahren eine ähnliche Anforderung darstellen.

0.22 Prozessprüfsystem

PCD (engl.: process challenge device)

System, konstruiert, um eine definierte Schwierigkeit gegenüber einem Sterilisationsprozess darzustellen und die Leistung des Prozesses zu beurteilen.

0.23 Prüfung auf Sterilität

In einem offiziellen Arzneibuch festgelegter technischer Arbeitsablauf zur Anwendung an Produkten im Anschluss an die Einwirkung eines Sterilisationsverfahrens.

0.24 RDG

Reinigungs- und Desinfektionsgerät

0.25 Referenzbeladung

Eine oder mehrere spezifizierte Sterilisatorbeladungen zur Darstellung schwieriger Zusammenstellungen zu sterilisierender Gegenstände.

0.26 Referenzmessstelle

Punkt, an dem der Temperatursensor für die Überwachung des Arbeitszyklus angeordnet ist.

0.27 RKI-Richtlinie

Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten

Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO) beim Robert Koch-Institut (RKI) und des Bundesinstitutes für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM)
Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten (www.rki.de)

0.28 Sterilisiereinheit (STE)

Ein angenommener Quader mit den Maßen 300 mm x 300 mm x 600 mm, der zum Benennen der Größe des Nutzraumes der Sterilisierkammer verwendet wird.

0.29 Temperaturabweichung

Maximale Temperaturabweichung aller Messpunkte voneinander

0.30 Temperaturschwankung

Maximale Temperaturschwankung an einem Messpunkt

0.31 Sterilisationstemperaturband

Temperaturbereich, ausgedrückt als Sterilisiertemperatur und maximal erlaubte Temperatur, die innerhalb der Beladung während der Haltezeit auftreten darf.

Validierungsbericht

Normen, Richtlinien und Begriffe

Datum: 06.05.2015
Seite: 8 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

0.32 VAW

Verfahrensanweisung

0.33 Vornorm der ISO/TS 17665-2: 2009-07

Sterilisation von Produkten für die Gesundheitsfürsorge - Feuchte Hitze - Teil 2: Leitfaden für die Anwendung von ISO 17665-1.

0.34 ZSVA

Zentrale-Sterilgut-Versorgungs-Abteilung

0.35 Systemvalidierung

Zweck der Systemvalidierung ist es, die grundsätzliche Eignung der Prozesse für die Aufbereitung von Medizinprodukten an **einem** Sterilisationsmodul umfangreich und auch mikrobiologisch zu prüfen sowie zu dokumentieren um dadurch die kritischen Produkte und Prozesse zu ermitteln. Ziel ist es einen laufenden klinischen Betrieb zu ermöglichen und darüber hinaus eine Aussage über die Prüfungen für alle weiteren Module gleicher Ausstattung ableiten zu können.

Dieser Prozess stellt sicher, dass die IQ und Teile der OQ so abgearbeitet sind, dass der Erfolg dieser Verfahren nachvollziehbar gewährleistet ist und die Sicherheit und Gesundheit von Patienten, Anwendern und Dritten nicht gefährdet wird.

0.36 Prozessvalidierung

Entspricht der Erstvalidierung entsprechend der Risikoeinschätzung aus der Systemvalidierung. Der Betreiber hat für die Risikobewertung alle zu diesem Zeitpunkt zur Verwendung vorgesehenen Medizinprodukte und/ oder entsprechende Anlageblätter zur Verfügung gestellt. Diese wurden im Zuge der Systemvalidierung einmalig hinsichtlich kritischer sowie schwierig aufzubereitender Medizinprodukte überprüft und eingestuft. Des Weiteren wurden Beladungen für die Durchführung der Prozessvalidierungen definiert.

Validierungsbericht

Einleitung

Datum: 06.05.2015
Seite: 9 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

1 Zusammenfassung

Die Validierung des Sterilisators fand am 17.03.2015 durch Herrn Sachon von der Fa. HP Medizintechnik statt.

Nach Herstellerangaben entspricht das Gerät den Anforderungen der DIN EN 285.

Die Sterilisationsprozesse erfüllen bei allen geprüften Beladungskonfigurationen (Anhang C) die Anforderungen an das Sterilisationstemperaturband, (ggf. die Temperaturschwankung) die Temperaturabweichung, die Ausgleichszeit und Sattdampftemperatur (DIN ISO/TS 17665-2 A.4.1.2)

Die Anforderungen an die Wasserqualitäten nach DIN EN 285, Anhang B, Tabelle B1 sind erfüllt.

Die Aufzeichnungen der Chargendokumentation wurden mit den Ergebnissen der Loggerauswertung verglichen und weisen keine Abweichungen auf.

Die unter Punkt 10 Routineüberwachung und Punkt 14 Bemerkungen aufgeführten Hinweise sind zu beachten.

Die Validierung nach DIN ISO 17665-1 war erfolgreich. Die nächste erneute Leistungsbeurteilung muss nach Ortswechsel, Wiederaufbau oder nach Fristablauf im März 2016 erfolgen.

2 Aufgabenstellung

Im Rahmen des 2. Medizinprodukte-Änderungsgesetzes (2. MPG-ÄndG) wurde auch der § 4 Abs. 2 der Medizinprodukte-Betreiberverordnung (MPBetreibV) „Instandhaltung“ aktualisiert und die Frage der Validierung von Aufbereitungsprozessen von Medizinprodukten stringenter gefasst. Die gemeinsame Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention am Robert-Koch-Institut (RKI) und des Bundesinstitutes für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) zu Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten erhielt durch die Aufnahme in die MPBetreibV eine größere Verbindlichkeit.

In § 4 Abs. 2 der MPBetreibV ist festgelegt, dass eine ordnungsgemäß Aufbereitung vermutet wird, wenn die gemeinsame Empfehlung bei der Aufbereitung von Medizinprodukten beachtet wird.

Die Hauptforderungen der gemeinsamen Empfehlung sind:

1. Risikobewertung + Einstufung eines jeden aufzubereitenden Medizinproduktes
2. Festlegung + Dokumentation des Aufbereitungsverfahrens für jedes Medizinprodukt
3. Einsatz validierter Verfahren (Reinigung, Desinfektion und Sterilisation)
4. Installation eines Qualitätsmanagementsystems für die Aufbereitung von Medizinprodukten

Die Bundeswehr als Betreiber unterliegt auf Grund der Aufbereitung von MP der MPBetreibV.

Die eingesetzten Sterilisationsprozesse sind auf Grund der oben aufgeführten Rechtsgrundlage zu validieren. Im Zuge der Validierung soll gezeigt werden, dass die eingesetzten Sterilisationsprozesse in der Lage sind die vorhandenen Medizinprodukte erfolgreich und reproduzierbar zu sterilisieren.

Die HYBETA GmbH wurde mit der Auswertung der notwendigen Messungen beauftragt und ist für die nachfolgend beschriebenen Untersuchungsmethoden nach DIN EN ISO 17025:2005 akkreditiert.

Validierungsbericht

Einleitung

Datum: 06.05.2015
Seite: 10 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

3 Akzeptanzkriterien und Festlegung der Prüfungen (Validierungsplan)

Die Fa. HP Medizintechnik führt die Validierung der Sterilisationsprozesse nach der DIN EN ISO 17665-1 „Sterilisation von Produkten für die Gesundheitsfürsorge – Feuchte Hitze – Teil 1: Anforderungen an die Entwicklung, Validierung und Lenkung der Anwendung eines Sterilisationsverfahrens für Medizinprodukte“ durch.

Da diese Norm keine konkreten Vorgaben für die zu prüfenden Programme und damit verbunden auch nicht für die zu prüfenden Kriterien macht, sind diese Anforderungen dem Teil 2: „Leitfaden für die Anwendung von ISO 17665-1“ entnommen worden. Dieser Teil befindet sich zwar noch im Status einer technischen Spezifikation (Vornorm), gilt aber schon als aktueller Stand von Wissenschaft und Technik.

Zum Nachweis der Reproduzierbarkeit erfolgt durch drei aufeinander folgende Einwirkungen des Sterilisationsverfahrens (Programm) auf die Teilbeladung (siehe DIN EN ISO 17665-1, Punkt 9.4.6). Danach erfolgt die Prüfung der Referenzbeladung (Worst Case-Beladung). Dabei werden alle vorkommenden Verpackungsarten berücksichtigt (siehe DIN EN ISO 17665-2, Punkt 9.4.4). Zusätzlich wird jedes zur Anwendung kommende Programm mit einer typischen Beladung geprüft.

Die Festlegung der Referenzbeladung(en) erfolgt durch den Betreiber in Zusammenarbeit mit dem bei HYBETA GmbH zuständigen Validierer (siehe hierzu Punkt 5.1 Vorbereitung der Validierung und Abschnitt 6 Validierungsplan).

Dampf-Sterilisatoren mit einem Kamervolumen von 1 STE (ein angenommener Quader mit den Maßen 300 mm x 300 mm x 600 mm, der zum Benennen der Größe des Nutzraumes der Sterilisierkammer verwendet wird) oder größer, sollten der DIN EN 285 entsprechen (Konformitätserklärung).

Validierungsbericht

Einleitung

Datum: 06.05.2015
Seite: 11 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

4 Verpflichtungen des Betreibers

Die Validierung der Prozesse wurde unter definierten Bedingungen und ordnungsgemäßem Gerätezustand durchgeführt. Veränderungen am Gerät, den Betriebsmitteln oder den zu sterilisierenden Medizinprodukten können eine erneute Leistungsbeurteilung erforderlich machen. Die Notwendigkeit muss in jedem Einzelfall geprüft werden. Im Zweifelsfall kann das Prüflabor (HYBETA GmbH) befragt werden. Insbesondere die folgenden Punkte haben einen Einfluss auf die Prozessqualität und können somit eine erneute Leistungsbeurteilung erfordern:

1. Veränderungen bei der Speisewasserversorgung
2. Veränderungen bei der Dampfversorgung
3. Reparatur oder Austausch prozessrelevanter Bauteile
(z. B. Steuerungsbauten)
4. Veränderungen der Beladungen (z. B. neue Medizinprodukte die schwieriger zu sterilisieren sind als die bei der Validierung geprüften Medizinprodukte)
5. Veränderungen der Sterilbarrieresysteme (Verpackungen) der Medizinprodukte

Um den ordnungsgemäßen Gerätezustand dauerhaft zu erhalten, sind die vom Gerätehersteller angegebenen Wartungsmaßnahmen und Wartungsintervalle einzuhalten. Alle entsprechenden Maßnahmen sind zu dokumentieren.

4.1 Verantwortung des Betreibers bei der Aufbereitung von MP

Es dürfen nur zugelassene Medizinprodukte aufbereitet werden (CE-Kennzeichnung). Zusätzlich müssen für alle aufzubereitenden Medizinprodukte Aufbereitungsanleitungen des Herstellers (siehe DIN EN ISO 17664) vorliegen. Die Kompatibilität mit den in der ZSVA etablierten Aufbereitungsverfahren muss in jedem Einzelfall geprüft werden. Die Überprüfung der Einhaltung dieser gesetzlichen Vorgaben erfolgt im Rahmen der Validierung der Aufbereitungsprozesse nur stichprobenweise. Da für eine vollständige Überprüfung alle aufzubereitenden Medizinprodukte einer visuellen Kontrolle unterzogen werden müssten, ist die vollständige Überprüfung aller aufzubereitenden Medizinprodukte nicht durchführbar. Wir weisen daher ausdrücklich darauf hin, dass die Verantwortung für die Einhaltung dieser gesetzlichen Vorgaben dem Betreiber obliegt (siehe MPG und MPBtreibV).

Validierungsbericht

Methoden/ Prüfmittel

Datum: 06.05.2015
Seite: 12 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

5 Methoden / Prüfmittel

5.1 Umgebung (Anforderungen an die relative Luftfeuchte)

Medizinprodukte die Naturfasern enthalten (Textilien, Tupfer, Kompressen, Verbandstoffe, usw.) stellen eine hohe Anforderung an den Sterilisationsprozess. Dehydratation dieser Produkte (häufig bedingt durch den Herstellungsprozess) kann im Sterilisationsprozess durch thermodynamische Verdichtung zu Überhitzungen führen (siehe DIN ISO/TS 17665-2, Punkt 5.2 Keimabtötende Wirkung). Durch Lagerung bei einer relativen Luftfeuchte oberhalb von 40 % erfolgt die Konditionierung. Aus diesem Grund wird die relative Luftfeuchte während der Validierung gemessen und dokumentiert (siehe Punkt 9).

Zusätzlich werden Produkte die Naturfasern enthalten bei der Festlegung der Referenzbeladung berücksichtigt und in die thermoelektrische Prüfung einbezogen.

5.2 Thermoelektrische Überprüfung

Die Messungen erfolgten mit kalibrierten Datenloggern Typ EBI 10 der Firma Ebro. Die Logger haben einen Temperatur-Sensor der Klasse Pt 1000 mit einem Messbereich von -40 °C bis +140 °C. Die Auflösung beträgt 0,1 °C bei einer Genauigkeit von ± 0,1 °C.

Das Messintervall ist variabel einstellbar und betrug bei den durchgeführten Messungen 1 Sekunde. Die bei den Messungen verwendeten Datenlogger sind in Tabelle 1 aufgeführt.

Tabelle 1 Liste der eingesetzten Datenlogger

	Loggertyp:	Seriennummer:
1	EBI 10	15117478
2	EBI 10	15117572
3	EBI 10	15117573
4	EBI 10	15117574
5	EBI 10	15117575
6	EBI 10	15117576
7	EBI 10	15117578

Die Kalibrierung der eingesetzten Logger entspricht der DIN EN ISO 17665 Teil 1 Punkt 9.1.4. Es wird ein verifizierter Status der Kalibrierung entsprechend der technischen Anforderungen gefordert. Hier folgt die Fa. HP Medizintechnik GmbH der Herstellerempfehlung mit einem jährlichen Kalibrierungsintervall.

Die Kalibrierprotokolle der verwendeten Datenlogger sind im Anhang A beigelegt.

Die Auswertung der Messdaten erfolgte mit der validierten Version der Auswertungssoftware Winlog med Validation.

Validierungsbericht

Methoden/ Prüfmittel

Datum: 06.05.2015
Seite: 13 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-
A.doc

5.3 Dampf- und Wasserqualität (DIN EN ISO 17665 Punkt 5.1.2)

Im sterilisierenden Agens suspendierte Verunreinigungen können sowohl toxisch sein als auch korrodierend wirken und können zwischen dem Mikroorganismus und dem sterilisierenden Agens eine Barriere bilden. Sie stammen aus dem Wasser, das erhitzt oder verdampft wird oder aus Materialien, mit denen das sterilisierende Agens bei der Herstellung und der Beförderung zum Sterilisator Kontakt hat. Da das Ausmaß der Verunreinigung des sterilisierenden Agens durch die Qualität des Speisewassers für das Dampferzeugersystem beeinträchtigt werden kann, muss die Speisewasserqualität spezifiziert sein. Wenn diese Prüfung Bestandteil des Auftrages war, ist die Wasseranalyse im Anhang E dokumentiert.

5.4 Theoretische Dampftemperatur (DIN EN ISO 17665 Punkt 5.2.)

Wasserdampf wird für die Energieübertragung (Hitze) und für die Feuchtigkeit bei der Dampfsterilisation benötigt. Je nach Sättigungszustand wird der Wasserdampf als nass, gesättigt oder überhitzt bezeichnet. Ein optimales Sterilisierergebnis lässt sich nur unter Sattdampfbedingungen (gesättigt) erzielen. Eine nicht ausreichende Sättigung kann nicht durch eine höhere Arbeitstemperatur oder verlängerte Einwirkzeit ausgeglichen werden.

Gesättigter Wasserdampf darf bei der Dampfsterilisation vorausgesetzt werden, wenn sich die gemessene Temperatur und die aus dem Dampfdruck berechnete "theoretische Temperatur" übereinstimmend ändern. Für jeden Prüfzyklus werden daher Druck, Temperatur und Zeit mit einem Datenlogger aufgezeichnet und die theoretische Dampftemperatur nach der Sattdampftabelle errechnet.

Die mit der validierten Software "Winlog med Validation" der Fa. Ebro errechnete Sattdampftemperatur wird dann wie ein Messpunkt der thermoelektrischen Überprüfung betrachtet und muss die in der DIN EN ISO 17665 festgelegten Anforderungen an Temperaturband, Temperaturabweichung und Temperaturschwankung einhalten.

Grafische Darstellungen der mit Datenloggern ermittelten und der mittels Software errechneten Werte befinden sich für die Teil- und/oder Vollbeladungszyklen in den Anhängen D, jeweils auf der ersten Seite (Messpunkt Kammer).

5.5 Überprüfung der Trocknungsleistung (DIN EN ISO 17665 Punkt 9.3.1 und A.8)

Um die Wirksamkeit der Nachbehandlung und somit der Trocknungsleistung nachzuweisen, wurde jedes Sieb vor und nach dem jeweiligen Zyklus gewogen. Die hierzu verwendete Waage der Fa. Kern verfügt über eine Teilung von 1 g. Die Genauigkeit der Waage wird mit ± 5 g angegeben.

Tabelle 2 Daten der eingesetzten Waage

Typ:	Seriennummer:
Kern FKB 30K1A	WD110070195

Die Gewichtszunahme eines Containers, gemessen in Gramm (g) entspricht der Flüssigkeitsaufnahme (Kondensat) in Milliliter (ml). Die zulässige Gewichtszunahme lässt sich aus der DIN EN 285, Punkt 8.4 Trockenheit des Gutes herleiten. Die zulässige Gewichtszunahme einer Textilbeladung beträgt 1 %, während die zulässige Gewichtszunahme einer Metallbeladung bei 0,2 % liegt (DIN EN ISO 17665 Punkt A.8).

Validierungsbericht

Methoden/ Prüfmittel

Datum: 06.05.2015
Seite: 14 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-
A.doc

Zusätzlich wird jeder Container durch Sichtkontrolle auf etwaige Kondensatrückstände untersucht. Es kann trotz Einhaltung der zulässigen Gewichtszunahme zu Kondensatansammlungen innerhalb der Beladung kommen. In diesen Fällen gilt die Prüfung als nicht bestanden.

Die Berechnung der maximal zulässigen Gewichtszunahme wurde auf der Basis von 0,2 %, also für eine reine Metallbeladung durchgeführt. Die Innenumhüllung besteht hier aus Tuch oder Vlies. Die zulässige Gewichtszunahme liegt bei Textilbeladungen höher (1 %). Daher können geringfügige Überschreitungen toleriert werden.

Die Innenumhüllung nimmt Feuchtigkeit aus der Umgebung (relative Luftfeuchtigkeit) auf. Durch eine gute Trocknungsleistung kann sich diese Grundfeuchtigkeit verringern und somit zu einer Gewichtsabnahme der Beladung führen.

5.6 Dampfdurchdringungsprüfung (DIN EN ISO 17665 Punkt 6.1.2) mit PCD-Test

Hohlkörper stellen mit die höchsten Anforderungen an den Sterilisationsprozess. Um diesen Prozess hinsichtlich der Dampfdurchdringung von Hohlkörpern zu prüfen, wurden 10 hohle Prüfkörper (Prozess-Challenge-Device, PCD), in dem Programm mit der ungünstigsten Luftentfernung eingelegt. Die Prüfkörper, die mit einem entsprechenden Chemoindikator der die Anforderungen von DIN EN ISO 11140 erfüllt versehen sind, unterscheiden sich sowohl in ihrer Schlauchlänge als auch in ihrem Innendurchmesser. Die so dem Sterilisationsprozess unterzogenen Indikatoren werden unter den Ergebnissen nach ihrem steigenden Hohlkörper-Penetrationswiderstand aufgelistet. Hieran sind jetzt die Grenzen des Dampfdurchdringungsverhaltens erkennbar. Dadurch kann eine Abgrenzung zwischen den sterilisierbaren und den nicht mehr sterilisierbaren Medizinprodukten erfolgen. Bei der Bewertung sollte als Sicherheitstoleranz ein Längenzuschlag von mindestens 0,5 m eingeräumt werden. Das heißt, dass z. B. der tatsächlich zu sterilisierende Schlauch mindestens 0,5 m kürzer sein muss, als der laut dem PCD-Test entsprechend bestandene Schlauch gleichen Durchmessers. Bedingt durch die Prüfung im Programm mit der ungünstigsten Luftentfernung kann der Plausibilitätsschluss gezogen werden, dass die Dampfdurchdringung in allen anderen genutzten Programmen mindestens gleichwertig oder besser ist. Sollte die Dampfdurchdringung in dem zuvor beschriebenen Programm für die zu sterilisierenden Medizinprodukte nicht ausreichend sein, besteht die Möglichkeit die Prüfung in einem Programm mit einer besseren Luftentfernung zu wiederholen. Die Ergebnisse werden dann im Bemerkungsteil (Anhang 14) beschrieben.

5.7 Nachweis der ständigen Wirksamkeit (DIN EN ISO 17665 Punkt 12.1.6)

Wenn das Sterilisationsverfahren darauf angewiesen ist, dass die Luft aus der Sterilisierkammer entfernt wird, um ein schnelles und gleichmäßiges Eindringen des Dampfes in die Sterilisatorbeladung zu erreichen, dann muss täglich vor Verwendung des Sterilisators eine Prüfung auf Dampfdurchdringung (Bowie und Dick Test) durchgeführt werden. Für die Durchführung wurde der nach DIN EN 11140 normkonforme, hauseigene Test verwendet.

5.8 Dampfdurchdringungsprüfung (DIN EN ISO 17665 Punkt 6.1.2) mit Chargenindikatoren

Wenn der Betreiber die Dampfdurchdringung in jeder Charge überwacht, werden die Ergebnisse unter Punkt 9 dokumentiert.

Validierungsbericht

Validierungsplan

Datum: 06.05.2015
Seite: 15 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

6 Validierungsplan (DIN EN ISO 17665 Punkt 9.1.1)

6.1 Zuordnung der Produktfamilien zu den Verfahren (DIN EN ISO 17665 Punkt 6.1.1)

Die nachfolgend aufgelisteten Gruppen und Untergruppen von Produkten und Verpackungen stellen laut Herstellerangabe an die zugeordneten Sterilisationsverfahren eine ähnliche Anforderung dar.

Tabelle 3 Zuordnung der Produktfamilien

Sterilisierbar im Programm	Instrumente 134°C 7min HP	Instrumente 134°C 7min HP trocknen fraktioniert
Produktfamilie		
Material, Bauart, Form, Lumen		
Metall ohne Hohlkörper	X	X
Metall mit Hohlkörpern	X	X
Kunststoff ohne Hohlkörper	X	X
Kunststoff mit Hohlkörpern	X	X
Schlüche	X	X
MIC-Instrumente	X	X
Textilien		
Wäsche		
Verbandsstoffe	X	X
TEP-Instrumente	X	X
Leihinstrumente	X	X
Verpackungssysteme		
Papier-Folienbeutel	X	X
Vlies-Folienbeutel	X	X
Papier		
Vlies	X	X
Container mit Mehrwegfilter	X	X
Container mit Einwegfilter		
Container mit Ventilsystem		

Referenzmessstelle D = Drain (Kammerablauf) (DIN EN ISO 17665 Punkt 6.1.1)

Validierungsbericht

Validierungsplan

Datum: 06.05.2015
Seite: 16 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

6.2 Eingesetzte Sterilbarrieresysteme (Verpackungen) (DIN EN ISO 17665 Punkt 7.2)

Die Hauptfunktion einer Verpackung besteht darin, sicherzustellen, dass das Medizinprodukt solange steril bleibt, bis diese zum Gebrauch geöffnet wird. Die Verpackung sollte die Beanspruchungen aushalten, die bei einem Sterilisationsverfahren auftreten, sicher bleiben und keine negative Auswirkung auf die Qualität des Medizinproduktes haben. Die Verpackung für ein Medizinprodukt, das mit gesättigtem Dampf sterilisiert wird, sollte die Anforderungen von DIN EN ISO 11607 erfüllen. Die bei der Validierung berücksichtigten Sterilbarrieresysteme sind in Tabelle 4 beschrieben.

Tabelle 4 Sterilbarrieresysteme

Nr.:	Bezeichnung vorhandener Sterilbarrieresysteme	Hersteller	normkonform
1	Aluminium-Container mit Primeline-Kunststoffdeckel	Aesculap	ja
2	Aluminium-Container mit Aluminiumdeckel und Mehrwegfilter im Deckel	Aesculap	ja
3	Aluminium-Container Primeline-Kunststoffdeckel und Mehrwegfilter im Boden	Aesculap	ja
4	Aluminium-Container mit Aluminiumdeckel und Mehrwegfilter im Deckel und Boden	Aesculap	ja
5	Vlies Folienbeutel 2-fach	Stericlin	ja
6	Papier Folienbeutel 2-fach	Stericlin, SPS	ja
7	Vlies 2-fach	Stericlin	ja

Die Beladungen und die Positionierung der Messfühler sind im Anhang C beschrieben.

Validierungsbericht

Validierungsplan

Datum: 06.05.2015
Seite: 17 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

6.3 Programme

Es sind folgende Programme vorhanden:

Tabelle 5 vorhandene Programme

Lfd.-Nr.	Programmname	angewendet ja/ nein
1	Vakuum & Leerfahrt	ja
2	Bowie & Dick-Test	ja
3	Instrumente 134°C 7min HP	ja
4	Instrumente 134°C 7min HP trocknen fraktioniert	ja
5	CJK 134° 18min HP	nein
6	Gummiwaren 121°C 20min HP	nein

Die Prüfprogramme (Bowie & Dick Test und Vakuumtest) dienen zur täglichen Funktionskontrolle und Inbetriebnahme des Gerätes.

Der Vakuumtest wird, wie in der DIN EN ISO 17665 Punkt 12.1.5 gefordert, in spezifizierten Abständen (Herstellerangabe) durchgeführt.

Der Bowie & Dick Test wird, wie in DIN EN ISO 17665 Punkt 12.1.6 gefordert, täglich durchgeführt.

Alle nicht zur Anwendung kommenden Programme sollten entweder gelöscht, oder zum Schutz gegen versehentliche Benutzung deaktiviert werden.

Validierungsbericht

Validierungsplan

Datum: 06.05.2015
Seite: 18 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

Alle im Rahmen der Validierung durchgeführten Zyklen und Prüfungen sind in Tabelle 6 dargestellt.

Tabelle 6 Plan zur Leistungsbeurteilung (DIN EN ISO 17665 Punkt 9.4.1)

Charge	Beladung	Programm	Art der Prüfung	Bemerkung
634	leer	Vakuum & Leerfahrt	Dichtigkeit	Routine
635	B & D- Test	Bowie & Dick-Test	Luftentfernungs- und Dampfdurchdringungstest	tägl. Routine
636	Teilbeladung 1. Zyklus	Instrumente 134°C 7min HP	Thermoelektrisch, Trockenheit Reproduzierbarkeit	-
637	Teilbeladung 2. Zyklus	Instrumente 134°C 7min HP	Thermoelektrisch, Trockenheit Reproduzierbarkeit	-
638	Teilbeladung 3. Zyklus	Instrumente 134°C 7min HP	Thermoelektrisch, Trockenheit Reproduzierbarkeit	-
639	Referenzbeladung	Instrumente 134°C 7min HP trocknen fraktioniert	Thermoelektrisch, Trockenheit	-

Validierungsbericht

Abnahmebeurteilung

Datum: 06.05.2015
Seite: 19 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

7 Abnahmebeurteilung (IQ) (DIN EN ISO 17665 Punkt 9.2)

7.1 Ausrüstung (DIN EN ISO 17665 Punkt 9.2.1)

Tabelle 7 Checkliste zur Überprüfung der Ausrüstung

Datum:	17.03.2015
Auftraggeber:	HP Medizintechnik GmbH für BAAIN in Erfüllung des Lastenheftes Kapazitätserweiterung eines eingeführten Sterilisationsmoduls MSE für die Aufbereitung von Medizinprodukten im Rahmen des Projektes Einsatzlazarett 72/180. Auftrags-Nr. Q/UR3V/CA107/6A707 vom 12.09.2012 85764 Oberschleißheim,
Betreiber:	Bundeswehr, unterschiedliche Nutzertruppenteile
Prüfer vor Ort:	HP Medizintechnik GmbH Klaus-Dieter Sachon Bruckmannring 19 85764 Oberschleißheim
Gerät:	Dampfsterilisator
Hersteller:	HP Medizintechnik GmbH
Gerätetyp:	Varioklav® ECO 300 HC
Gerätenummer:	66489
Fassungsvermögen (STE oder l):	4 STE
Baujahr:	2014
Standort:	Sterilisator 4 StE/ im Gerätverbund EinsLaz 72/180 HP Medizintechnik GmbH Aussenstelle Industriestr. 13, 85229 Markt Indersdorf
Art der Prüfung:	thermoelektrische und gravimetrische Messungen
Datum der letzten Wartung:	Neugerät

Validierungsbericht

Abnahmebeurteilung

Datum: 06.05.2015
Seite: 20 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

Programme:	Vakuum & Leerfahrt Bowie & Dick-Test Instrumente 134°C 7min HP Instrumente 134°C 7min HP trocknen fraktioniert CJK 134° 18min HP Gummiwaren 121°C 20min HP
Bemerkungen:	Alle nicht zur Anwendung kommenden Programme müssen inaktiviert werden.

7.2 Überprüfung und Anerkennung der Validierung (DIN EN ISO 17665 Punkt 9.5)

Tabelle 8 Checkliste zur Überprüfung und Anerkennung

Gebrauchsanweisung vorhanden?	ja
Druckbehälterzertifikate vorhanden?	ja
Instandhaltungsanleitung und -plan vorhanden?	ja
Installationsanweisung vorhanden?	ja
Medizinproduktebuch vorhanden?	ja
Liste der verwendeten Parameter vorhanden?	ja (siehe Anlage)
Qualifikation des Validierers vorhanden?	ja (siehe Anlage)

Validierungsbericht

Abnahmebeurteilung

Datum: 06.05.2015
Seite: 21 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

7.3 Installation (DIN EN ISO 17665 Punkt 9.2.2)

Tabelle 9 Checkliste zur Installation

Speisewasserversorgung laut Herstellerangabe	in Ordnung
Speisewasseranalyse	liegt vor
Dampfversorgung laut Herstellerangabe	in Ordnung
Kondensatableitung laut Herstellerangabe	in Ordnung
Kühlwasserversorgung laut Herstellerangabe	in Ordnung
Druckluftversorgung laut Herstellerangabe	in Ordnung
Programmänderungen seit der Aufstellung	siehe Medizinproduktbuch
Sonstige Abweichungen	keine

Validierungsbericht

Abnahmebeurteilung

Datum: 06.05.2015
Seite: 22 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

7.4 Funktion (DIN EN ISO 17665 Punkt 9.2.3)

Tabelle 10 Checkliste zur Funktionsprüfung der Sicherheitssysteme

Überwachung Dampfversorgung zu hoch	in Ordnung
Überwachung Dampfversorgung zu gering	in Ordnung
Überwachung Manteldruck zu hoch	in Ordnung
Überwachung Türdichtungsdruck zu gering	in Ordnung
Überwachung Türendschalter BS	in Ordnung
Überwachung Türendschalter ES	1-türiges Gerät
Überwachung Sterilisiertemperatur unterschritten	in Ordnung
Überwachung Kammerfühler PT100 Registrieren defekt	in Ordnung
Überwachung Kammerfühler PT100 Regeln defekt	in Ordnung
Überwachung Druckaufnehmer Kammer Registrieren defekt	in Ordnung
Überwachung Druckaufnehmer Kammer Regeln defekt	in Ordnung
Überwachung Druckaufnehmer Mantel defekt	in Ordnung
Überwachung Sicherheitsleiste BS betätigt	in Ordnung
Überwachung Sicherheitsleiste ES betätigt	1-türiges Gerät

Validierungsbericht

Abnahmebeurteilung

Datum: 06.05.2015
Seite: 23 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

7.4.1 Verifizierung der Kalibrierung (DIN EN ISO 17665 Punkt 9.2.3)

Die Verifizierung der Kalibrierung der an einem Sterilisator angebrachten Messsysteme und die Überprüfung jedes Systems, das angewendet wird, um den Misserfolg einen kritischen Prozessparameter zu erreichen, zu registrieren oder zu bestimmen, wird bei diesem Teil der Validierung vorgenommen.

Um die Genauigkeit der prozesssteuernden, anzeigen und registrierenden Messeinrichtungen bewerten zu können, wurden zu bestimmten Prozess-Zeitpunkten die angezeigten und registrierten Parameter festgehalten und mit den mit Datenloggern ermittelten Werten verglichen. Es werden jeweils die Maximalwerte des 2. Zyklus der Teilbeladung (Charge Nr. 637) angegeben. Die Ergebnisse sind in Tabelle 11 zusammengefasst.

Tabelle 11 Messwerte zur Verifizierung der Kalibrierung

Prozess-Zeitpunkt	Angezeigter Wert (Gerät)	Registrierter Wert (Ausdruck)	Ermittelter Wert (Logger)
Atmosphärischer Druck (mbar)	982	982	980
Sterilisier-temperatur (°C)	135,6	135,6	135,6
Sterilisier-druck (mbar)	3196	3215	3174
Nachvakuum-druck (mbar)	51	49	37

Validierungsbericht

Funktionsbeurteilung

Datum: 06.05.2015
Seite: 24 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

8 Funktionsbeurteilung (OQ) (DIN EN ISO 17665 Punkt 9.3)

Tabelle 12 Checkliste zur Funktionsbeurteilung

Funktion Sicherheitssysteme	in Ordnung
Funktion Fehlererkennungssysteme	in Ordnung
Einhaltung der festgelegten Grenzwerte	in Ordnung
Beschaffenheit der Druckluft	in Ordnung
Beschaffenheit des Speisewassers	in Ordnung
Prüfung der theoretischen Sterilisiertemperatur	in Ordnung
Beschaffenheit des Dampfes	in Ordnung
Beschaffenheit der Stromversorgung	in Ordnung
Arbeitszyklen nach Spezifikation	in Ordnung
Störungen beim Ablauf der Arbeitszyklen	keine
Einhaltung der spezifizierten Grenzwerte	in Ordnung
Leckage der Druckluft	keine Leckage vorhanden
Leckage des Speisewassers	keine Leckage vorhanden
Leckage des Dampfes	keine Leckage vorhanden
Funktionsprüfung Luftpumpe	nicht vorhanden

Validierungsbericht

Leistungsbeurteilung

Datum: 06.05.2015
Seite: 25 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

9 Leistungsbeurteilung (PQ) (DIN EN ISO 17665 Punkt 9.4)

Der Zweck der Leistungsbeurteilung besteht darin nachzuweisen, dass ein Sterilisationsverfahren geeignet ist, auf wiederholbarer Grundlage ein zuvor festgelegtes Sterilitätssicherheitsniveau für die betreffende Beladung zu erreichen.

Zu Beginn der Beurteilung wurde die relative Luftfeuchte gemessen. Diese betrug am Tag der Prüfungen 38,5 % bei einer Temperatur von 18,7 °C.

9.1 Vakuum & Leerfahrt (Charge Nr.634) (DIN EN ISO 17665 Punkt 9.4.4)

Das Gerät ist mit einem automatischen Leckage-Prüfprogramm ausgestattet. Dieses Programm wird entsprechend den Forderungen der DIN EN 285 ausgeführt. Der Druckanstieg in der Sterilisierkammer wurde zusätzlich mit einem Datenlogger (Kammermitte) gemessen. Der maximal zulässige Druckanstieg bei der Leckageprüfung beträgt 1,3 mbar/ min.

Kriterium	max. zul. Werte	gemessener Wert	Bewertung
Leckrate	≤ 1,3 mbar/ min	≤ 0,20 mbar/ min	bestanden

Der Vakuumtest wurde bestanden.

Die Chargendokumentation des Sterilisators und die grafische Darstellung der mit Datenloggern ermittelten Werte befinden sich im Anhang D1.

9.2 Vakuum & Leerfahrt (Aufwärmen) (Charge Nr. 634) (DIN EN ISO 17665 Punkt 9.4.3)

Es wird automatisch im Anschluss an den Vakuumtest ein Sterilisationszyklus mit leerer Sterilisierkammer durchgeführt. Dies dient dem Aufwärmen des Systems.

Die Chargendokumentation des Sterilisators und die grafische Darstellung der mit Datenloggern ermittelten Werte befinden sich im Anhang D2.

Validierungsbericht

Leistungsbeurteilung

Datum: 06.05.2015
Seite: 26 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

9.3 Bowie & Dick-Test (Dampfdurchdringungstest DIN EN ISO 17665 Punkt 12.1.6)(Charge Nr. 635)

Das Bowie & Dick Test-Programm dient ausschließlich der Überprüfung der allgemeinen Funktion des Sterilisationsprozesses. Zur Durchführung des Tests wird ein Bowie & Dick-Simulationstest (Chemischer Indikator) in der Sterilisierkammer platziert. Der verwendete Bowie & Dick Test muss der DIN EN ISO 11140 entsprechen. Für die Durchführung wurde der normkonforme, hauseigene Test verwendet. Der Farbumschlag des Indikators (Abbildung 1) war einwandfrei, der Test wurde somit bestanden.

Die Chargendokumentation und die grafische Darstellung der mit Datenloggern ermittelten Werte des Sterilisators befinden sich im Anhang D3.

Abbildung 1 Chemischer Indikator



Validierungsbericht

Leistungsbeurteilung

Datum: 06.05.2015
Seite: 27 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

9.4 Überprüfung der Reproduzierbarkeit und der Teilbeladung

Zum Nachweis der Reproduzierbarkeit der Prozesse wird eine Beladungskonfiguration dreimal thermoelektrisch überprüft (DIN EN ISO 17665 Punkt 9.4.6). Da die Teilbeladung im Bezug auf den Temperaturverlauf und die Temperaturverteilung innerhalb der Sterilisierkammer und der Beladung eine höhere Anforderung an den Prozess stellt als eine Vollbeladung, wurde diese für die Überprüfung der Reproduzierbarkeit der Prozesse ausgewählt.

Zu Beginn der erneuten Beurteilung wurde die relative Luftfeuchte gemessen. Diese betrug am Tag der Prüfungen 38,5 % bei einer Temperatur von 18,7 °C.

9.4.1 Instrumente 134°C 7min HP (Charge Nr. 636) Teilbeladung 1. Zyklus

In diesem Zyklus wurde die in Anhang C1 beschriebene Teilbeladung thermoelektrisch überprüft.

Die Messergebnisse waren an allen Messpunkten einwandfrei. Die wichtigsten Parameter sind in Tabelle 13 aufgeführt.

Tabelle 13 Übersicht der Messergebnisse (DIN EN ISO 17665 Punkt 6.1.1 / 9.5.2)


Kriterium	Sollwerte	gemessene Werte	Bewertung
Überschreitung der Sterilisationstemperatur (in den ersten 60s)	≤ 5 K	≤ 5 K	in Ordnung
Sterilisationstemperaturband < 3 °C	≤ 3 K	≤ 3 K	in Ordnung
Temperaturabweichung	≤ 2 K	0,55 K	in Ordnung
Ausgleichszeit	≤ 15 s	3 s	in Ordnung
Sterilisierzeit	≥ 420 s	436 s	in Ordnung
Chemischer Indikator	umgeschlagen	umgeschlagen	in Ordnung

Validierungsbericht

Leistungsbeurteilung

Datum: 06.05.2015
Seite: 28 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

Abbildung 2 Chemischer Indikator nach Prozess



Die Chargendokumentation des Sterilisators und die grafische Darstellung der mit Datenloggern ermittelten Werte befinden sich im Anhang D4.

9.4.1.1 Ergebnisse Überprüfung der Trocknungsleistung Teilbeladung 1. Zyklus

Um die Wirksamkeit der Nachbehandlung und somit der Trocknungsleistung nachzuweisen, wurde die Teilbeladung vor und nach dem jeweiligen Zyklus gewogen. Die messtechnischen Ergebnisse der Überprüfung der Trockenheit der Beladung sind in Tabelle 14 dargestellt.

Tabelle 14 Ergebnisse der Prüfung der Trockenheit (DIN EN ISO 17665 Punkt A.8)

Charge	Container/ Sieb	Gewicht vorher ± 5 [g]	Gewicht nachher ± 5 [g]	zulässige Gewichts- zunahme (g)	Gewichts- veränderung [g]	Bewertung
636	Norm-Prüfpaket	6.706	6.715	67,06	9	in Ordnung

Validierungsbericht

Leistungsbeurteilung

Datum: 06.05.2015
Seite: 29 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

9.4.1.2 Ergebnisse Überprüfung der Dampfdurchdringung Teilbeladung 1. Zyklus

Hohlkörper stellen mit die höchsten Anforderungen an den Sterilisationsprozess. Um diesen Prozess hinsichtlich der Dampfdurchdringung von Hohlkörpern zu prüfen, wurden 10 hohle Prüfkörper (Prozess-Challenge-Device, PCD), in dem Programm mit der ungünstigsten Luftentfernung eingelegt. Die Prüfkörper, die mit einem entsprechenden Chemoindikator der die Anforderungen von ISO 11140 erfüllt versehen sind, unterscheiden sich sowohl in ihrer Schlauchlänge als auch in ihrem Innendurchmesser. Die so dem Sterilisationsprozess unterzogenen Indikatoren werden unter den Ergebnissen nach ihrem steigenden Hohlkörper-Penetrationswiderstand aufgelistet. Hieran sind jetzt die Grenzen des Dampfdurchdringungsverhaltens erkennbar. Dadurch kann eine Abgrenzung zwischen den sterilisierbaren und den nicht mehr sterilisierbaren Medizinprodukten erfolgen. Bei der Bewertung sollte als Sicherheitstoleranz ein Längenzuschlag von mindestens 0,5 m eingeräumt werden. Das heißt, dass z. B. der tatsächlich zu sterilisierende Schlauch mindestens 0,5 m kürzer sein muss, als der laut dem PCD-Test entsprechend bestandene Schlauch gleichen Durchmessers.

Tabelle 15 Ergebnisse Steri-Record PCD Test zur Bestimmung der Dampfdurchdringung

Einslaz 72/180, System 3, Varioklav 300, SN: 66489 Ch: 636 Datum: 12.03.15-					
PCD Nr.	PCD Schlauch Wand 0,5 mm	HPR (Länge x Durchmesser)	Farbumschlag des Chemoindikators	i.O.	n.i.O.
1.	1,5 m x 2mm	3 mm		X	
2.	1,5 m x 3 mm	4,5		X	
3.	1,0 m x 5 mm	5		X	
4.	3,0 m x 2 mm	6		X	
5.	1,5 m x 4 mm	6		X	
6.	4,5m x 2 mm	9		X	
7.	3,0 m x 3 mm	9		X	
8.	2,0 m x 5 mm	10		X	
9.	3,0 m x 4 mm	12		X	
10.	3,0 m x 5 mm	15		X	

Validierungsbericht

Leistungsbeurteilung

Datum: 06.05.2015
Seite: 30 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

9.4.2 Instrumente 134°C 7min HP (Charge Nr. 637) Teilbeladung 2. Zyklus


In diesem Zyklus wurde die in Anhang C1 beschriebene Teilbeladung thermoelektrisch überprüft.

Die Messergebnisse waren an allen Messpunkten einwandfrei. Die wichtigsten Parameter sind in Tabelle 16 aufgeführt.

Tabelle 16 Übersicht der Messergebnisse (DIN EN ISO 17665 Punkt 6.1.1 / 9.5.2)

Kriterium	Sollwerte	gemessene Werte	Bewertung
Überschreitung der Sterilisationstemperatur (in den ersten 60s)	$\leq 5\text{ K}$	$\leq 5\text{ K}$	in Ordnung
Sterilisationstemperaturband < 3	$\leq 3\text{ K}$	$\leq 3\text{ K}$	in Ordnung
Temperaturabweichung	$\leq 2\text{ K}$	1,11 K	in Ordnung
Ausgleichszeit	$\leq 15\text{ s}$	3 s	in Ordnung
Sterilisierzeit	$\geq 420\text{ s}$	437 s	in Ordnung
Chemischer Indikator	umgeschlagen	umgeschlagen	in Ordnung

Abbildung 3 Chemischer Indikator nach Prozess



Die Chargendokumentation des Sterilisators und die grafische Darstellung der mit Datenloggern ermittelten Werte befinden sich im Anhang D5.

Validierungsbericht

Leistungsbeurteilung

Datum: 06.05.2015
Seite: 31 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

9.4.2.1 Ergebnisse Überprüfung der Trocknungsleistung Teilbeladung 2. Zyklus

Um die Wirksamkeit der Nachbehandlung und somit der Trocknungsleistung nachzuweisen, wurde die Teilbeladung vor und nach dem jeweiligen Zyklus gewogen. Die messtechnischen Ergebnisse der Überprüfung der Trockenheit der Beladung sind in Tabelle 17 dargestellt.

Tabelle 17 Ergebnisse der Prüfung der Trockenheit(DIN EN ISO 17665 Punkt A.8)

Charge	Container/ Sieb	Gewicht vorher ± 5 [g]	Gewicht nachher ± 5 [g]	zulässige Gewichts- zunahme (g)	Gewichts- veränderung [g]	Bewertung
637	Norm-Prüfpaket	7.000	7.007	70	7	in Ordnung

Validierungsbericht

Leistungsbeurteilung

Datum: 06.05.2015
Seite: 32 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

9.4.3 Instrumente 134°C 7min HP (Charge Nr. 638) Teilbeladung 3. Zyklus


In diesem Zyklus wurde die in Anhang C1 beschriebene Teilbeladung thermoelektrisch überprüft.

Die Messergebnisse waren an allen Messpunkten einwandfrei. Die wichtigsten Parameter sind in Tabelle 18 aufgeführt.

Tabelle 18 Übersicht der Messergebnisse (DIN EN ISO 17665 Punkt 6.1.1 / 9.5.2)

Kriterium	Sollwerte	gemessene Werte	Bewertung
Überschreitung der Sterilisationstemperatur (in den ersten 60s)	$\leq 5 \text{ K}$	$\leq 5 \text{ K}$	in Ordnung
Sterilisationstemperaturband < 3 °C	$\leq 3 \text{ K}$	$\leq 3 \text{ K}$	in Ordnung
Temperaturabweichung	$\leq 2 \text{ K}$	1,58 K	in Ordnung
Ausgleichszeit	$\leq 15 \text{ s}$	3 s	in Ordnung
Sterilisierzeit	$\geq 420 \text{ s}$	434 s	in Ordnung
Chemischer Indikator	umgeschlagen	umgeschlagen	in Ordnung

Abbildung 4 Chemischer Indikator nach Prozess



Die Chargendokumentation des Sterilisators und die grafische Darstellung der mit Datenloggern ermittelten Werte befinden sich im Anhang D6.

Validierungsbericht

Leistungsbeurteilung

Datum: 06.05.2015
Seite: 33 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

9.4.3.1 Ergebnisse Überprüfung der Trocknungsleistung Teilbeladung 3. Zyklus

Um die Wirksamkeit der Nachbehandlung und somit der Trocknungsleistung nachzuweisen, wurde die Teilbeladung vor und nach dem jeweiligen Zyklus gewogen. Die messtechnischen Ergebnisse der Überprüfung der Trockenheit der Beladung sind in Tabelle 19 dargestellt.

Tabelle 19 Ergebnisse der Prüfung der Trockenheit (DIN EN ISO 17665 Punkt A.8)

Charge	Container/ Sieb	Gewicht vorher ± 5 [g]	Gewicht nachher ± 5 [g]	zulässige Gewichts- zunahme (g)	Gewichts- veränderung [g]	Bewertung
638	Norm-Prüfpaket	6.695	6.701	66,95	6	in Ordnung

Validierungsbericht

Leistungsbeurteilung

Datum: 06.05.2015
Seite: 34 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

9.5 Überprüfung der Referenzbeladung

9.5.1 Instrumente 134°C 7min HP trocknen fraktioniert (Charge Nr. 639) Referenzbeladung


In diesem Zyklus wurde die in Anhang C2 beschriebene Vollbeladung thermoelektrisch überprüft. Die Beladung entspricht dem Stand der Siebliste zum Zeitpunkt der Leistungsbeurteilung. Die Sieblisten werden vom Betreiber geführt und sind dort einzusehen. Die Beladung war bei diesem Zyklus nach dem Beladungsplan positioniert.

Die Messergebnisse waren an allen Messpunkten einwandfrei. Die wichtigsten Parameter sind in Tabelle 20 aufgeführt. Die Kriterien für das Bestehen der Prüfung sind die gleichen wie bei der Prüfung bei Teilbeladung.

Tabelle 20 Übersicht der Messergebnisse (DIN EN ISO 17665 Punkt 6.1.1 / 9.5.2)

Kriterium	Sollwerte	gemessene Werte	Bewertung
Sterilisationstemperaturband < 3 °C	≤ 3 K	≤ 3 K	in Ordnung
Temperaturabweichung	≤ 2 K	1,14 K	in Ordnung
Ausgleichszeit	≤ 15 s	4 s	in Ordnung
Sterilisierzeit	≥ 420 s	441 s	in Ordnung
Chemischer Indikator	umgeschlagen	umgeschlagen	in Ordnung

Abbildung 5 Chemischer Indikator nach Prozess



Die Chargendokumentation des Sterilisators und die grafische Darstellung der mit Datenloggern ermittelten Werte befinden sich im Anhang D7.

Validierungsbericht

Leistungsbeurteilung

Datum: 06.05.2015
Seite: 35 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

9.5.1.1 Ergebnisse Überprüfung der Trocknungsleistung Referenzbeladung

Um die Wirksamkeit der Nachbehandlung und somit der Trocknungsleistung nachzuweisen, wurde jedes Sieb vor und nach dem jeweiligen Zyklus gewogen. Die messtechnischen Ergebnisse der Überprüfung der Trockenheit der Beladung sind in Tabelle 21 dargestellt.

Tabelle 21 Ergebnisse der Prüfung der Trockenheit (DIN EN ISO 17665 Punkt A.8)

Charge	Container/ Sieb	Gewicht vorher ± 5 [g]	Gewicht nachher ± 5 [g]	zulässige Gewichts- zunahme (g)	Gewichts- veränderung [g]	Bewertung
639	Resektoskop	2.251	2.247	4,5	-4	in Ordnung
639	Kan.schr. 6,5/8 (Stryker)	10.958	10.956	21,92	-2	in Ordnung
639	Omnitrakt GS 300	16.438	16.433	32,88	-5	in Ordnung
639	Minifragment	11.273	11.268	22,55	-5	in Ordnung

Validierungsbericht

Routineüberwachung

Datum: 06.05.2015
Seite: 36 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

10 Routineüberwachung (DIN EN ISO 17665 Punkt 10)

In Tabelle 22 sind alle durchzuführenden Routineüberwachungen aufgeführt. Das Ergebnis jeder Maßnahme zur Überwachung sollte dokumentiert, nachgeprüft und aufbewahrt werden.

Tabelle 22 durchzuführende Routineüberwachungen

1.	Sichtprüfung der Kammer	betriebstätiglich
2.	Sichtprüfung der Türdichtung	betriebstätiglich
3.	Sichtprüfung des Türverschlusses	betriebstätiglich
4.	Kontrolle der Betriebsmittel	betriebstätiglich
5.	Kontrolle der Dokumentationseinrichtung	betriebstätiglich
6.	Vakuumtest	nach Herstellerangabe
7.	Aufwärmen	betriebstätiglich
8.	Dampfdurchdringungstest (Bowie und Dick Test)	betriebstätiglich
9.	Wartung	nach Herstellerangabe (min. jährlich)
10.	Kalibrierung der angeschlossenen Messfühler	jährlich
11.	Erneute Beurteilung	jährlich

Validierungsbericht

Freigabe

Datum: 06.05.2015
Seite: 37 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

11 Produktfreigabe nach der Sterilisation (DIN EN ISO 17665 Punkt 11)

Die Ergebnisse von geplanten periodischen Prüfungen sollten in der Freigabedokumentation aufgezeichnet werden. Die Produktfreigabe kann auf dem Vergleich des Temperaturprofils für die Sterilisierkammer mit dem Temperaturprofil beruhen, das entweder in einem Referenzprodukt oder an einer Stelle gemessen worden ist, welche zur Vorhersage des Temperaturprofils innerhalb des Produkts verwendet werden kann. Das Erreichen der für die Sterilisationstemperatur, die Plateauzeit und das Sterilisationstemperaturband spezifizierten Werte an einer Stelle, welche zur Vorhersage der Haltezeit verwendet werden kann, kann ebenfalls für die Produktfreigabe benutzt werden.

Tabelle 23 durchzuführende Routineüberwachungen

1.	Vergleich des Temperaturprofils mit der Validierung	nach jeder Charge
2.	Prüfung auf Einhaltung des Temperaturbandes	nach jeder Charge
3.	Prüfung auf Einhaltung der Plateauzeit	nach jeder Charge
4.	Prüfung auf Einhaltung der Sterilisationstemperatur	nach jeder Charge
5.	Prüfung der chemischen Indikatoren auf Farbumschlag	ggf. nach jeder Charge
6.	Prüfung auf Unversehrtheit der Verpackung	nach jeder Charge
7.	Prüfung auf Restfeuchte	nach jeder Charge
8.	Prüfung der Behandlungsindikatoren auf Farbumschlag	ggf. nach jeder Charge

Aufrechterhaltung des Verfahrens

Datum: 06.05.2015
Seite: 38 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

12 Aufrechterhaltung des Verfahrens (DIN EN ISO 17665 Punkt 12)

12.1 Nachweis der ständigen Wirksamkeit

Wenn Aufzeichnungen der Routineüberwachung, periodische Prüfungen oder eine erneute Leistungsbeurteilung unannehbare Abweichungen von den Daten zeigen, die bei der Validierung bestimmt wurden, sollten stets die Ursache ermittelt und beseitigt und der Sterilisator erneut beurteilt werden.

Wenn ein Sterilisator unregelmäßig betrieben wird, können die Zeiten des Stillstands zu Veränderungen der Leistungsfähigkeit des Sterilisators oder seiner dafür nötigen Betriebsmittel führen. Das könnte dazu führen, dass ein Verfahren ausgeführt wird, das nicht mit dem spezifizierten Verfahren übereinstimmt. Nach einer Zeit des Stillstands sollte eine Überprüfung vorgenommen werden, um die Auswirkungen auf die Wirksamkeit des Verfahrens festzustellen und die Maßnahmen zu bestimmen, die zur erneuten Definition von Routineüberwachung, Prüfung oder erneuter Beurteilung zur Bestätigung der Wirksamkeit des Verfahrens zu ergreifen sind.

12.2 Erneute Kalibrierung

Die Frist für die erneute Kalibrierung jeder Messkette sollte 12 Monate nicht überschreiten und sollte verringert werden, falls eine ungeplante Instandhaltung erfolgt ist oder Hinweise auf eine Ungenauigkeit vorliegen.

12.3 Instandhaltung der Ausrüstung

Der Sterilisator sollte periodisch untersucht werden, um zu bestätigen, dass die Installation noch mit der Spezifikation übereinstimmt und dass es keine Anzeichen von Funktionsstörungen gibt. Überprüfungen und Prüfungen sollten ebenfalls vorgenommen werden, um zu zeigen, dass die Ausrüstung betriebssicher bleibt (IEC 61010-2-040 [24]) und dass die Betreibmittelversorgung zufriedenstellend ist.

Anhand der vom Hersteller des Sterilisators, den Herstellern der Messgeräte und den Herstellern der Ausrüstung übergebenen Aufstellungen, den regelmäßig in der Einrichtung durchgeföhrten Tätigkeiten und Prüfungen und den gesammelten Erfahrungen sollte ein Instandhaltungsplan entwickelt werden. Es sollte für jeden Sterilisator eine Reihe von Verfahrensweisen entwickelt werden, in denen umfassende Anleitungen für jede Instandhaltungsaufgabe enthalten sind. Der Instandhaltungsplan und die Häufigkeit, mit der jede Aufgabe zu erledigen ist, sollte auf den vom Hersteller gegebenen Empfehlungen, dem Gebrauch des Sterilisators und Sicherheitsbetrachtungen beruhen.

Nach Abschluss jeder Reihe von Maßnahmen zur Instandhaltung sollten Überprüfungen von Sicherheit und Funktionstüchtigkeit erfolgen.

Die Auswirkung von Aktivitäten zur Instandhaltung auf das Verfahren muss bewertet werden (siehe Punkt 12.5 Bewertung von Veränderungen).

Validierungsbericht

Aufrechterhaltung des Verfahrens

Datum: 06.05.2015
Seite: 39 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

12.4 Erneute Beurteilung

Die erneute Beurteilung wird vorgenommen, um zu bestätigen, dass Veränderungen des Verfahrens die Wirksamkeit des Sterilisationsverfahrens nicht beeinträchtigt haben, und dass die bei der Validierung beschafften Daten weiterhin gültig bleiben. Zum Schutz vor nicht erfassten Veränderungen sollten der Umfang und der Abstand zwischen jeder erneuten Beurteilung entsprechend der Art des Sterilisationsverfahrens und mit Hilfe von Daten bestimmt werden, die durch periodische Prüfungen erhalten wurden, und Daten, die bestätigen, dass die erarbeiteten Prozessparameter routinemäßig reproduziert werden. Üblicherweise wird eine erneute Beurteilung jährlich vorgenommen.

12.5 Bewertung von Veränderungen

Jede Veränderung muss hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die Wirksamkeit des Sterilisationsverfahrens beurteilt werden. Zu den zu berücksichtigenden Veränderungen gehören:

1. Austauschen eines Teils, wenn dadurch die Veränderung eines Prozessparameters bewirkt werden könnte
2. Austauschen eines Teils, wenn dadurch eine Zunahme der Leckage in die Sterilisierkammer bewirkt werden könnte
3. neue oder veränderte Software und/ oder Hardware
4. Veränderung eines Prozessparameters
5. Veränderungen der Betriebsmittelversorgung (z. B. Speisewasser)
6. Veränderungen der Verpackung oder der Verpackungsmethode
7. Veränderung der Beladungen (neue MP)
8. Veränderung der Materialien, der Materialherkunft oder der Gestaltung eines Produkts

Die Ergebnisse jeder Bewertung und die Begründung für die daraus resultierenden Entscheidungen oder die Anforderungen für die erneute Beurteilung müssen dokumentiert werden.

Validierungsbericht

Nutzungseinschränkungen

Datum: 06.05.2015
Seite: 40 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

13 Nutzungseinschränkungen

Die Nutzung beschränkt sich auf die geprüften Beladungen und auf Beladungen, welche geringere Anforderungen an den Prozess stellen.

Validierungsbericht

Bemerkungen / Beobachtungen

Datum: 06.05.2015
Seite: 41 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

14 Bemerkungen / Beobachtungen

14.1 Chargendokumentation

Die Chargendokumentation des Sterilisators wurde gegen die Auswertung der EBRO-Software geprüft. Es ergaben sich keine Abweichungen.

14.2 Programme

Die nicht zur Anwendung kommenden Programme wurden nicht validiert. Diese sollten gesperrt oder gelöscht werden, um versehentliche Benutzung zu verhindern.

14.3 Speisewasseranalyse

Die Analyse des Speisewassers nach der Grenzwerttabelle B1 der DIN EN 285 war einwandfrei.

14.4 Kondensatanalyse

Die Analyse des Kondensats nach der Grenzwerttabelle B2 der DIN EN 285 war nicht einwandfrei.

Der Wert für Siliziumoxid lag bei 0,58 mg/l. Der Grenzwert liegt bei 0,1 mg/l.

Die Ursache sollte gesucht und beseitigt werden.

Validierungsbericht

Änderungsindex

Datum: 06.05.2015
Seite: 42 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

15 Änderungsindex

Version	Erläuterungen	gültig ab
A	Erste Version für den Kunden	06.05.2015

Anhang A

Kalibrierprotokolle der eingesetzten Messtechnik

Validierungsbericht

Anhang A

Kalibrierprotokolle der eingesetzten Messtechnik

Datum: 06.05.2015
Seite: 44 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

Kalibrierprotokoll Waage

KERN® KERN & Sohn GmbH
Älteste europäische Feinwaagen und Gewichtefabrik seit 1844
Oldest European Manufacturer of Precision Balances since 1844

akkreditiert durch die / accredited by the
Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH  
als Kalibrierlaboratorium im / as calibration laboratory in
Deutschen Kalibrierdienst 

Kalibrierschein Calibration Certificate	Kalibrierzeichen Calibration mark
<p>Gegenstand Objekt: Industriawaage Industrial balance</p> <p>Hersteller Manufacturer: KERN & Sohn GmbH Ziegelrei 1 72336 Balingen GERMANY</p> <p>Typ Type: FKB 30K1A</p> <p>Fabrikat/Serien-Nr. Serial number: WD110070195</p> <p>Auftraggeber Customer: Herr Klaus-Dieter Sachon HP Medizintechnik GmbH Schontalstr. 66/2 71522 Backnang DE</p> <p>Auftragsnummer Order No.: 25002205</p> <p>Anzahl der Seiten des Kalibrierscheines Number of pages of the certificate: 5</p> <p>Datum der Kalibrierung Date of calibration: 22.01.2015</p>	<p>B52-173 D-K- 11448-01-00</p> <p>2015-01</p> <p>Dieser Kalibrierschein dokumentiert die Rückführung auf nationale Normale zur Darstellung der Einheiten in Übereinstimmung mit dem Internationalen Einheitsystem (SI). Die DAkkS ist Unterzeichner der multilateralen Übereinkommen der European co-operation for Accreditation (EA) und der International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) zur gegenseitigen Anerkennung der Kalibrierscheine. Für die Einhaltung einer angemessenen Frist zur Wiederholung der Kalibrierung ist der Benutzer verantwortlich.</p> <p>This calibration certificate documents the traceability to national standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI). The DAkkS is signatory to the multilateral agreements of the European co-operation for Accreditation (EA) and of the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) for the mutual recognition of calibration certificates. The user is obliged to have the object recalibrated at appropriate intervals.</p>

Dieser Kalibrierschein darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen der Genehmigung sowohl der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH als auch des ausstellenden Kalibrierlaboratoriums. Kalibrierscheine ohne Unterschrift haben keine Gültigkeit.
This calibration certificate may not be reproduced other than in full except with the permission of both the accreditation body of the Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH and the issuing laboratory. Calibration certificates without signature are not valid.


Datum:
22.01.2015
Leiter des Kalibrierlaboratoriums:
Head of the Calibration Laboratory
Otto Grünberg
Beamerter:
Firmenleiter
Roswitha Komrowski

KERN & Sohn GmbH, Ziegelrei 1, D-72336 Balingen, Germany
Phone +49-7433-99330, Fax +49-7433-9933-149
Ses: [99546]
OXC32 (ver13)

ArchNr: 00349939




Validierungsbericht

Anhang A

Kalibrierprotokolle der eingesetzten Messtechnik

Datum: 06.05.2015
Seite: 45 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

Kalibrierprotokoll Logger

KALIBRIERZERTIFIKAT CERTIFICATE OF CALIBRATION CERTIFICAT DE CALIBRATION			
Auftraggeber: HP Medizintechnik GmbH • Schönauer Str. 86/2 • 71522 Backnang			
Zertifikat Nr.: R138462-04			
1. Kalibriergegenstand			
Temperaturlogger EBI 13 T 441		SN 15117572	
2. Kalibrierverfahren – Messbedingungen			
Zur Kalibrierung wird der Logger vollständig bzw. Fühler in temperaturgeregelte Flüssigkeitsbäder eingetaucht. Die Auswertung erfolgt nach ausreichender Stabilisierung der Messwerte. Eine genaue Beschreibung befindet sich in der ebro ISO-Kalibrieranweisung „EBI-1C“.			
3. Umgebungsbedingungen			
Raumtemperatur: 20,9 °C ± 2 K		relative Luftfeuchte: 35,8 % ± 5 %	
4. Messergebnisse			
Bezugswert	Messwert		zul. Abweichung
	Kanal 1	Kanal 2	
-20,00 °C	-19,99 °C	-19,99 °C	± 0,2 K
0,00 °C	-0,01 °C	0,00 °C	± 0,1 K
80,00 °C	80,98 °C	80,00 °C	± 0,1 K
134,00 °C	134,02 °C	134,03 °C	± 0,1 K
250,00 °C	249,99 °C	249,99 °C	± 0,5 K
5. Verwendete Normale			
Gerät	Inv.-Nr.	Kalibrier-Nr.	Kal.-Datum
Widerstandsthermometer Pt 100	C037-0074	6096 D-K-15078-01-C0	20. Oktober 2014
Widerstandsthermometer Pt 100	C037-0084	6098 D-K-15078-01-C0	21. Oktober 2014
Widerstandsthermometer Pt 100	C037-0039	5846 D-K-15078-01-C0	19. März 2014
Widerstandsthermometer Pt 100	C037-0046	5852 D-K-15078-01-C0	14. April 2014
Widerstandsthermometer Pt 100	C037-0062	5847 D-K-15078-01-C0	20. März 2014
6. Rückführbarkeit und Messunsicherheit			
Messunsicherheit des Prüfaufbaus ($k=2$): 0,08 K. Die für die Kalibrierung verwendeten Messgeräte werden regelmäßig kalibriert und sind auf die nationalen Normale bei der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) oder andere nationale Normale (NIST) rückführbar. Bei der Kalibrierung wurden die Regeln der DIN EN ISO 10012 : 2003 beachtet. Für die Einhaltung einer angemessenen Frist zur Rekalibrierung ist der Benutzer verantwortlich. Qualitätsmanagementsystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008, TÜV-Management Service 12 100 17506 TMS			
Datum: 20. Januar 2015		Kalibriertechniker: David Ingenweyen 	
-ebro- a xylem brand			
WTW Wissenschaftlich Technische Werkstätten GmbH - Geschäftsbereich ebro Hartronic Peringerstr. 10 - 85058 Ingolstadt, Germany Phone: +49 841 95478-0 Fax: +49 841 95478-90 Email: ebro@xylem.com www.ebro.com			

Validierungsbericht

Anhang A

Kalibrierprotokolle der eingesetzten Messtechnik

Datum: 06.05.2015
Seite: 46 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

Kalibrierprotokoll Logger

KALIBRIERZERTIFIKAT CERTIFICATE OF CALIBRATION CERTIFICAT DE CALIBRATION			
Auftraggeber: HP Medizintechnik GmbH • Schönalter Str. 66/2 • 71622 Backnang			
Zertifikat Nr.: R138462-08			
1. Kalibriergegenstand			
Temperaturlogger EBI 10 T 441		SN:15117573	
2. Kalibrierverfahren – Messbedingungen			
Zur Kalibrierung wird der Logger vollständig bzw. Fühler in temperaturgeregelte Flüssigkeitsbäder eingetaucht. Die Auswertung erfolgt nach ausreichender Stabilisierung der Messwerte. Eine genaue Beschreibung befindet sich in der ebro ISO-Kalibrationsanweisung „EBI-10“.			
3. Umgebungsbedingungen			
Raumtemperatur: 23,9 °C ± 2 K		relative Luftfeuchte: 35,6 % ± 5 %	
4. Messergebnisse			
Bezugswert	Messwert		zul. Abweichung
	Kanal 1	Kanal 2	
-20,00 °C	-20,00 °C	-19,69 °C	± 0,2 K
0,00 °C	-0,03 °C	0,01 °C	± 0,1 K
60,00 °C	59,98 °C	60,03 °C	± 0,1 K
134,00 °C	134,06 °C	134,06 °C	± 0,1 K
250,00 °C	249,88 °C	249,69 °C	± 0,5 K
5. Verwendete Normale			
Gerät	Inv.-Nr.	Kalibrier-Nr.	Kal.-Datum
Widerstandsthermometer Pt 100	0037 0074	3095 D-K-5078-01-00	20. Oktober 2014
Widerstandsthermometer Pt 100	0037-0084	3098 D-K-5078-01-00	21. Oktober 2014
Widerstandsthermometer Pt 100	0037-0039	5846 D-K-5078-01-00	19. März 2014
Widerstandsthermometer Pt 100	0037-0046	5852 D-K-5078-01-00	14. April 2014
Widerstandsthermometer Pt 100	0037-0062	5847 D-K-5078-01-00	20. März 2014
6. Rückführbarkeit und Messunsicherheit			
Messunsicherheit des Prüfaufbaus ($k=2$): 0,08 K			
Die für die Kalibrierung verwendeten Messgeräte werden regelmäßig kalibriert und sind auf die nationalen Normale bei der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) oder anderen nationalen Normale (NIST) rückführbar.			
Bei der Kalibrierung wurden die Regeln der DIN EN ISO 10012 : 2003 beachtet.			
Für die Einhaltung einer angemessenen Frist zur Rekalibrierung ist der Benutzer verantwortlich.			
Qualitätsmanagementsystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008, TÜV-Management Service 12 100 17506 TMS			
Datum: 20. Januar 2015		Kalibriertechniker:	
		David Ingerweyen	
-ebro- a xylem brand		WTW Wissenschaftlich-Technische Werkstätten GmbH Geschäftsbereich ebro Electronic Feringsstr. 10 - 8535 Ingolstadt, Germany Phone: +49 841 95755-0 Fax: +49 841 954/9 83 Email: ebro@xyleminc.com www.ebro.com	

Validierungsbericht

Anhang A

Kalibrierprotokolle der eingesetzten Messtechnik

Datum: 06.05.2015
Seite: 47 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

Kalibrierprotokoll Logger

KALIBRIERZERTIFIKAT CERTIFICATE OF CALIBRATION CERTIFICAT DE CALIBRATION			
Auftraggeber: HP Medizintechnik GmbH • Schönalter Str. 62/2 • 71522 Backnang			
Zertifikat Nr.: R138462-01			
1. Kalibriergegenstand			
Temperaturlogger EBI 10 T 441	SN: 15117574		
2. Kalibrierverfahren – Messbedingungen			
Zur Kalibrierung wird der Logger vollständig bzw. Fühler in temperaturgeregelter Flüssigkeit eingetaucht. Die Auswertung erfolgt nach ausreichender Stabilisierung der Messwerte. Eine genaue Beschreibung befindet sich in der ebro ISC-Kalibrieranweisung „EBI-10“.			
3. Umgebungsbedingungen			
Raumtemperatur: 20,5 °C ± 2 K	relative Luftfeuchte: 35,8 % ± 5 %		
4. Messergebnisse			
Bezugswert	Messwert		zul. Abweichung
	Kanal 1	Kanal 2	
-20,00 °C	-19,96 °C	-19,95 °C	± 0,2 K
0,00 °C	0,00 °C	0,00 °C	± 0,1 K
60,00 °C	59,99 °C	60,01 °C	± 0,1 K
134,00 °C	134,31 °C	134,07 °C	± 0,1 K
250,00 °C	250,03 °C	249,96 °C	± 0,5 K
5. Verwendete Normale			
Gerät	Inv.-Nr.	Kalibrier-Nr.	Kal - Datum
Widerstandsthermometer Pt 100	0037-0074	5085 D-K-15078-01-03	20. Oktober 2014
Widerstandsthermometer Pt 100	0037-0084	5098 D-K-15078-01-03	21. Oktober 2014
Widerstandsthermometer Pt 100	0037-0039	5846 D-K-15078-01-03	19. März 2014
Widerstandsthermometer Pt 100	0037-0046	5852 D-K-15078-01-03	14. April 2014
Widerstandsthermometer Pt 100	0037-0082	5847 D-K-15078-01-03	20. März 2014
6. Rückführbarkeit und Messunsicherheit			
Messunsicherheit des Prüfaufbaus ($k=2$): 0,08 K. Die für die Kalibrierung verwendeten Messgeräte werden regelmäßig kalibriert und sind auf die nationalen Normale bei der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) oder anderen nationalen Normale (NIIST) rückführbar. Bei der Kalibrierung wurden die Regeln der DIN EN ISO 10C12 . 2003 beachtet. Für die Einhaltung einer angemessener Frist zur Rekalibrierung ist der Benutzer verantwortlich. Qualitätsmanagementsystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008, TÜV-Management Service 12 100 17506 TMS			
Datum: 20. Januar 2015	Kalibriertechniker: David Ingonweyen 		
WTW Wissenschaftlich-Technische Werkstätten GmbH – Geschäftsbereich ebro Electronic Feringerstr. 10 · 85058 Ingolstadt, Germany Phone +49 841 954 8 0 · Fax +49 841 954 75 80 · Email: ebro@xyleminc.com · www.ebro.com			

Validierungsbericht

Anhang A

Kalibrierprotokolle der eingesetzten Messtechnik

Datum: 06.05.2015
Seite: 48 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

Kalibrierprotokoll Logger

KALIBRIERZERTIFIKAT CERTIFICATE OF CALIBRATION CERTIFICAT DE CALIBRATION			
Auftraggeber: HP Medizintechnik GmbH • Schönalter Str. 662 • 71522 Backnang			
Zertifikat Nr.: R138462-C2			
1. Kalibriergegenstand			
Temperaturlogger EBI 10 T 441		SN: 15117575	
2. Kalibrierverfahren - Messbedingungen			
Zur Kalibrierung wird der Logger vollständig bzw. Fühler in temperaturgeregelte Flüssigkeitsbäder eingetaucht. Die Auswertung erfolgt nach ausreichender Stabilisierung der Messwerte. Eine genaue Beschreibung befindet sich in der oben ISO-Kalibrieranweisung „EBI-10“.			
3. Umgebungsbedingungen			
Raumtemperatur: 20,9 °C ± 2 K		relative Luftfeuchte: 35,8 % ± 5 %	
4. Messergebnisse			
Bezugswert	Messwert		zul. Abweichung
	Kanal 1	Kanal 2	
-20,00 °C	-20,02 °C	-20,02 °C	± 0,2 K
0,00 °C	0,00 °C	0,00 °C	± 0,1 K
60,00 °C	60,01 °C	60,01 °C	± 0,1 K
134,00 °C	134,01 °C	134,01 °C	± 0,1 K
250,00 °C	250,01 °C	250,01 °C	± 0,5 K
5. Verwendete Normale			
Gerät	Inv.-Nr.	Kalibrier-Nr.	Kal.-Datum
Widerstandsthermometer Pt 100	0037-0074	6095 D-K-15078-01-00	20. Oktober 2014
Widerstandsthermometer Pt 100	0037-0084	6098 D-K-15078-01-00	21. Oktober 2014
Widerstandsthermometer Pt 100	0037-0039	5846 D-K-15078-01-00	19. März 2014
Widerstandsthermometer Pt 100	0037-0046	5852 D-K-15078-01-00	14. April 2014
Widerstandsthermometer Pt 100	0037-0062	5847 D-K-15078-01-00	20. März 2014
6. Rückführbarkeit und Messunsicherheit			
Messunsicherheit des Prüfaufbaus ($k=2$): 0,08 K. Die für die Kalibrierung verwendeten Messgeräte werden regelmäßig kalibriert und sind auf die nationalen Normale bei der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) oder andere nationale Normale (NIST) zurückführbar. Bei der Kalibrierung wurden die Regeln der DIN EN ISO 10012 beachtet. Für die Einhaltung einer angemessenen Frist zur Rekalibrierung ist der Benutzer verantwortlich.			
Qualitätsmanagementsystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008, TÜV-Management Service 12 100 17506 TMS			
Datum: 20. Januar 2015		Kalibriertechniker: David Ingenweyen	
			
-ebro- a xylem brand			
WTW Wissenschaftlich-Technische Werkstätten GmbH - Geschäftsbereich ebro Electronic Parlingerstr. 10 · 85035 Ingolstadt, Germany Phone +49 841 95478-0 · Fax +49 841 95478-80 · Email: ebro@xyleminc.com · www.ebro.com			

Validierungsbericht

Anhang A

Kalibrierprotokolle der eingesetzten Messtechnik

Datum: 06.05.2015
Seite: 49 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

Kalibrierprotokoll Logger

KALIBRIERZERTIFIKAT CERTIFICATE OF CALIBRATION CERTIFICAT DE CALIBRATION			
Auftraggeber: HP Medizintechnik GmbH • Schenater Str. 66/2 • 71522 Backnang			
Zertifikat Nr.: R138462-07			
1. Kalibriergegenstand			
Temperaturlogger EBI 10 T 441		SN: 15117676	
2. Kalibrierverfahren – Messbedingungen			
Zur Kalibrierung wird der Logger vollständig bzw. Fühler in temperaturgeregelte Flüssigkeitsoäder eingetaucht. Die Auswertung erfolgt nach ausreichender Stabilisierung der Messwerte. Eine genaue Beschreibung befindet sich in der ebro ISC-Kalibrieranwendung „EBI-10“.			
3. Umgebungsbedingungen			
Raumtemperatur: 23,9 °C ± 2 K		relative Luftfeuchtigkeit: 36,8 % ± 5 %	
4. Messergebnisse			
Bezugswert	Messwert		zul. Abweichung
	Kanal 1	Kanal 2	
-2,00 °C	-2,01 °C	-2,01 °C	± 0,2 K
0,00 °C	-0,03 °C	-0,03 °C	± 0,1 K
60,00 °C	59,99 °C	59,99 °C	± 0,1 K
134,00 °C	134,03 °C	134,01 °C	± 0,1 K
250,00 °C	250,00 °C	250,01 °C	± 0,5 K
5. Verwendete Normale			
Gerät	Inv.-Nr.	Kalibrier-Nr.	Kal - Datum
Widerstandsthermometer Pt 100	0037-0074	8095 D-K-15078-01-00	20. Oktober 2014
Widerstandsthermometer Pt 100	0037-0084	8098 D-K-15078-01-00	21. Oktober 2014
Widerstandsthermometer Pt 100	0037-0039	8046 D-K-15078-01-00	19. März 2014
Widerstandsthermometer Pt 100	0037-0046	5852 D-K-15078-01-00	14. April 2014
Widerstandsthermometer Pt 100	0037-0082	5847 D-K-15078-01-00	20. März 2014
6. Rückführbarkeit und Messunsicherheit			
Messunsicherheit des Prüfaufbaus ($k=2$): 0,38 K. Die für die Kalibrierung verwendeten Messgeräte werden regelmäßig kalibriert und sind auf die nationalen Normale bei der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) oder andere nationale Normale (NIST) rückführbar. Bei der Kalibrierung wurden die Regeln des DIN EN ISO 10012 : 2008 beachtet.			
Für die Einhaltung einer angemessenen Frist zur Rekalibrierung ist der Benutzer verantwortlich.			
Qualitätsmanagementsystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008, TÜV-Management Service 12 100 17506 TMS			
Datum: 20. Januar 2015		Kalibriertechniker: David Ingemeyen	

Validierungsbericht

Anhang A

Kalibrierprotokolle der eingesetzten Messtechnik

Datum: 06.05.2015
Seite: 50 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

Kalibrierprotokoll Logger

KALIBRIERZERTIFIKAT CERTIFICATE OF CALIBRATION CERTIFICAT DE CALIBRATION			
Auftraggeber: HP Medizintechnik GmbH • Schönauer Str. 66/2 • 71622 Backnang			
Zertifikat Nr.: R138462-08			
1. Kalibiergegenstand			
Thermotranslogger EBI 10 T 441		SN: 15117578	
2. Kalibrierverfahren – Messbedingungen			
Zur Kalibrierung wird der Logger vollständig bzw. Führer in temperaturgekühlte Flüssigkeit oder eingetaucht. Die Auswertung erfolgt nach ausreichender Stabilisierung der Messwerte. Eine genaue Beschreibung befindet sich in der ebro ISC-Kalibrieranwendung „EBI-10“.			
3. Umgebungsbedingungen			
Raumtemperatur: 20,6 °C ± 2 K		relative Luftfeuchte: 36,8 % ± 5 %	
4. Messergebnisse			
Bezugswert	Messwert		zul. Abweichung
	Kanal 1	Kanal 2	
-20,00 °C	-20,02 °C	-20,01 °C	± 0,2 K
0,00 °C	0,02 °C	-0,02 °C	± 0,1 K
60,00 °C	60,02 °C	60,01 °C	± 0,1 K
134,00 °C	134,01 °C	134,01 °C	± 0,1 K
250,00 °C	250,00 °C	250,00 °C	± 0,5 K
5. Verwendete Normale			
Gerät	Inv.-Nr.	Kalibrier-Nr.	Kal - Datum
Widerstandsthermometer Pt 100	0037-0074	8095 D-K-15078-0'-03	20. Oktober 2014
Widerstandsthermometer Pt 100	0037-0084	8098 D-K-15078-0'-03	21. Oktober 2014
Widerstandsthermometer Pt 100	0037-0039	5846 D-K-15078-0'-03	19. März 2014
Widerstandsthermometer Pt 100	0037-0046	5852 D-K-15078-0'-03	14. April 2014
Widerstandsthermometer Pt 100	0037-0082	5847 D-K-15078-0'-03	20. März 2014
6. Rückführbarkeit und Messunsicherheit			
Messunsicherheit des Prüfbaus ($k=2$): 0,08 K. Dafür die Kalibrierung verwendeten Messgeräte werden regelmäßig kalibriert und sind auf die nationalen Normale bei der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) oder anderen nationalen Normale (NIST) rückführbar. Bei der Kalibrierung wurden die Regeln der DIN EN ISO 17025:2002 beachtet.			
Für die Einhaltung einer angemessenen Frist zur Rekalibrierung ist der Benutzer verantwortlich. <u>Qualitätsmanagementsystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008, TÜV-Management Service 12 100 17505 TMS</u>			
Datum: 20. Januar 2015			
Kalibriertechniker:			
David Ingeweyen			
-ebro- a xylem brand			
Wissenschaftlich Technische Werkstätten GmbH - Geschäftsbereich ebro Electronic Peringerstr. 10 · 85035 Ingolstadt, Germany Phone +49 81 95-75-0 · Fax +49 81 954-98-80 · Email: ebro@xyleminc.com · www.ebro.com			


Validierungsbericht

Anhang A

Kalibrierprotokolle der eingesetzten Messtechnik

Datum: 06.05.2015
Seite: 51 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

Kalibrierprotokoll Logger

KALIBRIERZERTIFIKAT CERTIFICATE OF CALIBRATION CERTIFICAT DE CALIBRATION			
Auftraggeber: HP Medizintechnik GmbH • Bruckmannring 19 • 85764 Oberschleissheim			
Zertifikat Nr.: R140740-01			
1. Kalibriergegenstand			
Datenlogger EBI 10 IP 231 Luer-Lock	SN 15117478		
2. Kalibrierverfahren – Messbedingungen			
Die Druckkalibrierung erfolgt in der Klimakammer mit Druckkalibrator. Zur Kalibrierung der Temperatur wird der Logger vollständig in temperaturgeregelter Flüssigkeitsbader eingetaucht. Die Auswertung erfolgt nach ausreichender Stabilisierung der Messwerte. Eine genaue Beschreibung findet sich in ebro ISC-Kalibrieranweisung „EBI 10“.			
3. Messergebnisse der Temperaturkalibrierung			
Umgebungsbedingungen im Kalibrierraum: Temperatur: $22,8^{\circ}\text{C} \pm 2\text{ K}$ rel. Luftfeuchte: $38,6\% \pm 5\%$			
Bezugswert	Messwert	zul. Abweichung	
0,00 °C	0,01 °C	± 0,1 K	
60,00 °C	60,01 °C	± 0,1 K	
134,00 °C	133,99 °C	± 0,1 K	
4. Messergebnisse der Druckkalibrierung			
Umgebungsbedingungen in der Klimakammer: Temperatur: $25,0^{\circ}\text{C} \pm 1\text{ K}$ bzw. $134,0^{\circ}\text{C} \pm 1\text{ K}$			
Bezugswert	Messwert	zul. Abweichung	
100 mbar (bei 25°C)	100 mbar (bei 25°C)	± 10 mbar	
3100 mbar (bei 25°C)	3100 mbar (bei 25°C)	± 10 mbar	
3100 mbar (bei 134°C)	3098 mbar (bei 134°C)	± 10 mbar	
5. Verwendete Normale			
Gerät:	Inv.-Nr.	Kalibrier-Nr.	Kal.-Datum
CPC 8003 C-5 bar	0037-0118	I-02757 D-K 15191-01-00	28. Oktober 2014
CPC 8003 C-25 bar	0037-0117	T-02758 D-K 15191-01-00	28. Oktober 2014
Widerstandsthermometer Pt 100	0037-0084	6098 D-K-15078-01-00	21. Oktober 2014
Widerstandsthermometer Pt 100	0037-0039	5848 D-K-15078-01-00	19. März 2014
Widerstandsthermometer Pt 100	0037-0046	6852 D-K-15078-01-00	14. April 2014
6. Rückführbarkeit und Messunsicherheit			
Messunsicherheit des Prüfaufbaus ($k=2$): 1 mbar; 0,06 K.			
Die für die Kalibrierung verwendeten Messgeräte werden regelmäßig kalibriert und sind auf die nationalen Normale bei der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) oder anderen nationalen Normalen (NISI) rückführbar.			
Bei der Kalibrierung wurden die Regeln der DIN EN ISO 10012 · 2003 beachtet.			
Für die Einhaltung einer angemessenen Frist zur Rückkalibrierung ist der Benutzer verantwortlich.			
Qualitätsmanagementsystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008, TÜV-Management Service 12 100 17506 TMS			
Datum: 23. Februar 2015	Kalibriertechniker:  Michaela Ziegler		

Anhang B

Verfahrensdefinition

Validierungsbericht

Anhang B Verfahrensdefinition (DIN EN ISO 17665 Punkt 8.1)

Datum: 06.05.2015
Seite: 53 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

Parameter Vakuum & Leeraufnahme

Programm :	VAKUUM + LEERFAHRT			
Phasen:	Werte:			
Aufzeichnung starten	Sollzeit (mm:ss)	00:30		
Dichtung andrücken BS	Solldruck Kammer	70 max. Druckänderung	100	
1. Vorvakuum	Sollderatur Strömung	5 Sollzeit (mm:ss)	05:00	
Standzeit	Sollderatur Strömung	5 Sollzeit (mm:ss)	10:00	
Testzeit	Solldruck Mantel	850 max. Druckänderung	100	
Mantelheizung EIN				
Mantelheizung AUS				
1. Dampfstoß	Solldruck Kammer	1400 max. Druckänderung	100 Sollzeit (mm:ss)	00:10
neu 1. Vorvakuum	Solldruck Kammer	500 max. Druckänderung	Sollzeit (mm:ss)	00:05
neu 2. Dampfstoß	Solldruck Kammer	1800		
neu 2. Vorvakuum	Solldruck Kammer	500		
neu 3. Dampfstoß	Solldruck Kammer	1800		
neu Mantelheizung EIN	Solldruck Mantel	3300		
neu 3. Vorvakuum	Solldruck Kammer	1200		
Steigezeit	Solldruck Kammer	3200 max. Druckänderung	100 Sollzeit (mm:ss)	00:05
Sterilisieren	Solldruck Kammer	3200 max. Druckänderung	50 Hysterese Dampfregler	10
Abdampfen	Solldruck Kammer	1100 max. Druckänderung	3 Sollzeit (mm:ss)	01:00
Absaugen	Solldruck Kammer	120 max. Druckänderung	100 Sollzeit (mm:ss)	00:05
Trocknen	Solldruck Kammer	100 max. Druckänderung	100 Sollzeit (mm:ss)	05:00
Druckausgleich herstellen	Solldruck Kammer	920		
Dichtungsrückzug BS				
Mantelheizung AUS				
Aufzeichnung beenden				
Programmart:	Testprogramm			

Validierungsbericht

Anhang B Verfahrensdefinition (DIN EN ISO 17665 Punkt 8.1)

Datum: 06.05.2015
Seite: 54 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

Parameter Bowie & Dick-Test

Programm : BOWIE & DICK TEST

Phasen: Werte:

Aufzeichnung starten

Dichtung andrücken BS

Mantelheizung EIN

1. Vorpunktum

1. Dampfstoß

2. Vorpunktum

2. Dampfstoß

3. Vorpunktum

4. Dampfstoß

4. Vorpunktum

Steigezeit

Sterilisieren

Abdampfen

Absaugen

Trocknen

Druckausgleich herstellen

Dichtungsrückzug BS

Mantelheizung AUS

Aufzeichnung beenden

Programmart: Testprogramm

	Sollzeit (mm:ss)					
Dichtung andrücken BS	00:30					
Mantelheizung EIN	3300	max. Druckänderung	50	Hysterese Dampfregler	20	
1. Vorpunktum	100	max. Druckänderung	100	Sollzeit (mm:ss)	01:30	
1. Dampfstoß	1800	max. Druckänderung	50	Sollzeit (mm:ss)	00:10	
2. Vorpunktum	100	max. Druckänderung	100	Sollzeit (mm:ss)	01:30	
2. Dampfstoß	1800	max. Druckänderung	50	Sollzeit (mm:ss)	00:10	
3. Vorpunktum	100	max. Druckänderung	100	Sollzeit (mm:ss)	01:30	
4. Dampfstoß	1800	max. Druckänderung	50	Sollzeit (mm:ss)	00:30	
4. Vorpunktum	1200					
Steigezeit	3200	max. Druckänderung	20	Sollzeit (mm:ss)	00:00	
Sterilisieren	3200	max. Druckänderung	20	Hysterese Dampfregler	10	
Abdampfen	1100	max. Druckänderung	10	Sollzeit (mm:ss)	01:00	
Absaugen	120	max. Druckänderung	100	Sollzeit (mm:ss)	00:05	
Trocknen	120	max. Druckänderung	20	Sollzeit (mm:ss)	05:00	
Druckausgleich herstellen	920					

Validierungsbericht

Anhang B Verfahrensdefinition (DIN EN ISO 17665 Punkt 8.1)

Datum: 06.05.2015
Seite: 55 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

Parameter Instrumente 134°C 7min HP

Programm :	Instrumente 134°C 7min HP					
Phasen:	Werte:					
Aufzeichnung starten						
Mantelheizung EIN	Solldruck Kammer	3300	max. Druckänderung	50	Hysterese Dampfregler	20
Dichtung andrücken BS	Sollzeit (mm:ss)	00:20				
1. Vorvakuum	Solldruck Kammer	100	max. Druckänderung	100	Sollzeit (mm:ss)	01:30
1. Dampfstoß	Solldruck Kammer	1800	max. Druckänderung	100	Sollzeit (mm:ss)	00:10
2. Vorvakuum	Solldruck Kammer	100	max. Druckänderung	100	Sollzeit (mm:ss)	01:30
2.Dampfstoß	Solldruck Kammer	1800	max. Druckänderung	100	Sollzeit (mm:ss)	00:10
3. Vorvakuum	Solldruck Kammer	100	max. Druckänderung	100	Sollzeit (mm:ss)	01:30
3. Dampfstoß	Solldruck Kammer	1800	max. Druckänderung	100	Sollzeit (mm:ss)	00:30
4.Vorvakuum	Solldruck Kammer	1200	max. Druckänderung	100		
Steigezeit	Solldruck Kammer	3200	max. Druckänderung	20	Sollzeit (mm:ss)	00:00
Sterilisieren	Solldruck Kammer	3200	max. Druckänderung	20	Hysterese Dampfregler	10
Abdampfen	Solldruck Kammer	1100	max. Druckänderung	3	Sollzeit (mm:ss)	00:30
Absaugen	Solldruck Kammer	120	max. Druckänderung	100	Sollzeit (mm:ss)	00:05
Trocknen	Solldruck Kammer	120	max. Druckänderung	20	Sollzeit (mm:ss)	15
Druckausgleich herstellen	Solldruck Kammer	920				
Dichtungsrückzug BS						
Mantelheizung AUS						
Aufzeichnung beenden						
Programmart:	Normalprogramm					

Validierungsbericht

Anhang B Verfahrensdefinition (DIN EN ISO 17665 Punkt 8.1)

Datum: 06.05.2015
Seite: 56 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

Parameter Instrumente 134°C 7min HP trocknen fraktioniert

Programm :	Instrumente 134°C 7min HP trocknen fraktioniert					
Phasen:	Werte:					
Aufzeichnung starten						
Mantelheizung EIN	Solldruck Kammer	3300	max. Druckänderung	50	Hysterese Dampfregler	20
Dichtung andrücken BS	Sollzeit (mm:ss)	00:20				
1. Vorpakum	Solldruck Kammer	100	max. Druckänderung	100	Sollzeit (mm:ss)	01:30
1. Dampfstoß	Solldruck Kammer	1800	max. Druckänderung	100	Sollzeit (mm:ss)	00:10
2. Vorpakum	Solldruck Kammer	100	max. Druckänderung	100	Sollzeit (mm:ss)	01:30
2.Dampfstoß	Solldruck Kammer	1800	max. Druckänderung	100	Sollzeit (mm:ss)	00:10
3. Vorpakum	Solldruck Kammer	100	max. Druckänderung	100	Sollzeit (mm:ss)	01:30
3. Dampfstoß	Solldruck Kammer	1800	max. Druckänderung	100	Sollzeit (mm:ss)	00:30
4.Vorpakum	Solldruck Kammer	1200	max. Druckänderung	100		
Steigezeit	Solldruck Kammer	3200	max. Druckänderung	20	Sollzeit (mm:ss)	00:10
Sterilisieren	Solldruck Kammer	3200	max. Druckänderung	20	Hysterese Dampfregler	10
Abdampfen	Solldruck Kammer	1100	max. Druckänderung	3	Sollzeit (mm:ss)	01:00
Absaugen	Solldruck Kammer	120	max. Druckänderung	100	Sollzeit (mm:ss)	00:05
Trocknen	Solldruck Kammer	120	max. Druckänderung	20	Sollzeit (mm:ss)	10
Belüften	Solldruck Kammer	850	max. Druckänderung	100	Sollzeit (mm:ss)	02:00
Trocknen	Solldruck Kammer	120	max. Druckänderung	20	Sollzeit (mm:ss)	03:00
Belüften	Solldruck Kammer	850	max. Druckänderung	100	Sollzeit (mm:ss)	02:00
Trocknen	Solldruck Kammer	120	max. Druckänderung	20	Sollzeit (mm:ss)	03:00
Belüften	Solldruck Kammer	850	max. Druckänderung	100	Sollzeit (mm:ss)	02:00
Trocknen	Solldruck Kammer	120	max. Druckänderung	20	Sollzeit (mm:ss)	03:00
Belüften	Solldruck Kammer	850	max. Druckänderung	100	Sollzeit (mm:ss)	02:00
Trocknen	Solldruck Kammer	120	max. Druckänderung	20	Sollzeit (mm:ss)	03:00
Belüften	Solldruck Kammer	850	max. Druckänderung	100	Sollzeit (mm:ss)	02:00
Trocknen	Solldruck Kammer	120	max. Druckänderung	20	Sollzeit (mm:ss)	03:00
Belüften	Solldruck Kammer	850	max. Druckänderung	100	Sollzeit (mm:ss)	02:00
Trocknen	Solldruck Kammer	120	max. Druckänderung	20	Sollzeit (mm:ss)	03:00
Belüften	Solldruck Kammer	850	max. Druckänderung	100	Sollzeit (mm:ss)	02:00
Trocknen	Solldruck Kammer	120	max. Druckänderung	20	Sollzeit (mm:ss)	03:00
Belüften	Solldruck Kammer	850	max. Druckänderung	100	Sollzeit (mm:ss)	02:00
Trocknen	Solldruck Kammer	120	max. Druckänderung	20	Sollzeit (mm:ss)	03:00
Belüften	Solldruck Kammer	850	max. Druckänderung	100	Sollzeit (mm:ss)	02:00
Trocknen	Solldruck Kammer	120	max. Druckänderung	20	Sollzeit (mm:ss)	03:00
Belüften	Solldruck Kammer	850	max. Druckänderung	100	Sollzeit (mm:ss)	02:00
Trocknen	Solldruck Kammer	120	max. Druckänderung	20	Sollzeit (mm:ss)	03:00
Druckausgleich herstellen	Solldruck Kammer	920				

Anhang C

Sterilisator-Beladungsplan

Systemvalidierungsbericht

Anhang C Sterilisator Beladungsplan Teilbeladungen

Datum: 12.04.2010
Seite: 58 von 265
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-
A.doc

C1 Beladungsplan Instrumente 134°C 7min HP Teilbeladungen (DIN EN ISO 17665 Punkt A.3)

Teilbeladung 1. Zyklus/ Teilbeladung 2. Zyklus/ Teilbeladung 3. Zyklus


Alle oben genannten Teilbeladungen werden mit dem Norm-Prüfpaket (Abbildung 7) geprüft.

Das Norm-Prüfpaket sollte aus glatten, jeweils makellos weiß gebleichten Baumwolltüchern bestehen, die eine Größe von etwa 900 mm × 1 200 mm haben. Die Anzahl der Fäden je Zentimeter sollte in der Kette (30 ± 6) und im Schuss (27 ± 5) betragen. Die Masse sollte (185 ± 5) g/cm² betragen, und die Kanten, die keine Webkanten sind, sollten gesäumt sein.

Abbildung 7 Messpunkte im Norm-Wäschepräzisionspaket

Die Messpunkte der Teilbeladung sind in Tabelle 24 beschrieben.

Maße in Millimeter



Legende

- 1 Lage des Sensors
- 2 mittlste Schicht

Validierungsbericht

Anhang C Sterilisator Beladungsplan Teilbeladungen

Datum: 06.05.2015
Seite: 59 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-
A.doc

Tabelle 24 Messpunkte Teilbeladung 1. Zyklus/ Teilbeladung 2. Zyklus/ Teilbeladung 3. Zyklus

Mess-punktnr.:	Sieb / MP	Messpunkt
1	-	Kammerdruck
2	-	Kammertemperatur 50 mm über der Beladung
3	-	Drain
4		Kammer mitte hinten oben
5	Norm-Prüfpaket	5 cm über Normwäscepaket
6		1 cm über Mitte Normwäscepaket
7		im Zentrum
8		im Zentrum
9		im Zentrum
10		1 cm unter Mitte Normwäscepaket

Bei dieser Prüfung wird eine Anzahl Temperatursensoren (6) in verschiedenen Ebenen um die vertikale Achse herum auf unterschiedlichen Ebenen im Norm-Prüfpaket angeordnet.

Validierungsbericht

Anhang C Sterilisator Beladungsplan Teilbeladungen

Datum: 06.05.2015
Seite: 60 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-
A.doc

Das Norm-Prüfpaket wurde als Teilbeladung 1. Zyklus auf der unteren Ebene des Beladungsträgers platziert (Abbildung 6).

Abbildung 6 Platzierung Teilbeladung 1. Zyklus



Das Norm-Prüfpaket wurde als Teilbeladung 2. Zyklus auf der unteren Ebene des Beladungsträgers platziert (Abbildung 7).

Abbildung 7 Platzierung Teilbeladung 2. Zyklus



Das Norm-Prüfpaket wurde als Teilbeladung 3. Zyklus auf der unteren Ebene des Beladungsträgers platziert (Abbildung 8).

Abbildung 8 Platzierung Teilbeladung 3. Zyklus



Validierungsbericht

Anhang C Sterilisator Beladungsplan Referenzbeladung

Datum: 06.05.2015
Seite: 61 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-
A.doc

C2 Beladungsplan Referenzbeladung, Instrumente 134°C 7min HP trocknen fraktioniert, Charge 639

Die Referenzbeladung für dieses Programm wurde wie folgt zusammengestellt, positioniert und in Tabelle 25 beschrieben.

Tabelle 25 Messpunkte Vollbeladung


Mess-punktnr.:	Verpackung	Sieb / MP	Messpunkt
1	-	-	Kammerdruck
2	-	-	Kammertemperatur über der Beladung
3	-	-	Drain
4	-	-	Drain
5	Kunststofftray in 2-fach Vlies	Resektoskop	in Trokar 24
6			in Handstück Resektoskop
7	Aluminiumcontainer mit Primelinedeckel, innen Vlies	Kan.schr. 6,5/8 (Stryker)	in Multiple Drill Guide
8			in Bohrer 5,6
9	Aluminiumcontainer mit Primelinedeckel, innen Vlies	Omnitrakt GS 300	in Handgriff 311.012
10			in Gelenk
11	Aluminiumcontainer mit Primelinedeckel, innen Vlies	Minifragment	in Hülse
12			in Aufnahme

Validierungsbericht

Anhang C Sterilisator Beladungsplan Referenzbeladung

Datum: 06.05.2015
Seite: 62 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

Das Beladungsmuster der Referenzbeladung für das Programm ist nachfolgend dargestellt.




Validierungsbericht


Anhang C Sterilisator Beladungsplan Referenzbeladung

Datum: 06.05.2015
Seite: 63 von 265
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

C3 Platzierung Logger 1



C3 Platzierung Logger 2



C3 Platzierung Logger 3



C3 Platzierung Logger 4




Validierungsbericht

Anhang C Sterilisator Beladungsplan Referenzbeladung

Datum: 06.05.2015
Seite: 64 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

Abbildung 9 Platzierung Referenzbeladung



Anhang D1

**Vakuum & Leerfahrt
(Charge 634)**


Chargenausdruck / Messergebnisse

Validierungsbericht

Anhang D1 Chargenausdruck / Messergebnisse Vakuum & Leefahrt

Datum: 06.05.2015
Seite: 66 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

Chargendokumentation



Validierungsbericht

Anhang D1 Chargenausdruck / Messergebnisse Vakuum & Leefahrt

Datum: 06.05.2015
Seite: 67 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

ECO 300 HC (1) - Prozess-Daten - Report							Chargen-Nr. M002691	
Information			Prozessablaufdaten				Freigabe	
Name	Bundesamt für Ausstattung	Gerätename	ECO 300 HC (1)	Beginn	17.03.2015 07:07:28		Produktfreigabe	In Ordnung
Strasse	Ferdinand-Sauerbruch-Str. 1	Firma	Hörmann Medizintechnik GmbH	Ende	17.03.2015 08:08:54		Ja	
Postleitzahl	56073	Type	DSM	Dauer	01:01:26		Freigegeben durch	LSE LSE
Stadt	Koblenz	Version	1.0	Status	Zyklus beendet		Freigegeben am	17.03.2015 08:11:45
Land	DE	Herstellernummer	FN 66489	Chargen-Nr.	M002691			
Bemerkung	-- Herrn Winfried Liesenfeld U3.5	Zylindernummer	634	Programm	VAKUUM + LEERFAHRT			
max. Temperatur:	135, 6 °C	Gerätekategorie	Autoklav	Ergebnis	Programm erfolgreich abgeschlossen			
Programmabschnitt	Zeit	Kammer	Kammer PC	Mantel	Strömung 1	Strömung 2	Satrdampf	Kühlwasser
Auffeilchung starten	17.03.2015 07:07:28	978	977	968	18,5	18,4	99,0	18,5
Dichtung andrücken BS	17.03.2015 07:07:31	978	977	967	18,5	18,4	99,0	18,4
1. Vorvakuum	17.03.2015 07:07:39	976	974	968	18,5	18,4	98,9	18,5
Standzeit	17.03.2015 07:11:49	72	71	970	17,1	17,1	40,6	14,0
Terzzeit	17.03.2015 07:16:55	74	71	970	17,6	17,6	40,9	14,6
Mantelheizung EIN	17.03.2015 07:27:02	75	75	968	17,5	17,5	41,2	15,7
Mantelheizung AUS	17.03.2015 07:27:05	75	74	967	17,5	17,5	41,2	15,7
1. Dampftest	17.03.2015 07:27:08	75	74	970	17,5	17,6	41,2	15,7
1. Vorvakuum	17.03.2015 07:40:55	1340	1339	1502	35,1	35,1	108,0	16,3
2. Dampftest	17.03.2015 07:42:11	480	476	1573	77,5	77,5	80,3	12,1
2. Vorvakuum	17.03.2015 07:44:38	1782	1731	99,1	99,0	99,0	116,6	12,8
3. Dampftest	17.03.2015 07:45:48	509	507	2254	87,2	87,2	81,6	15,5
Mantelheizung EIN	17.03.2015 07:47:33	1788	1783	2107	116,3	116,3	116,7	15,6
3. Vorvakuum	17.03.2015 07:50:07	1530	1528	3311	110,3	110,3	112,0	16,1
Steigzeit	17.03.2015 07:50:32	1034	1037	3288	101,6	101,6	100,6	16,3
Spezialiseren	17.03.2015 07:53:40	3132	3127	3250	134,6	134,6	135,0	16,8
Spezialiseren	17.03.2015 07:55:40	3199	3196	3302	135,5	135,5	135,7	17,4
Abräumen	17.03.2015 07:56:44	3187	3182	3318	135,5	135,6	135,6	18,0
Absaugen	17.03.2015 08:00:13	588	582	3223	101,2	101,2	85,4	19,6
Trocknen	17.03.2015 08:02:06	120	117	3331	91,9	91,9	49,9	14,7
Druckausgleich herstellen	17.03.2015 08:07:26	48	50	3222	76,8	76,8	33,9	19,2
Dichtungssicherung BS	17.03.2015 08:08:31	850	859	3246	74,7	74,7	95,1	19,3
Mantelheizung AUS	17.03.2015 08:08:49	932	928	3258	74,2	74,2	97,7	19,3
Aufzeichnung beenden	17.03.2015 08:08:52	941	939	3290	74,1	74,1	74,0	19,3

Validierungsbericht

Anhang D1 Chargenausdruck / Messergebnisse Vakuum & Leefahrt

Datum: 06.05.2015
Seite: 68 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

Erstelltdatum: 17.03.2015 Erstellzeit: 08:11:45		ECO 300 HC (1)- Prozess-Daten- Protokolle				
Firma	Name	Information			Verfahrensdaten	
Bundesamt für Ausstattung	Informationstechnik und Nutzung Ferdinand-Sauerbruch-Str.1 Postleitzahl 56073 Stadt Koblenz Land DE Bemerkung - - Herrin Winfried Liesenfeld U3.5	Gerätename Firma Typ Version Herstellernummer Zykluszähler Gerätekategorie	ECO 300 HC (1) Holzner Medizintechnik GmbH DSM 1.0 FN 66491 634 Autoklav	Beginn Ende Dauer Status Chargen-Nr. Programm Ergebnis	17.03.2015 07:07:28 17.03.2015 08:08:54 01-01-26 Zyklus beendet Mod2691 + LEERFAHRT Programm erfolgreich abgeschlossen	Chargen-Nr. Mod2691
Programmschritt	Datum/Uhrzeit	1 (mbar)	2 (mbar)	3 (°C)	4 (°C)	5 (°C)
Vorbehandlung	17.03.2015 07:07:28	978	977	968,0	18,5	18,4
Programmlauf	17.03.2015 07:11:49	72	71	970,0	17,1	17,1
Vorbehandlung	17.03.2015 07:27:02	75	75	968,0	17,5	17,5
Programmlauf	17.03.2015 07:27:05	75	74	967,0	17,5	17,5
Vorbehandlung	17.03.2015 07:27:08	75	74	970,0	17,5	17,6
Sterilisation	17.03.2015 07:53:40	3132	3127	3250,0	134,6	134,6
Nachbehandlung	17.03.2015 07:56:44	3187	3182	3318,0	135,5	135,6
Programmlauf	17.03.2015 08:07:26	48	50	3282,0	76,8	76,8
Nachbehandlung	17.03.2015 08:08:31	850	849	3246,0	74,7	74,7
Programmlauf	17.03.2015 08:08:49	932	928	3258,0	74,2	74,1
Nachbehandlung	17.03.2015 08:08:52	941	939	3290,0	74,1	74,0
Zyklus beendet	17.03.2015 08:08:52	941	939	2390,0	74,1	74,0

Statistik									
Programmschritt	Dauer	1 (min)	1 (max)	2 (min)	2 (max)	3 (min)	3 (max)	4 (min)	4 (max)
Vorbehandlung	00:04:21	72	978	71	977	967,0	972,0	15,8	18,4
Programmlauf	00:15:13	71	77	68	75	967,0	972,0	17,1	17,7
Vorbehandlung	00:00:03	75	75	74	74	967,0	967,0	17,5	17,5
Programmlauf	00:26:32	85	3132	85	3127	968,0	3402,0	17,5	17,6
Vorbehandlung	00:03:04	3187	3214	3182	3213	3205,0	3407,0	134,6	134,6
Sterilisation	00:10:42	47	2972	47	2972	320,0	3407,0	76,8	135,6
Nachbehandlung	00:01:05	62	850	63	849	3223,0	3373,0	74,7	76,6
Programmlauf	00:00:18	885	932	882	928	3222,0	3258,0	74,4	74,5
Nachbehandlung	00:00:03	941	939	939	939	3290,0	3290,0	74,1	74,0

Validierungsbericht

Anhang D1 Chargenausdruck / Messergebnisse Vakuum & Leerausfahrt

Datum: 06.05.2015
Seite: 69 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

Sterilisationsprotokoll

Seite 1



Sterilisator: DSM666-1V-FD-FN-66489

Datum: 17.03.2015

Zeit: 07:07:28

Programm: VAKUUM + LEERFAHRT

Lfd.Nr.: ch00634

Programmart: Testprogramm

Bediener: 4

Maximale Temperatur: 135,6°

Charge ist gültig

Programmschritt	Zeit	Kammer Druck [mbar]	Kammer PC Druck [mbar]	Mantel Druck [mbar]	Strömung 1 Temp. [°C]	Strömung 2 Temp. [°C]	Sattdampf- Temp. [°C]	k Kühlwasser V Temp. [°C]
Aufzeichnung starten	07:07:28	978	977	969	18,5	18,4	99,0	18,5
Dichtung andrücken...	07:07:31	978	977	967	18,5	18,4	99,0	18,4
1. Vorvakuum	07:07:39	976	974	969	18,5	18,4	98,9	18,5
Standzeit	07:11:49	72	71	970	17,1	17,1	40,6	14,0
Testzeit	07:16:55	74	71	970	17,6	17,6	40,9	14,6
Mantelheizung EIN	07:27:02	75	75	969	17,5	17,5	41,2	15,7
Mantelheizung AUS	07:27:05	75	74	967	17,5	17,5	41,2	15,7
1. Dampfstoß	07:27:08	75	74	970	17,5	17,6	41,2	15,7
1. Vorvakuum	07:40:55	1340	1339	1502	35,1	35,1	108,0	16,3
2. Dampfstoß	07:42:11	480	476	1573	77,5	77,5	80,3	12,1
2. Vorvakuum	07:44:38	1782	1781	2171	99,1	99,0	116,6	12,8
3. Dampfstoß	07:45:48	509	507	2255	87,2	87,2	81,8	15,5
Mantelheizung EIN	07:47:33	1788	1783	2107	116,3	116,3	116,7	15,6
3. Vorvakuum	07:50:07	1530	1528	3311	110,3	110,3	112,0	16,1
Steigezeit	07:50:32	1034	1037	3258	101,6	101,6	100,6	16,3
Sterilisieren	07:53:40	3132	3127	3250	134,6	134,6	135,0	16,8
Sterilisieren	07:55:40	3199	3196	3302	135,5	135,5	135,7	17,4
Abdampfen	07:56:44	3187	3182	3318	135,5	135,6	135,6	18,0
Absaugen	08:00:13	588	582	3243	101,3	101,3	85,4	19,6
Trocknen	08:02:06	120	117	3331	81,9	82,0	49,9	14,7
Druckausgleich herst...	08:07:26	49	50	3282	76,8	76,8	33,9	19,2
Dichtungsrückzug BS	08:08:31	850	849	3246	74,7	74,7	95,1	19,3
Mantelheizung AUS	08:08:49	932	928	3258	74,2	74,1	97,7	19,3
Aufzeichnung beenden	08:08:52	941	939	3290	74,1	74,0	97,9	19,3

4

Visum 1

Visum 2

Validierungsbericht

Anhang D1 Chargenausdruck / Messergebnisse Vakuum & Leeraufahrt

Datum: 06.05.2015
Seite: 70 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc



Seite 2

Sterilisationsprotokoll

Sterilisator: DSM666-1V-FD-FN-66489

Programm: VAKUUM + LEERFAHRT

Programmart: Testprogramm

Maximale Temperatur: 135,6°

Charge ist gültig


Kammer	Kammer PC	Mantel	Strömung 1	Strömung 2	Sattdampf-Kurve	Kühlwasser Vakuum-Temp. [°C]
Druck [mbar]	Druck [mbar]	Druck [mbar]	Temp. [°C]	Temp. [°C]	Temp. [°C]	Temp. [°C]

Datum: 17.03.2015

Zeit: 07:07:28

Lfd.Nr.: ch00634

Bediener: 4



Validierungsbericht

Anhang D1 Chargenausdruck / Messergebnisse Vakuum & Leerausfahrt

Datum: 06.05.2015
Seite: 71 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

Setupbericht

Winlog. validation

Bez.:17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-VAKUUM + LEERFAHRT
17.03.2015 07:03:07

Winlog.validation 3.5

HP Medizintechnik GmbH

Allgemeine Angaben

Gerät
Varioklav 300 ECO 4 STE

SOP

-

Programm
VAKUUM + LEERFAHRT

Norm
ISO EN 17665

Ersteller

Chargennummer

KD

634

Verantwortlich

Ausgewertet

Klaus-Dieter Sachon

17.03.2015 08:11:22

Bemerkung

Modul 01 der Sterilisationsmodule MSE 72/180 EinsLaz, HP Medizintechnik, Markt Indersdorf
Validierung Sterilisator, HP-Medizintechnik GmbH Varioklav ECO 300 HC, Herstellernummer: 66489

Parameter des Vakuumtests

Dauer	10Min.	Mindestvakuum	70mbar
Haltezeit	5Min.	Max. Leckrate	1,30mbar/Min.

Verwendete Logger

Messdauer	7200s	Messmodus	Sofort starten
Intervall	1s	Start	17.03.2015 07:03:57

15117478 Loggertyp: EBI 10-P Version: 3.07.0 Kalibrierdatum 23.02.2015 07:46:51

Kanal	Typ	Name	
1	Druck		
2	Temperatur		

Validierungsbericht

Anhang D1 Chargenausdruck / Messergebnisse Vakuum & Leerausfahrt

Datum: 06.05.2015
Seite: 72 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

Audit Trail

Winlog.validation

Bez.: 17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-VAKUUM + LEERFAHRT
17.03.2015 07:03:07

Winlog.validation 3.5

HP Medizintechnik GmbH

Audit Trail

Zeit	Benutzer	Aktion
	Bemerkung	
17.03.2015	KD	Validierung ausgewertet.
08:11:22 UTC +01:00	17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-VAKUUM + LEERFAHRT	
17.03.2015	KD	Validierung elektronisch unterschrieben
08:11:22 UTC +01:00	17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-VAKUUM + LEERFAHRT	
17.03.2015	KD	Logger gelesen.
08:11:02 UTC +01:00	15117478	
17.03.2015	KD	Neue Validierung erstellt
07:03:35 UTC +01:00		

Validierungsbericht

Anhang D1 Chargenausdruck / Messergebnisse Vakuum & Leerausfahrt

Datum: 06.05.2015
Seite: 73 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

Validierung

Winlog.validation

Bez.: 17_03_2015_Varioklav 300 ECO 4 STE-VAKUUM + LEERFAHRT
17.03.2015 07:03:07

Winlog.validation 3.5

HP Medizintechnik GmbH

Allgemeine Angaben

Gerät	SOP
Varioklav 300 ECO 4 STE	-
Programm	Norm
VAKUUM + LEERFAHRT	ISO EN 17665
Ersteller	Chargennummer
KD	634
Verantwortlich	Ausgewertet
Klaus-Dieter Sachon	17.03.2015 08:11:22

Bemerkung

Modul 01 der Sterilisationsmodule MSE 72/180 EinsLaz, HP Medizintechnik, Markt Indersdorf
Validierung Sterilisator, HP-Medizintechnik GmbH Varioklav ECO 300 HC, Herstellernummer: 66489

Parameter des Vakuumtests

Dauer	10Min.	Mindestvakuum	70mbar
Haltezeit	5Min.	Max. Leckrate	1,30mbar/Min.

Verwendete Logger

Messdauer	7200s	Messmodus	Sofort starten
Interval	1s	Start	17.03.2015 07:03:57

15117478 Loggertyp: EBI 10-P Version: 3.07.0 Kalibrierdatum 23.02.2015 07:46:51

Kanal	Typ	Name	
1	Druck		
2	Temperatur		

Validierungsbericht

Anhang D1 Chargenausdruck / Messergebnisse Vakuum & Leerausfahrt

Datum: 06.05.2015
Seite: 74 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

Validierung

Winlog. validation

Bez.: 17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-VAKUUM + LEERFAHRT
17.03.2015 07:03:07

Winlog.validation 3.5

HP Medizintechnik GmbH

Gesamtergebnis

Bestanden

Ergebnis (detailliert)	Soll	Ist
✓ Linearer Druckverlauf		
✓ Leckrate	<= 1.30 mbar/Min.	0.20 mbar/Min.
✓ Mindestvakuum	<= 70 mbar	

Bereichsübersicht

Phase	Von	Bis	Dauer
Gesamter Prozess	17.03.2015 07:09:03	17.03.2015 07:24:03	00:15:00
Wartezeit	17.03.2015 07:09:03	17.03.2015 07:14:03	00:05:00
Vakuumtest	17.03.2015 07:14:03	17.03.2015 07:24:03	00:10:00

Legende

Seriennummer	Kanal	Name
# 15117478	1	Referenzsensor
# 15117478	2	

Validierungsbericht

Anhang D1 Chargenausdruck / Messergebnisse Vakuum & Leeraufahrt

Datum: 06.05.2015
Seite: 75 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

Validierung


Winlog.validation

Bez.:17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-VAKUUM + LEERFAHRT
17.03.2015 07:03:07

Winlog.validation 3.5

HP Medizintechnik GmbH

Gesamte Messung



Statistische Daten (Gesamte Messung)

#15117478		
	1	2
Fluktuation	3159 mbar	123.65 K
Max	3197 mbar	135.65 °C
Max. Zeit	17.03.2015 07:51:56	17.03.2015 07:51:57
Messwerte	4014	4014
Min	38 mbar	12.01 °C
Min. Zeit	17.03.2015 08:04:15	17.03.2015 07:06:59
MinMax	3159 mbar	123.65 °C
Mittelw.Max	2470 mbar	72.60 °C
Mittelw.Min	689 mbar	51.05 °C
Mittelwert	727 mbar	63.05 °C
Std.Abw.	849 mbar	40.84 °C

Validierungsbericht

Anhang D1 Chargenausdruck / Messergebnisse Vakuum & Leerausfahrt

Datum: 06.05.2015
Seite: 76 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

Validierung

Winlog.validation

Bez.: 17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-VAKUUM + LEERFAHRT
17.03.2015 07:03:07

Winlog.validation 3.5

HP Medizintechnik GmbH

Gesamter Prozess



Statistische Daten (Gesamter Prozess)

#15117478		
	1	2
Fluktuation	11 mbar	4.83 K
Max	70 mbar	18.26 °C
Max. Zeit	17.03.2015 07:09:03	17.03.2015 07:23:47
Messwerte	900	900
Min	59 mbar	13.43 °C
Min. Zeit	17.03.2015 07:09:22	17.03.2015 07:09:03
MinMax	11 mbar	4.83 °C
Mittelw.Max	9 mbar	0.44 °C
Mittelw.Min	2 mbar	4.38 °C
Mittelwert	61 mbar	17.81 °C
Std.Abw.	1 mbar	0.98 °C

Validierungsbericht

Anhang D1 Chargenausdruck / Messergebnisse Vakuum & Leerfahrt

Datum: 06.05.2015
Seite: 77 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

Validierung


Winlog.validation

Bez.:17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-VAKUUM + LEERFAHRT
17.03.2015 07:03:07

Winlog.validation 3.5

HP Medizintechnik GmbH

Wartezeit



Statistische Daten (Wartezeit)

#15117478		
	1	2
Fluktuation	11 mbar	4.72 K
Max	70 mbar	18.15 °C
Max. Zeit	17.03.2015 07:09:03	17.03.2015 07:14:02
Messwerte	300	300
Min	59 mbar	13.43 °C
Min. Zeit	17.03.2015 07:09:22	17.03.2015 07:09:03
MinMax	11 mbar	4.72 °C
Mittelw.Max	9 mbar	1.16 °C
Mittelw.Min	2 mbar	3.56 °C
Mittelwert	61 mbar	16.99 °C
Std.Abw.	1 mbar	1.38 °C

Validierungsbericht

Anhang D1 Chargenausdruck / Messergebnisse Vakuum & Leeraufzug

Datum: 06.05.2015
Seite: 78 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

Validierung


Winlog.validation

Bez.: 17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-VAKUUM + LEERFAHRT
17.03.2015 07:03:07

Winlog.validation 3.5

HP Medizintechnik GmbH

Vakuumtest



Statistische Daten (Vakuumtest)

#15117478		
	1	2
Fluktuation	2 mbar	0.11 K
Max	63 mbar	18.26 °C
Max. Zeit	17.03.2015 07:21:44	17.03.2015 07:23:47
Messwerte	600	600
Min	61 mbar	18.15 °C
Min. Zeit	17.03.2015 07:14:03	17.03.2015 07:14:06
MinMax	2 mbar	0.11 °C
Mittelw.Max	1 mbar	0.03 °C
Mittelw.Min	1 mbar	0.07 °C
Mittelwert	62 mbar	18.22 °C
Std.Abw.	1 mbar	0.02 °C

Validierungsbericht

Anhang D1 Chargenausdruck / Messergebnisse Vakuum & Leerausfahrt

Datum: 06.05.2015
Seite: 79 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

Validierung

Winlog-validation

Bez.: 17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-VAKUUM + LEERFAHRT
17.03.2015 07:03:07

Winlog.validation 3.5

HP Medizintechnik GmbH

Allgemeine Angaben

Gerät	SOP
Varioklav 300 ECO 4 STE	-
Programm	Norm
VAKUUM + LEERFAHRT	ISO EN 17665
Ersteller	Chargennummer
KD	634
Verantwortlich	Ausgewertet
Klaus-Dieter Sachon	17.03.2015 08:11:22

Bemerkung

Modul 01 der Sterilisationsmodule MSE 72/180 EinsLaz, HP Medizintechnik, Markt Indersdorf
Validierung Sterilisator, HP-Medizintechnik GmbH Varioklav ECO 300 HC, Herstellernummer: 66489

Verwendete Logger


15117478 Kalibrierdatum 23.02.2015 07:46:51

Gesamtergebnis

Bestanden

Ergebnis (detailliert)	Soll	Ist
✓ Linearer Druckverlauf		
✓ Leckrate	<= 1.30 mbar/Min.	0.20 mbar/Min.
✓ Mindestvakuum	<= 70 mbar	

Gesamte Messung



Anhang D2

**Vakuum & Leerfahrt (Aufwärmen)
(Charge 634)**


Chargenausdruck / Messergebnisse

Validierungsbericht

Anhang D2 Chargenausdruck / Messergebnisse Vakuum & Leerafahrt

Datum: 06.05.2015
Seite: 81 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

Chargendokumentation



Validierungsbericht

Anhang D2 Chargenausdruck / Messergebnisse Vakuum & Leeraufzug

Datum: 06.05.2015
 Seite: 82 von 253
 EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

ECO 300 HC (1) - Prozess-Daten-Report										Chargen-Nr.: M002691
Firma		Information			Verfahrensdaten			Fehler		
Name Bundesamt für Ausbildung und Berufsbildung Ferdinand-Sauerbruch-Str.1 Postleitzahl: 56073 Stadt: Koblenz Land: DE Bemerkung: - Herr Wulfried Liesenfeld U5.5 max. Temperatur: 135,6 °C Programm: Testprogramm Entnahmegerät: Alarmanzahl: 0 Inertgas: 0		Gerätename: ECO 300 HC (1) Firma: Horner Medizintechnik GmbH Typ: DSM Herstellernummer: FN 66488 Zeilenzähler: 634 Gerätekategorie: Autoklav			Beginn: 17.03.2015 07:07:28 Ende: 17.03.2015 08:08:54 Status: Zuweisung beendet Chargen-Nr.: M002691 Programm: VAKUUM - LIEFERFAHRT Ergebnis: Programm erfolgreich abgeschlossen			Prozessabrechnung in Öffnung Produktbelegung durch Fragebogen am 17.03.2015 08:11:45		
Programmschritt		Zeit	Parameter	Mittel	Spannung 1	Spannung 2	Kurve	Wirkwassers: Vakuum-WSP		
Autofeldmessung starten		17.03.2015 07:07:28	978	977	568	18,5	18,4	99,0	18,5	18,4
Dichtung austrocknen BS		17.03.2015 07:07:31	978	977	567	18,5	18,4	99,0	18,4	18,4
1. Vorrakuum		17.03.2015 07:11:39	976	974	568	18,5	18,4	98,9	18,5	18,5
Standzeit		17.03.2015 07:11:49	712	71	970	17,6	17,1	40,6	14,0	14,0
Testzeit		17.03.2015 07:16:55	74	71	970	17,6	17,1	40,9	14,6	14,6
Mantelheizung EIN		17.03.2015 07:27:02	75	75	968	17,5	17,5	41,2	15,7	15,7
Mantelheizung AUS		17.03.2015 07:27:05	75	74	967	17,5	17,5	41,2	15,7	15,7
1. Dampflock5		17.03.2015 07:27:08	75	74	970	17,5	17,6	41,2	15,7	15,7
1. Vorrakuum		17.03.2015 07:40:55	1340	1339	1502	35,1	35,1	168,0	16,3	16,3
2. Dampflock5		17.03.2015 07:42:11	480	476	1573	77,5	77,5	80,3	12,1	12,1
2. Vorrakuum		17.03.2015 07:44:38	1702	1781	2173	99,1	99,1	166,6	12,8	12,8
3. Dampflock5		17.03.2015 07:45:48	509	507	2254	87,2	87,2	111,8	15,5	15,5
3. Mantelheizung EIN		17.03.2015 07:47:33	1783	2167	116,2	116,2	116,2	116,7	15,5	15,5
3. Mantelheizung AUS		17.03.2015 07:50:07	1783	2167	116,2	116,2	116,2	116,7	15,5	15,5
Steck11 Isolieren		17.03.2015 07:53:40	1112	1122	3230	101,6	101,6	101,6	16,1	16,1
Steck11 Isolieren		17.03.2015 07:55:40	1119	3195	3160	134,6	134,6	134,6	16,3	16,3
Abdampfen		17.03.2015 07:56:44	3197	3182	3118	135,5	135,5	135,5	17,4	17,4
Absaugen		17.03.2015 08:00:13	508	562	3243	101,3	101,3	101,3	18,0	18,0
Trocknen		17.03.2015 08:02:06	110	117	3331	81,9	82,0	85,4	19,6	19,6
Drückausgleich herstellen		17.03.2015 08:07:26	48	50	3282	76,8	76,8	49,9	14,7	14,7
Dichtungsausgleich BS		17.03.2015 08:08:31	850	849	3246	74,7	74,7	95,1	19,3	19,3
Mantelheizung AUS		17.03.2015 08:08:49	912	928	3258	74,1	74,1	97,7	19,3	19,3
Autofeldmessung beenden		17.03.2015 08:08:52	941	939	3290	74,1	74,1	97,9	19,3	19,3

Validierungsbericht

Anhang D2 Chargenausdruck / Messergebnisse Vakuum & Leeraufzug

Datum: 06.05.2015
Seite: 83 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

Firma		ECO 300 HC (1)- Prozess-Daten - Protokolle					Chargen-Nr.: M002691	
Name	Bundesamt für Ausbildung und Nutzung Ferdinand-Sauerbruch-Haus Postfach 58073 Berlin DE	Information	ECO 300 HC (1) Hoher Meßtechnik GmbH Typ 1.0SM Version 1.0 Hausnummer: Fl. 664/89 Telefon: 6144 Gentlektengroße Autoklav	Verfahrensdaten	Beginn 17.03.2015 07:07:28 Ende 17.03.2015 08:03:54 Dauer 01:01:26 Status beendet Chargen-Nr. M002691 Programm VAKUUM - LIEFERFAHRT Ergebnis Programm erfolgreich abgeschlossen	Fertigabe	Prozessbeurteilung in Öffnung Ja ILSF Fragegeboten durch ILSF 17.03.2015 08:11:45	
Programmschritt	Datum/Uhrzeit	1 (mbar)	2 (mbar)	3 (°C)	4 (°C)	5 (°C)		
Vorbehandlung	17.03.2015 07:07:28	97.8	97.7	968.0	18.8	18.4		
Programmlauf	17.03.2015 07:11:49	72	72	970.0	17.7	17.1		
Vorbehandlung	17.03.2015 07:27:02	75	75	968.0	17.9	17.5		
Programmlauf	17.03.2015 07:27:15	75	74	967.0	17.9	17.5		
Vorbehandlung	17.03.2015 07:27:38	75	74	970.0	17.5	17.5		
Stabilisation	17.03.2015 07:53:40	3132	3127	9250.0	134.6	134.6		
Nachbehandlung	17.03.2015 07:56:44	3182	3182	9318.0	135.5	135.5		
Programmlauf	17.03.2015 08:07:26	48	50	9282.0	76.8	76.8		
Nachbehandlung	17.03.2015 08:08:31	850	849	9246.0	74.7	74.7		
Programmlauf	17.03.2015 08:08:49	932	928	9288.0	74.2	74.1		
Nachbehandlung	17.03.2015 08:08:52	941	939	9290.0	74.1	74.0		
Zyklus beendet	17.03.2015 08:08:52	941	939	9290.0	74.1	74.0		
Statistik								
Programmschritt	Dauer	1 (min)	1 (max)	2 (min)	2 (max)	3 (min)	3 (max)	4 (min)
Vorbehandlung	00:04:21	72	97.8	71	97.7	967.0	372.0	15.0
Programmlauf	00:15:13	71	72	68	75	967.0	977.0	18.5
Vorbehandlung	00:00:03	75	75	74	74	967.0	967.0	17.7
Programmlauf	00:00:03	75	75	74	74	970.0	970.0	17.5
Vorbehandlung	00:26:22	85	3132	65	3127	908.0	3402.0	17.5
Stabilisation	00:03:24	3182	3214	3123	3075	932.0	135.3	135.6
Nachbehandlung	00:10:22	47	297.3	47	287.2	201.0	3407.0	76.8
Programmlauf	00:01:05	62	850	63	849	3223.0	3373.0	74.7
Nachbehandlung	00:00:18	885	932	882	928	3222.0	3358.0	74.2
Programmlauf	00:00:03	941	941	939	939	3290.0	3390.0	74.1
								74.0

Validierungsbericht

Anhang D2 Chargenausdruck / Messergebnisse Vakuum & Leerfahrt

Datum: 06.05.2015
Seite: 84 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-
A.doc

Sterilisationsprotokoll

Seite 1



Sterilisator: DSM666-1V-FD-FN-66489
Programm: VAKUUM + LEERFAHRT
Programmart: Testprogramm
Maximale Temperatur: 135,6°
Charge ist gültig

Datum: 17.03.2015 Zeit: 07:07:28
Lfd.Nr.: ch00634 Bediener: 4

Programmschritt	Zeit	Kammer Druck [mbar]	Kammer PC Druck [mbar]	Mantel Druck [mbar]	Strömung 1 Temp. [°C]	Strömung 2 Temp. [°C]	Sattdampf Temp. [°C]	k Kühlwasser V Temp. [°C]
Aufzeichnung starten	07:07:28	978	977	969	18,5	18,4	99,0	18,5
Dichtung andrücken...	07:07:31	978	977	967	18,5	18,4	99,0	18,4
1. Vorvakuum	07:07:39	976	974	969	18,5	18,4	98,9	18,5
Standzeit	07:11:49	72	71	970	17,1	17,1	40,6	14,0
Testzeit	07:16:55	74	71	970	17,6	17,6	40,9	14,6
Mantelheizung EIN	07:27:02	75	75	969	17,5	17,5	41,2	15,7
Mantelheizung AUS	07:27:05	75	74	967	17,5	17,5	41,2	15,7
1. Dampfstoß	07:27:08	75	74	970	17,5	17,6	41,2	15,7
1. Vorvakuum	07:40:55	1340	1339	1502	35,1	35,1	108,0	16,3
2. Dampfstoß	07:42:11	480	476	1573	77,5	77,5	80,3	12,1
2. Vorvakuum	07:44:38	1782	1781	2171	99,1	99,0	116,6	12,8
3. Dampfstoß	07:45:48	509	507	2255	87,2	87,2	81,8	15,5
Mantelheizung EIN	07:47:33	1788	1783	2107	116,3	116,3	116,7	15,6
3. Vorvakuum	07:50:07	1530	1528	3311	110,3	110,3	112,0	16,1
Steigezeit	07:50:32	1034	1037	3258	101,6	101,6	100,6	16,3
Sterilisieren	07:53:40	3132	3127	3250	134,6	134,6	135,0	16,8
Sterilisieren	07:55:40	3199	3196	3302	135,5	135,6	135,7	17,4
Abdampfen	07:56:44	3187	3182	3318	135,5	135,6	135,6	18,0
Absaugen	08:00:13	588	582	3243	101,3	101,3	85,4	19,6
Trocknen	08:02:06	120	117	3331	81,9	82,0	49,9	14,7
Druckausgleich herst...	08:07:26	49	50	3282	76,8	76,8	33,9	19,2
Dichtungsrückzug BS	08:08:31	850	849	3246	74,7	74,7	95,1	19,3
Mantelheizung AUS	08:08:49	932	928	3258	74,2	74,1	97,7	19,3
Aufzeichnung beenden	08:08:52	941	939	3290	74,1	74,0	97,9	19,3

Validierungsbericht

Anhang D2 Chargenausdruck / Messergebnisse Vakuum & Leerafahrt

Datum: 06.05.2015
Seite: 85 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc



Seite 2

Sterilisationsprotokoll

Sterilisator: DSM666-1V-FD-FN-66489
Programm: VAKUUM + LEERAFAHRT
Programm: Testprogramm
Maximale Temperatur: 135,6°

Charge ist gültig
Kammer
Druck [mbar]

Kammer PC
Druck [mbar]


Mantel
Druck [mbar]

Strömung 1
Temp. [°C]

Strömung 2
Temp. [°C]

Sattdampf-
kurve
Temp. [°C]

Kühlwasser Vakuum-
Temp. [°C]



Validierungsbericht

Anhang D2 Chargenausdruck / Messergebnisse Vakuum & Leeraufzug

Datum: 06.05.2015
Seite: 86 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-
A.doc

Setupbericht

Winlog.validation

Bez.:17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-VAKUUM + LEERFAHRT
17.03.2015 07:03:07

Winlog.validation 3.5

HP Medizintechnik GmbH

Allgemeine Angaben

Gerät	SOP
Varioklav 300 ECO 4 STE	-
Programm	Norm
VAKUUM + LEERFAHRT	ISO EN 17665
Ersteller	Chargennummer
KD	634
Verantwortlich	Ausgewertet
Klaus-Dieter Sachon	17.03.2015 08:11:22

Bemerkung

Modul 01 der Sterilisationsmodule MSE 72/180 EinsLaz, HP Medizintechnik, Markt Indersdorf
Validierung Sterilisator, HP-Medizintechnik GmbH Varioklav ECO 300 HC, Herstellernummer: 66489

Parameter des Vakuumtests

Dauer	10Min.	Mindestvakuum	70mbar
Haltezeit	5Min.	Max. Leckrate	1,30mbar/Min.

Verwendete Logger

Messdauer	7200s	Messmodus	Sofort starten
Intervall	1s	Start	17.03.2015 07:03:57

15117478 Loggertyp: EBI 10-P Version: 3.07.0 Kalibrierdatum 23.02.2015 07:46:51

Kanal	Typ	Name	
1	Druck		
2	Temperatur		

Validierungsbericht

Anhang D2 Chargenausdruck / Messergebnisse Vakuum & Leeraufahrt

Datum: 06.05.2015
Seite: 87 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-
A.doc

Audit Trail

Bez.: 17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-VAKUUM + LEERFAHRT
17.03.2015 07:03:07

Winlog-validation

Winlog.validation 3.5

HP Medizintechnik GmbH

Audit Trail

Zeit	Benutzer	Aktion
Bemerkung		
17.03.2015	KD	Validierung ausgewertet.
08:11:22 UTC +01:00	17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-VAKUUM + LEERFAHRT	
17.03.2015	KD	Validierung elektronisch unterschrieben
08:11:22 UTC +01:00	17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-VAKUUM + LEERFAHRT	
17.03.2015	KD	Logger gelesen.
08:11:02 UTC +01:00	15117478	
17.03.2015	KD	Neue Validierung erstellt
07:03:35 UTC +01:00		

Validierungsbericht

Anhang D2 Chargenausdruck / Messergebnisse Vakuum & Leerfahrt

Datum: 06.05.2015
Seite: 88 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-
A.doc

Validierung

Winlog.validation

Bez.:17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-VAKUUM + LEERFAHRT
17.03.2015 07:03:07

Winlog.validation 3.5

HP Medizintechnik GmbH

Allgemeine Angaben

Gerät	SOP
Varioklav 300 ECO 4 STE	-
Programm	Norm
VAKUUM + LEERFAHRT	ISO EN 17665
Ersteller	Chargennummer
KD	634
Verantwortlich	Ausgewertet
Klaus-Dieter Sachon	17.03.2015 08:11:22

Bemerkung

Modul 01 der Sterilisationsmodule MSE 72/180 EinsLaz, HP Medizintechnik, Markt Indersdorf
Validierung Sterilisator, HP-Medizintechnik GmbH Varioklav ECO 300 HC, Herstellernummer: 66489

Parameter des Vakuumtests

Dauer	10Min.	Mindestvakuum	70mbar
Haltezeit	5Min.	Max. Leckrate	1,30mbar/Min.

Verwendete Logger

Messdauer	7200s	Messmodus	Sofort starten
Intervall	1s	Start	17.03.2015 07:03:57

15117478 Loggertyp: EBI 10-P Version: 3.07.0 Kalibrierdatum 23.02.2015 07:46:51

Kanal	Typ	Name	
1	Druck		
2	Temperatur		

Validierungsbericht

Anhang D2 Chargenausdruck / Messergebnisse Vakuum & Leeraufahrt

Datum: 06.05.2015
Seite: 89 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-
A.doc

Validierung

Winlog-validation

Bez.: 17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-VAKUUM + LEERFAHRT
17.03.2015 07:03:07

Winlog.validation 3.5

HP Medizintechnik GmbH

Gesamtergebnis

Bestanden

Ergebnis (detailliert)	Soll	Ist
------------------------	------	-----

<input checked="" type="checkbox"/> Linearer Druckverlauf		
<input checked="" type="checkbox"/> Leckrate	<= 1.30 mbar/Min.	0.20 mbar/Min.
<input checked="" type="checkbox"/> Mindestvakuum	<= 70 mbar	

Bereichsübersicht

Phase	Von	Bis	Dauer
Gesamter Prozess	17.03.2015 07:09:03	17.03.2015 07:24:03	00:15:00
Wartezeit	17.03.2015 07:09:03	17.03.2015 07:14:03	00:05:00
Vakuumtest	17.03.2015 07:14:03	17.03.2015 07:24:03	00:10:00

Legende

Seriennummer	Kanal	Name
# 15117478	1	Referenzsensor
# 15117478	2	

Validierungsbericht

Anhang D2 Chargenausdruck / Messergebnisse Vakuum & Leerfahrt

Datum: 06.05.2015
Seite: 90 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

Validierung


Bez.: 17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-VAKUUM + LEERFAHRT
17.03.2015 07:03:07

Winlog.validation

Winlog.validation 3.5

HP Medizintechnik GmbH

Gesamte Messung



Statistische Daten (Gesamte Messung)

#15117478		
	1	2
Fluktuation	3159 mbar	123.65 K
Max	3197 mbar	135.65 °C
Max. Zeit	17.03.2015 07:51:56	17.03.2015 07:51:57
Messwerte	4014	4014
Min	38 mbar	12.01 °C
Min. Zeit	17.03.2015 08:04:15	17.03.2015 07:06:59
MinMax	3159 mbar	123.65 °C
Mittelw.Max	2470 mbar	72.60 °C
Mittelw.Min	689 mbar	51.05 °C
Mittelwert	727 mbar	63.05 °C
Std.Abw.	849 mbar	40.84 °C

Validierungsbericht

Anhang D2 Chargenausdruck / Messergebnisse Vakuum & Leeraufahrt

Datum: 06.05.2015
Seite: 91 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

Validierung


Winlog.validation

Bez.: 17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-VAKUUM + LEERFAHRT
17.03.2015 07:03:07

Winlog.validation 3.5

HP Medizintechnik GmbH

Gesamter Prozess



Statistische Daten (Gesamter Prozess)

#15117478		
	1	2
Fluktuation	11 mbar	4.83 K
Max	70 mbar	18.26 °C
Max. Zeit	17.03.2015 07:09:03	17.03.2015 07:23:47
Messwerte	900	900
Min	59 mbar	13.43 °C
Min. Zeit	17.03.2015 07:09:22	17.03.2015 07:09:03
MinMax	11 mbar	4.83 °C
Mittelw.Max	9 mbar	0.44 °C
Mittelw.Min	2 mbar	4.38 °C
Mittelwert	61 mbar	17.81 °C
Std.Abw.	1 mbar	0.98 °C

Validierungsbericht

Anhang D2 Chargenausdruck / Messergebnisse Vakuum & Leerafahrt

Datum: 06.05.2015
Seite: 92 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

Validierung


Winlog. validation

Bez.: 17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-VAKUUM + LEERFAHRT
17.03.2015 07:03:07

Winlog.validation 3.5

HP Medizintechnik GmbH

Wartezeit



Statistische Daten (Wartezeit)

#15117478		
	1	2
Fluktuation	11 mbar	4.72 K
Max	70 mbar	18.15 °C
Max. Zeit	17.03.2015 07:09:03	17.03.2015 07:14:02
Messwerte	300	300
Min	59 mbar	13.43 °C
Min. Zeit	17.03.2015 07:09:22	17.03.2015 07:09:03
MinMax	11 mbar	4.72 °C
Mittelw.Max	9 mbar	1.16 °C
Mittelw.Min	2 mbar	3.56 °C
Mittelwert	61 mbar	16.99 °C
Std.Abw.	1 mbar	1.38 °C

Validierungsbericht

Anhang D2 Chargenausdruck / Messergebnisse Vakuum & Leerafahrt

Datum: 06.05.2015
Seite: 93 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

Validierung


Bez.: 17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-VAKUUM + LEERFAHRT
17.03.2015 07:03:07

Winlog.validation

Winlog.validation 3.5

HP Medizintechnik GmbH

Vakuumtest



Statistische Daten (Vakuumtest)

#15117478		
	1	2
Fluktuation	2 mbar	0.11 K
Max	63 mbar	18.26 °C
Max. Zeit	17.03.2015 07:21:44	17.03.2015 07:23:47
Messwerte	600	600
Min	61 mbar	18.15 °C
Min. Zeit	17.03.2015 07:14:03	17.03.2015 07:14:06
MinMax	2 mbar	0.11 °C
Mittelw.Max	1 mbar	0.03 °C
Mittelw.Min	1 mbar	0.07 °C
Mittelwert	62 mbar	18.22 °C
Std.Abw.	1 mbar	0.02 °C

Validierungsbericht

Anhang D2 Chargenausdruck / Messergebnisse Vakuum & Leeraufahrt

Datum: 06.05.2015
Seite: 94 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

Validierung

Winlog.validation

Bez.:17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-VAKUUM + LEERFAHRT
17.03.2015 07:03:07

Winlog.validation 3.5

HP Medizintechnik GmbH

Allgemeine Angaben

Gerät
Varioklav 300 ECO 4 STE

SOP

-

Programm
VAKUUM + LEERFAHRT

Norm

ISO EN 17665

Ersteller
KD

Chargennummer
634

Verantwortlich
Klaus-Dieter Sachon

Ausgewertet
17.03.2015 08:11:22

Bemerkung

Modul 01 der Sterilisationsmodule MSE 72/180 EinsLaz, HP Medizintechnik, Markt Indersdorf
Validierung Sterilisator, HP-Medizintechnik GmbH Varioklav ECO 300 HC, Herstellernummer: 66489

Verwendete Logger

15117478 Kalibrierdatum 23.02.2015 07:46:51

Gesamtergebnis

Bestanden


Ergebnis (detailliert)

Soll

Ist

- | | | |
|---|-------------------|----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Linearer Druckverlauf | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Leckrate | <= 1.30 mbar/Min. | 0.20 mbar/Min. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Mindestvakuum | <= 70 mbar | |

Gesamte Messung



Anhang D3

Bowie & Dick-Test
(Charge Nr. 635)


Chargenausdruck / Messergebnisse

Validierungsbericht

Anhang D3 Chargenausdruck / Messergebnisse Bowie & Dick-Test

Datum: 06.05.2015
Seite: 96 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

Chargendokumentation



Seite 1

13320575.vsf

com|G@|tec®

Validierungsbericht

Anhang D3 Chargenausdruck / Messergebnisse Bowie & Dick-Test

Datum: 06.05.2015
Seite: 97 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

ECO 300 HC (1)-Prozess-Daten Report										Chargen-Nr. M002692
Information		Verfahrensdaten				Freigabe				
Name	Firma	Correlation	Beginn	Ende	Dauer	Status	Produktbeurteilung in Ordnung	Produktfreigabe		
Bundesamt für Ausbildung Informationstechnik und Nutzung Ferdinand-Staehle-Str. 1 Postleitzahl 36073 Koblenz		ECO 300HC(1) DSM Version 1.0 Herstellernummer FN 66489	17.03.2015 08:18:29	17.03.2015 08:18:29	00:00:00	Chargen-Nr. M002692	Fragegegeben am 17.03.2015 09:42:42	Fragebeantwortet durch MSE MSE	Fragegegeben am 17.03.2015 09:42:42	
Land DE		Zylkusschalter Gerätekategorie	635	Autokav		Programm BOWIE & DICK TEST		Programm erfolgreich abgeschlossen		
max. Temperatur: 135,6 °C Probenanzahl: Testprogramm Entnahmehilfes: A Alarmanzahl: 0 Inertgas: 0										
Programmschritt	Zeit	Kammer	Kammer	Kammer	Mantel	Sterilisation	1	Sterilisation	2	Sattdampfkurve
Aufbereitungskammer	17.03.2015 08:18:29	3981	2207	3990	2207	55,1	55,1	55,1	55,1	99,1
1. Dampfsterilisator B5	17.03.2015 08:18:42	3982	3218	55,2	55,1	54,9	54,9	54,9	54,9	99,1
2. Vorvakuum	17.03.2015 08:18:49	3983	1017	3218	52,5	52,5	52,5	52,5	52,5	99,3
1. Dampfsteros	17.03.2015 08:25:02	52	3211	52	3211	60,3	60,3	60,3	60,3	100,2
2. Vorvakuum	17.03.2015 08:27:50	1753	1749	3291	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	20,1
3. Dampfsteros	17.03.2015 08:32:05	56	3282	68,9	68,9	68,9	68,9	68,9	68,9	35,2
4. Vorvakuum	17.03.2015 08:34:55	1748	1746	3281	115,9	115,9	115,9	115,9	115,9	15,4
Steigzeit	17.03.2015 08:39:05	60	60	3284	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	316,1
Steigzeit	17.03.2015 08:42:01	1713	1711	3251	115,2	115,2	115,2	115,2	115,2	36,3
Steigzeit	17.03.2015 08:42:29	594	592	3237	103,9	103,9	103,9	103,9	103,9	116,0
Steigzeit	17.03.2015 08:46:11	3186	3184	3253	135,5	135,5	135,5	135,5	135,5	15,8
Steigzeit	17.03.2015 08:48:11	3122	3209	3265	135,5	135,5	135,5	135,5	135,5	16,4
Abkühlzeit	17.03.2015 08:51:16	3123	3196	3262	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	20,5
Abkühlzeit	17.03.2015 08:53:14	3122	3177	3231	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	20,6
Drucksanstieg bestellen	17.03.2015 08:53:14	115	115	52	3233	88,3	88,3	88,3	88,3	88,3
Drucksanstieg B5 bestellen	17.03.2015 08:58:51	51	51	849	84,8	84,8	84,8	84,8	84,8	23,0
Lichtabschaltung B5 bestellen	17.03.2015 08:59:56	854	849	3282	95,3	95,3	95,3	95,3	95,3	22,9
Manuelle Zeichnung AUS	17.03.2015 09:00:13	932	932	84,1	84,1	84,1	84,1	84,1	84,1	22,9
Aufzeichnung beenden	17.03.2015 09:00:16	940	935	3284	83,9	83,9	83,9	83,9	83,9	22,9

com|go|tec®

Seite 2

13320575.vsf

Validierungsbericht

Anhang D3 Chargenausdruck / Messergebnisse Bowie & Dick-Test

Datum: 06.05.2015
 Seite: 98 von 253
 EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

Erstelltdatum: 17.03.2015 Erstellzeit: 09:05:42		ECO 300 HC (1)- Prozess-Daten- Protokolle		Chargen-Nr. M002692	
Firma		Information		Freigabe	
Name Bundesamt für Ausrüstung Informationstechnik und Nutzung Ferdinand-Sauerbruch-Str.1 Postleitzahl 56073 Stadt Koblenz Land DE		Gerätename Firma Typ Version Herstellernummer Zylkuszähler Gerätekategorie		Prozessbeurteilung in Ordnung Ja MSE MSE Freigegeben durch MSE MSE Freigegeben am 17.03.2015 09:05:42 Zyklus beendet Chargen-Nr. M002692 BOWIE & DICK TEST Programm erfolgreich abgeschlossen	
Programmschritt		1 (mbar) 2 (mbar) 3 (°C) 4 (°C) 5 (°C)			
Vorbehandlung Programmauf		17.03.2015 08:38:05 981 980 2287,0 -35,2 35,1			
Vorbehandlung Programmauf		17.03.2015 08:42:01 60 60 3284,0 78,0 78,1			
Sterilisation Nachbehandlung		17.03.2015 08:46:11 3196 3194 3281,0 115,2 115,3			
Nachbehandlung Programmauf		17.03.2015 08:46:46 3198 3196 3242,0 135,5 135,5			
Nachbehandlung Programmauf		17.03.2015 08:58:51 51 52 2233,0 88,3 88,3			
Nachbehandlung Programmauf		17.03.2015 08:59:46 884 849 3282,0 84,8 84,8			
Nachbehandlung Programmauf		17.03.2015 09:00:13 982 929 3282,0 84,1 84,1			
Nachbehandlung Zyklus beendet		17.03.2015 09:00:16 940 935 3284,0 83,9 83,9			
Nachbehandlung Programmauf		17.03.2015 09:00:16 940 935 3284,0 83,9 83,9			
Statistik					
Programmschritt	Dauer	1 (min)	1 (max)	2 (min)	2 (max)
Vorbehandlung	00:20:36	52	1771	51	1770
Programmauf	00:02:56	130	1767	126	1764
Vorbehandlung	00:04:10	984	3206	992	3202
Sterilisation	00:03:35	3188	3216	3186	3207
Nachbehandlung	00:09:05	51	3061	52	3181
Programmauf	00:01:05	150	884	146	849
Nachbehandlung	00:00:11	866	932	863	929
Programmauf	00:00:03	940	940	935	928

Validierungsbericht

Anhang D3 Chargenausdruck / Messergebnisse Bowie & Dick-Test

Datum: 06.05.2015
Seite: 99 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-
A.doc

Sterilisationsprotokoll

Seite 1



Sterilisator: DSM666-1V-FD-FN-66489

Datum: 17.03.2015

Zeit: 08:18:29

Programm: BOWIE & DICK TEST

Lfd.Nr.: ch00635

Programmrt: Testprogramm

Bediener: 4

Maximale Temperatur: 135,6°

Charge ist gültig

Programmschritt	Zeit	Kammer Druck [mbar]	Kammer PC Druck [mbar]	Mantel Druck [mbar]	Strömung 1 Temp [°C]	Strömung 2 Temp [°C]	Sattdampf- k Temp [°C]	Kühlwasser V Temp [°C]
Aufzeichnung starten	08:18:29	981	980	2257	55,2	55,1	99,1	20,2
Dichtung andrücken...	08:18:32	982	979	2260	55,1	55,0	99,1	20,2
Mantelheizung EIN	08:18:40	987	987	2218	54,9	54,9	99,3	20,2
1. Vorvakuum	08:20:30	1020	1017	3266	52,5	52,6	100,2	20,3
1. Dampfstoß	08:25:02	52	52	3231	60,3	60,3	35,2	15,4
2. Vorvakuum	08:27:50	1753	1749	3251	52,0	52,0	116,1	15,8
2. Dampfstoß	08:32:05	56	56	3282	68,9	68,9	36,3	15,8
3. Vorvakuum	08:34:55	1748	1746	3281	115,9	115,9	116,0	16,4
4. Dampfstoß	08:39:05	60	60	3285	78,0	78,1	37,4	20,5
4. Vorvakuum	08:42:01	1713	1711	3251	115,2	115,3	115,4	20,6
Steigezeit	08:42:29	995	992	3237	103,9	103,9	99,5	20,7
Sterilisieren	08:46:11	3186	3184	3253	135,5	135,5	135,6	20,9
Sterilisieren	08:48:11	3212	3209	3266	135,5	135,5	135,9	21,0
Abdampfen	08:49:46	3189	3186	3242	135,5	135,5	135,6	21,1
Absaugen	08:52:12	570	572	3235	105,8	105,8	84,6	21,3
Trocknen	08:53:45	115	117	3251	96,0	96,0	49,1	20,7
Druckausgleich herst...	08:58:51	51	52	3233	88,3	88,3	34,8	22,9
Dichtungsrückzug BS	08:59:56	854	849	3252	84,8	84,8	95,3	23,0
Mantelheizung AUS	09:00:13	932	929	3252	84,1	84,1	97,7	22,9
Aufzeichnung beenden	09:00:16	940	935	3285	83,9	83,9	97,9	22,9

4

Visum 1


Visum 2

Validierungsbericht

Anhang D3 Chargenausdruck / Messergebnisse Bowie & Dick-Test

Datum: 06.05.2015
Seite: 100 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

Sterilisationsprotokoll



Validierungsbericht

Anhang D3 Chargenausdruck / Messergebnisse Bowie & Dick-Test

Datum: 06.05.2015
Seite: 101 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-
A.doc

Setupbericht

Winlog.validation

Bez.:17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-BOWIE & DICK TEST
17.03.2015 08:13:53

Winlog.validation 3.5

HP Medizintechnik GmbH

Allgemeine Angaben

Gerät	SOP
Varioklav 300 ECO 4 STE	-
Programm	Norm
BOWIE & DICK TEST	ISO EN 17665
Ersteller	Chargennummer
KD	635
Verantwortlich	Ausgewertet
Klaus-Dieter Sachon	17.03.2015 09:04:24

Bemerkung

Modul 01 der Sterilisationsmodule MSE 72/180 EinsLaz, HP Medizintechnik, Markt Indersdorf
Validierung Sterilisator, HP-Medizintechnik GmbH Varioklav ECO 300 HC, Herstellernummer: 66489

Sterilisationsparameter

Sterilisationstemp.	134,00°C	Theo. Dampftemp.	Ja
Temperaturband	3,00K	Min. Sterilisationszeit	210s
Max. Fluktuation	2,00K	Max. Ausgleichszeit	15s
Max. Varianz	2,00K		

Verwendete Logger

Messdauer	7200s	Messmodus	Sofort starten
Intervall	1s	Start	17.03.2015 08:14:38

# 15117478	Loggertyp: EBI 10-P	Version: 3.07.0	Kalibrierdatum 23.02.2015 07:46:51
Kanal	Typ	Name	
1	Druck	Kammerdruck	
2	Temperatur	Kammertemperatur	

# 15117574	Loggertyp: EBI 10-T	Version: 3.07.0	Kalibrierdatum 20.01.2015 11:30:25
Kanal	Typ	Name	
1	Temperatur	Drain	
2	Temperatur	im Testpaket	

Validierungsbericht

Anhang D3 Chargenausdruck / Messergebnisse Bowie & Dick-Test

Datum: 06.05.2015
Seite: 102 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

Audit Trail

Winlog-validation

Bez.:17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-BOWIE & DICK TEST
17.03.2015 08:13:53

Winlog.validation 3.5

HP Medizintechnik GmbH

Audit Trail

Zeit	Benutzer	Aktion
Bemerkung		
17.03.2015	KD	Validierung ausgewertet.
09:04:24 UTC +01:00	17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-BOWIE & DICK TEST	
17.03.2015	KD	Validierung elektronisch unterschrieben
09:04:24 UTC +01:00	17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-BOWIE & DICK TEST	
17.03.2015	KD	Logger gelesen.
09:04:02 UTC +01:00	15117574	
17.03.2015	KD	Logger gelesen.
09:03:57 UTC +01:00	15117478	
17.03.2015	KD	Neue Validierung erstellt
08:14:16 UTC +01:00		

Validierungsbericht

Anhang D3 Chargenausdruck / Messergebnisse Bowie & Dick-Test

Datum: 06.05.2015
Seite: 103 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-
A.doc

Validierung		Winlog.validation	
Bez.:17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-BOWIE & DICK TEST		Winlog.validation 3.5	
17.03.2015 08:13:53			
HP Medizintechnik GmbH			
Allgemeine Angaben			
Gerät	SOP	Chargennummer	
VarioKlav 300 ECO 4 STE	-	635	
Programm	Norm	Ausgewertet	
BOWIE & DICK TEST	ISO EN 17665	17.03.2015 09:04:24	
Ersteller		Bemerkung	
KD		Modul 01 der Sterilisationsmodule MSE 72/180 EinsLaz, HP Medizintechnik, Markt Indersdorf Validierung Sterilisator, HP-Medizintechnik GmbH Varioklav ECO 300 HC, Herstellernummer: 66489	
Sterilisationsparameter			
Sterilisationstemp.	134,00°C	Theo. Dampftemp.	Ja
Temperaturband	3,00K	Min. Sterilisationszeit	210s
Max. Fluktuation	2,00K	Max. Ausgleichszeit	15s
Max. Varianz	2,00K		
Verwendete Logger			
Messdauer	7200s	Messmodus	Sofort starten
Intervall	1s	Start	17.03.2015 08:14:38
# 15117478	Loggertyp: EBI 10-P	Version: 3.07.0	Kalibrierdatum 23.02.2015 07:46:51
Kanal	Typ	Name	
1	Druck	Kammerdruck	
2	Temperatur	Kammertemperatur	
# 15117574	Loggertyp: EBI 10-T	Version: 3.07.0	Kalibrierdatum 20.01.2015 11:30:25
Kanal	Typ	Name	
1	Temperatur	Drain	
2	Temperatur	im Testpaket	

Validierungsbericht

Anhang D3 Chargenausdruck / Messergebnisse Bowie & Dick-Test


Datum: 06.05.2015
Seite: 104 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-
A.doc

Validierung		Winlog.validation					
Bez.:17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-BOWIE & DICK TEST							
17.03.2015 08:13:53		Winlog.validation 3.5					
HP Medizintechnik GmbH							
Gesamtergebnis							
Bestanden							
Ergebnis (detailliert)	Soll	Ist					
Max. Varianz	<= 2.00 K	0.54 K					
Max. Fluktuation	<= 2.00 K	0.57 K					
Min. Sterilisationszeit	>= 210 s	249 s					
Max. Ausgleichszeit	<= 15 s	2 s					
Temperaturband	134.00 - 137.00 °C	135.20 - 136.01 °C					
Bereichsübersicht							
Phase	Von	Bis	Dauer				
Gesamter Prozess	17.03.2015 08:19:09	17.03.2015 09:03:48	00:44:39				
Evakuierung	17.03.2015 08:19:09	17.03.2015 08:40:09	00:21:00				
Heizen	17.03.2015 08:40:09	17.03.2015 08:43:12	00:03:03				
Ausgleichen	17.03.2015 08:43:12	17.03.2015 08:43:14	00:00:02				
Plateau-Zeit	17.03.2015 08:43:12	17.03.2015 08:47:23	00:04:11				
Sterilisieren	17.03.2015 08:43:14	17.03.2015 08:47:23	00:04:09				
Trocknen	17.03.2015 08:47:23	17.03.2015 09:03:48	00:16:25				
Legende							
Seriennummer	Kanal	Name					
# 15117478	1	Kammerdruck					
		Referenzsensor					
# 15117478	2	Kammertemperatur					
		Referenzsensor					
# 15117478	3	Th. Dampftemp.					
# 15117574	1	Drain					
# 15117574	2	im Testpaket					

Validierungsbericht

Anhang D3 Chargenausdruck / Messergebnisse Bowie & Dick-Test

Datum: 06.05.2015
Seite: 105 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc



Validierungsbericht

Anhang D3 Chargenausdruck / Messergebnisse Bowie & Dick-Test

Datum: 06.05.2015
Seite: 106 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-
A.doc

Validierung

Winlog.validation

Bez.:17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-BOWIE & DICK TEST
17.03.2015 08:13:53

Winlog.validation 3.5


HP Medizintechnik GmbH

#15117574	
2	
Mittelw.Min	46.37 °C
Mittelwert	66.06 °C
Std.Abw.	40.37 °C

Validierungsbericht

Anhang D3 Chargenausdruck / Messergebnisse Bowie & Dick-Test

Datum: 06.05.2015
Seite: 107 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc



Statistische Daten (Gesamter Prozess)

Varianz 78,11K

	#15117478			#15117574
	1	2	3	1
Fluktuation	3152 mbar	104.73 K	107.30 K	114.44 K
Max	3191 mbar	135.65 °C	135.77 °C	135.77 °C
Max. Zeit	17.03.2015 08:44:01	17.03.2015 08:44:02	17.03.2015 08:44:01	17.03.2015 08:43:31
Messwerte	2680	2680	2680	2680
Min	39 mbar	30.92 °C	28.47 °C	21.33 °C
Min. Zeit	17.03.2015 08:55:57	17.03.2015 09:03:20	17.03.2015 08:55:57	17.03.2015 09:03:42
MinMax	3152 mbar	104.73 °C	107.30 °C	114.44 °C
Mittelw.Max	2249 mbar	46.26 °C	53.85 °C	41.55 °C
Mittelw.Min	903 mbar	58.48 °C	53.46 °C	72.88 °C
Mittelwert	942 mbar	89.39 °C	81.92 °C	94.22 °C
Std.Abw.	972 mbar	29.59 °C	34.71 °C	31.70 °C
	#15117574			
	2			
Fluktuation	116.05 K			
Max	136.01 °C			
Max. Zeit	17.03.2015 08:47:15			
Messwerte	2680			
Min	19.96 °C			
Min. Zeit	17.03.2015 08:19:10			
MinMax	116.05 °C			
Mittelw.Max	65.12 °C			

Validierungsbericht

Anhang D3 Chargenausdruck / Messergebnisse Bowie & Dick-Test

Datum: 06.05.2015
Seite: 108 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-
A.doc

Validierung

Winlog.validation

Bez.:17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-BOWIE & DICK TEST
17.03.2015 08:13:53

Winlog.validation 3.5


HP Medizintechnik GmbH

#15117574	
2	
Mittelw.Min	50.93 °C
Mittelwert	70.89 °C
Std.Abw.	39.41 °C

Validierungsbericht

Anhang D3 Chargenausdruck / Messergebnisse Bowie & Dick-Test

Datum: 06.05.2015
Seite: 109 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc



Validierungsbericht

Anhang D3 Chargenausdruck / Messergebnisse Bowie & Dick-Test

Datum: 06.05.2015
Seite: 110 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-
A.doc

Validierung

Winlog.validation

Bez.:17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-BOWIE & DICK TEST
17.03.2015 08:13:53

Winlog.validation 3.5

HP Medizintechnik GmbH

#15117574	
2	
Mittelw.Min	47.57 °C
Mittelwert	67.53 °C
Std.Abw.	32.25 °C

Validierungsbericht

Anhang D3 Chargenausdruck / Messergebnisse Bowie & Dick-Test

Datum: 06.05.2015
Seite: 111 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc


Validierung Winlog.validation

Bez.:17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-BOWIE & DICK TEST
17.03.2015 08:13:53

Winlog.validation 3.5

HP Medizintechnik GmbH

Heizen



Statistische Daten (Heizen)

Varianz 9,80K

Fluktuation	#15117478			#15117574
	1	2	3	1
Max	1986 mbar	24.21 K	33.06 K	23.37 K
Max. Zeit	17.03.2015 08:43:12	17.03.2015 08:43:12	17.03.2015 08:43:12	17.03.2015 08:43:12
Messwerte	184	184	184	184
Min	1044 mbar	109.57 °C	100.93 °C	110.74 °C
Min. Zeit	17.03.2015 08:40:09	17.03.2015 08:40:11	17.03.2015 08:40:09	17.03.2015 08:40:09
MinMax	1986 mbar	24.21 °C	33.06 °C	23.37 °C
Mittelw.Max	946 mbar	11.97 °C	13.37 °C	10.11 °C
Mittelw.Min	1040 mbar	12.24 °C	19.69 °C	13.26 °C
Mittelwert	2084 mbar	121.82 °C	120.62 °C	123.99 °C
Std.Abw.	566 mbar	7.49 °C	9.13 °C	6.60 °C

#15117574

2

Fluktuation	31.19 K
Max	133.83 °C
Max. Zeit	17.03.2015 08:43:12
Messwerte	184
Min	102.64 °C
Min. Zeit	17.03.2015 08:40:09
MinMax	31.19 °C
Mittelw.Max	13.07 °C

Validierungsbericht

Anhang D3 Chargenausdruck / Messergebnisse Bowie & Dick-Test

Datum: 06.05.2015
Seite: 112 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-
A.doc

Validierung

Winlog.validation

Bez.:17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-BOWIE & DICK TEST
17.03.2015 08:13:53

Winlog.validation 3.5

HP Medizintechnik GmbH

#15117574	
2	
Mittelw.Min	18.12 °C
Mittelwert	120.76 °C
Std.Abw.	8.82 °C

Validierungsbericht

Anhang D3 Chargenausdruck / Messergebnisse Bowie & Dick-Test

Datum: 06.05.2015
Seite: 113 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc


Validierung Winlog.validation

Bez.:17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-BOWIE & DICK TEST
17.03.2015 08:13:53

Winlog.validation 3.5

HP Medizintechnik GmbH

Ausgleichen



Statistische Daten (Ausgleichen)

Varianz 0,31K

	#15117478			#15117574
	1	2	3	1
Fluktuation	19 mbar	0.25 K	0.21 K	0.21 K
Max	3049 mbar	134.04 °C	134.21 °C	134.32 °C
Max. Zeit	17.03.2015 08:43:14	17.03.2015 08:43:14	17.03.2015 08:43:14	17.03.2015 08:43:14
Messwerte	3	3	3	3
Min	3030 mbar	133.79 °C	133.99 °C	134.10 °C
Min. Zeit	17.03.2015 08:43:12	17.03.2015 08:43:12	17.03.2015 08:43:12	17.03.2015 08:43:12
MinMax	19 mbar	0.25 °C	0.21 °C	0.21 °C
Mittelw.Max	9 mbar	0.12 °C	0.10 °C	0.11 °C
Mittelw.Min	10 mbar	0.13 °C	0.11 °C	0.11 °C
Mittelwert	3040 mbar	133.92 °C	134.10 °C	134.21 °C
Std.Abw.	10 mbar	0.12 °C	0.11 °C	0.11 °C

	#15117574
	2
Fluktuation	0.22 K
Max	134.05 °C
Max. Zeit	17.03.2015 08:43:14
Messwerte	3
Min	133.83 °C
Min. Zeit	17.03.2015 08:43:12
MinMax	0.22 °C
Mittelw.Max	0.11 °C

Validierungsbericht

Anhang D3 Chargenausdruck / Messergebnisse Bowie & Dick-Test

Datum: 06.05.2015
Seite: 114 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-
A.doc

Validierung

Winlog.validation

Bez.:17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-BOWIE & DICK TEST
17.03.2015 08:13:53

Winlog.validation 3.5

HP Medizintechnik GmbH

#15117574	
2	
Mittelw.Min	0.12 °C
Mittelwert	133.95 °C
Std.Abw.	0.11 °C

Validierungsbericht

Anhang D3 Chargenausdruck / Messergebnisse Bowie & Dick-Test

Datum: 06.05.2015
Seite: 115 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

Validierung Winlog.validation

Bez.:17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-BOWIE & DICK TEST
17.03.2015 08:13:53

Winlog.validation 3.5

HP Medizintechnik GmbH

Plateau-Zeit



Statistische Daten (Plateau-Zeit)

Varianz 0,54K

	#15117478			#15117574
	1	2	3	1
Fluktuation	161 mbar	1.86 K	1.78 K	1.67 K
Max	3191 mbar	135.65 °C	135.77 °C	135.77 °C
Max. Zeit	17.03.2015 08:44:01	17.03.2015 08:44:02	17.03.2015 08:44:01	17.03.2015 08:43:31
Messwerte	252	252	252	252
Min	3030 mbar	133.79 °C	133.99 °C	134.10 °C
Min. Zeit	17.03.2015 08:43:12	17.03.2015 08:43:12	17.03.2015 08:43:12	17.03.2015 08:43:12
MinMax	161 mbar	1.86 °C	1.78 °C	1.67 °C
Mittelw.Max	21 mbar	0.16 °C	0.23 °C	0.21 °C
Mittelw.Min	140 mbar	1.70 °C	1.54 °C	1.46 °C
Mittelwert	3170 mbar	135.49 °C	135.54 °C	135.56 °C
Std.Abw.	22 mbar	0.26 °C	0.24 °C	0.22 °C

	#15117574
	2
Fluktuation	2.18 K
Max	136.01 °C
Max. Zeit	17.03.2015 08:47:15
Messwerte	252
Min	133.83 °C
Min. Zeit	17.03.2015 08:43:12
MinMax	2.18 °C
Mittelw.Max	0.31 °C

Validierungsbericht

Anhang D3 Chargenausdruck / Messergebnisse Bowie & Dick-Test

Datum: 06.05.2015
Seite: 116 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-
A.doc

Validierung

Winlog-validation

Bez.:17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-BOWIE & DICK TEST
17.03.2015 08:13:53

Winlog.validation 3.5

HP Medizintechnik GmbH

#15117574	
2	
Mittelw.Min	1.88 °C
Mittelwert	135.71 °C
Std.Abw.	0.33 °C

Validierungsbericht

Anhang D3 Chargenausdruck / Messergebnisse Bowie & Dick-Test

Datum: 06.05.2015
Seite: 117 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-
A.doc

Validierung


Winlog.validation

Bez.:17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-BOWIE & DICK TEST
17.03.2015 08:13:53

Winlog.validation 3.5

HP Medizintechnik GmbH

Sterilisieren



Statistische Daten (Sterilisieren)

Varianz 0,54K

	#15117478			#15117574
	1	2	3	1
Fluktuation	52 mbar	0.27 K	0.57 K	0.49 K
Max	3191 mbar	135.65 °C	135.77 °C	135.77 °C
Max. Zeit	17.03.2015 08:44:01	17.03.2015 08:44:02	17.03.2015 08:44:01	17.03.2015 08:43:31
Messwerte	250	250	250	250
Min	3049 mbar	134.04 °C	134.21 °C	134.32 °C
Min. Zeit	17.03.2015 08:43:14	17.03.2015 08:43:14	17.03.2015 08:43:14	17.03.2015 08:43:14
MinMax	142 mbar	1.61 °C	1.56 °C	1.45 °C
Mittelw.Max	20 mbar	0.15 °C	0.22 °C	0.19 °C
Mittelw.Min	122 mbar	1.46 °C	1.34 °C	1.26 °C
Mittelwert	3171 mbar	135.50 °C	135.55 °C	135.57 °C
Std.Abw.	18 mbar	0.22 °C	0.20 °C	0.18 °C

#15117574

2

Fluktuation	0.48 K
Max	136.01 °C
Max. Zeit	17.03.2015 08:47:15
Messwerte	250
Min	134.05 °C
Min. Zeit	17.03.2015 08:43:14
MinMax	1.96 °C
Mittelw.Max	0.29 °C

Validierungsbericht

Anhang D3 Chargenausdruck / Messergebnisse Bowie & Dick-Test

Datum: 06.05.2015
Seite: 118 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-
A.doc

Validierung

Winlog. validation

Bez.:17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-BOWIE & DICK TEST
17.03.2015 08:13:53

Winlog.validation 3.5

HP Medizintechnik GmbH

#15117574	
2	
Mittelw.Min	1.67 °C
Mittelwert	135.72 °C
Std.Abw.	0.29 °C

Validierungsbericht

Anhang D3 Chargenausdruck / Messergebnisse Bowie & Dick-Test

Datum: 06.05.2015
Seite: 119 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

Validierung


Winlog-validation

Bez.:17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-BOWIE & DICK TEST
17.03.2015 08:13:53

Winlog.validation 3.5

HP Medizintechnik GmbH

Trocknen



Statistische Daten (Trocknen)

Varianz 78,11K

	#15117478			#15117574
	1	2	3	1
Fluktuation	3100 mbar	104.47 K	106.74 K	113.93 K
Max	3139 mbar	135.38 °C	135.20 °C	135.26 °C
Max. Zeit	17.03.2015 08:47:23	17.03.2015 08:47:23	17.03.2015 08:47:23	17.03.2015 08:47:23
Messwerte	986	986	986	986
Min	39 mbar	30.92 °C	28.47 °C	21.33 °C
Min. Zeit	17.03.2015 08:55:57	17.03.2015 09:03:20	17.03.2015 08:55:57	17.03.2015 09:03:42
MinMax	3100 mbar	104.47 °C	106.74 °C	113.93 °C
Mittelw.Max	2500 mbar	59.59 °C	61.25 °C	56.62 °C
Mittelw.Min	600 mbar	44.87 °C	45.49 °C	57.30 °C
Mittelwert	639 mbar	75.79 °C	73.96 °C	78.63 °C
Std.Abw.	568 mbar	30.34 °C	31.84 °C	38.21 °C

#15117574

2

Fluktuation	115.14 K
Max	135.74 °C
Max. Zeit	17.03.2015 08:47:23
Messwerte	986
Min	20.60 °C
Min. Zeit	17.03.2015 09:03:08
MinMax	115.14 °C
Mittelw.Max	86.27 °C

Validierungsbericht

Anhang D3 Chargenausdruck / Messergebnisse Bowie & Dick-Test

Datum: 06.05.2015
Seite: 120 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-
A.doc

Validierung

Bez.:17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-BOWIE & DICK TEST
17.03.2015 08:13:53

Winlog-validation

Winlog.validation 3.5

HP Medizintechnik GmbH

#15117574	
2	
Mittelw.Min	28.87 °C
Mittelwert	49.47 °C
Std.Abw.	29.59 °C

Validierungsbericht

Anhang D3 Chargenausdruck / Messergebnisse Bowie & Dick-Test

Datum: 06.05.2015
Seite: 121 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-
A.doc

Validierung

Bez.:17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-BOWIE & DICK TEST
17.03.2015 08:13:53

Winlog-validation

Winlog.validation 3.5

HP Medizintechnik GmbH

Allgemeine Angaben

Gerät SOP
Varioklav 300 ECO 4 STE -

Programm Norm
BOWIE & DICK TEST ISO EN 17665

Ersteller Chargennummer
KD 635

Verantwortlich Ausgewertet
Klaus-Dieter Sachon 17.03.2015 09:04:24

Bemerkung
Modul 01 der Sterilisationsmodule MSE 72/180 EinsLaz, HP Medizintechnik, Markt Indersdorf
Validierung Sterilisator, HP-Medizintechnik GmbH Varioklav ECO 300 HC, Herstellernummer: 66489

Verwendete Logger


15117478 Kalibrierdatum 23.02.2015 07:46:51
15117574 Kalibrierdatum 20.01.2015 11:30:25

Gesamtergebnis

Bestanden

Ergebnis (detailliert)	Soll	Ist
✓ Max. Varianz	<= 2.00 K	0.54 K
✓ Max. Fluktuation	<= 2.00 K	0.57 K
✓ Min. Sterilisationszeit	>= 210 s	249 s
✓ Max. Ausgleichszeit	<= 15 s	2 s
✓ Temperaturband	134.00 - 137.00 °C	135.20 - 136.01 °C

Gesamte Messung



Anhang D4

Instrumente 134°C 7min HP

(Charge Nr. 636)

Teilbeladung 1. Zyklus


Chargenausdruck / Messergebnisse

Validierungsbericht

Anhang D4 Chargenausdruck / Messergebnisse Teilbeladung 1. Zyklus

Datum: 06.05.2015
Seite: 123 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

Chargendokumentation



Validierungsbericht

Anhang D4 Chargenausdruck / Messergebnisse Teilbeladung 1. Zyklus

Datum: 06.05.2015
Seite: 124 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

Erstelldatum: 17.03.2015 Erstelltzeit: 10:30:35		ECO 300 H/C (1) - Prozess-Daten - Report										Chargen-Nr.: M002693	
Firma	Information										Freigabe		
Name	Firma Bundesamt für Ausstattung und Nutzung Informationstechnik und Nutzung Strasse Ferdinand-Sauerbruch-Str.1 Postleitzahl 56073 Koblenz Land DE Bemerkung -- Herr Winfried Lieserfeld U3.5										Prozessbeurteilung In Ordnung	Ja	
	Firma Holzner Medizintechnik GmbH Typ DSM Version 1.0 Herstellernummer FN 66489 Zylkuszähler 636 Gerätekategorie Autoklav										Produktfreigabe LSE/LSE		
	Status Zyklus beendet Chargen-Nr. M002693 Programm Instrumente 134°C 7min HP Ergebnis Programm erfolgreich abgeschlossen										Freigegeben am 17.03.2015 10:30:35		
Programmabschritt	Zeit	Käufer	Kammer PC	Mantel	Strömung 1	Strömung 2	Sättigung	Wärmeleitungskurve	Kühlwasser	Vakuum-WRP			
Aufzeichnung starten	17.03.2015 09:16:09	981		2143	51,6	51,6	51,6	59,1	59,2	22,6			
Mantelheizung EIN	17.03.2015 09:16:11	983	980	2161	51,6	51,6	51,6	59,1	59,2	22,6			
Dichtung anziecken BS	17.03.2015 09:18:09	982	979	3263	49,4	49,4	49,4	59,1	59,2	22,6			
1. Dampfatros	17.03.2015 09:22:49	984	983	3217	49,2	49,2	49,2	59,2	59,2	22,6			
2. Vorrakuum	17.03.2015 09:26:09	985	56	3228	59,7	59,7	59,7	36,7	36,7	16,6			
3. Dampfatros	17.03.2015 09:30:56	986	1759	3276	92,1	92,1	92,1	15,3	15,3	17,2			
4. Vorrakuum	17.03.2015 09:34:55	987	62	3233	77,3	77,3	77,3	38,4	38,4	17,0			
5. Dampfatros	17.03.2015 09:40:03	988	1760	3227	116,2	116,2	116,2	116,3	116,3	17,6			
6. Vorrakuum	17.03.2015 09:43:56	989	68	3271	87,3	87,3	87,3	39,7	39,7	21,6			
Steigzeit	17.03.2015 09:44:29	1030	1734	3236	115,6	115,6	115,6	115,7	115,7	22,1			
Steilsteigen	17.03.2015 09:47:45	1032	1025	3268	106,4	106,4	106,4	100,5	100,5	22,1			
Steilsteigen	17.03.2015 09:49:45	1033	3089	3271	134,2	134,2	134,2	134,5	134,5	22,2			
Steilsteigen	17.03.2015 09:51:45	3197	3190	3286	135,5	135,5	135,5	137,7	137,7	22,5			
Steilsteigen	17.03.2015 09:53:45	3199	3192	3232	135,6	135,6	135,6	135,7	135,7	22,8			
Abdampfen	17.03.2015 09:54:57	3201	3194	3284	135,6	135,6	135,6	135,7	135,7	22,9			
Absaugen	17.03.2015 09:57:17	827	824	3253	135,7	135,7	135,7	135,8	135,8	23,0			
Trocknen	17.03.2015 10:00:27	117	113	3235	95,1	95,1	95,1	94,4	94,4	23,4			
Druckausgleich herstellen	17.03.2015 10:25:42	51	50	3282	53,7	53,7	53,7	49,5	49,5	20,7			
Dichtungsausrückung BS	17.03.2015 10:26:48	848	847	3286	51,3	51,3	51,3	95,1	95,1	22,6			
Mantelheizung AUS	17.03.2015 10:27:04	930	920	3286	51,3	51,3	51,3	97,6	97,6	22,7			
Aufzeichnung beenden	17.03.2015 10:27:07	940	935	3268	51,2	51,2	51,2	97,9	97,9	22,7			

Validierungsbericht

Anhang D4 Chargenausdruck / Messergebnisse Teilbeladung 1. Zyklus

Datum: 06.05.2015
 Seite: 125 von 253
 EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

Erstelltdatum: 17.03.2015 Erstellzeit: 10:30:35		ECO 300 HC (1)-Prozess-Daten - Protokolle			
Firma	Information			Chargen-Nr. M002693	
Name Informationstechnik und Nutzung Ferdinand-Sauerbruch-Str. 1 Postleitzahl 56073 Koblenz Land DE Bemerkung -- Hermann Winfried Liesenfeld u3.5	Firmename ECO 300 HC (1) Holzner Medizintechnik GmbH Typ DSM Version 1.0 Herstellernummer FN 66489 Zykluszähler 636 Gerätekategorie Autoklav	Verfahrensdaten Beginn 17.03.2015 09:16:09 Ende 17.03.2015 10:27:10 Dauer 01:11:01 Status Zyklus beendet Chargen-Nr. M002693 Programm Instrumente 34°C 7min HP Ergebnis Programm erfolgreich abgeschlossen	Freigabe Prozeßbeurteilung In Ordnung Produktfreigabe Ja Freigegeben durch LSE LSE Freigegeben am 17.03.2015 10:30:35		
Programmschritt	Vorbehandlung	Datum/Uhrzeit	1 (mbar)	2 (mbar)	3 (°C)
		17.03.2015 09:16:09	981	980	2143,0
Sterilisation		17.03.2015 09:47:45	3089	3083	3271,0
Nachbehandlung		17.03.2015 09:54:57	3201	3194	3253,1
Programmauf		17.03.2015 10:25:42	51	60	135,6
Nachbehandlung		17.03.2015 10:26:48	848	847	53,7
Programmauf		17.03.2015 10:27:04	930	928	51,3
Nachbehandlung		17.03.2015 10:27:07	940	935	3286,0
Zyklus beendet		17.03.2015 10:27:08	943	939	3283,0

Statistik						
Programmschritt	Dauer	1 (min)	1 (max)	2 (min)	2 (max)	3 (min)
Vorbehandlung	00:31:36	56	3089	55	2143,0	3286,0
Sterilisation	00:07:12	3109	3217	3103	3208	3286,0
Nachbehandlung	00:30:45	48	3226	48	3201	3286,0
Programmauf	00:01:06	140	848	136	847	3231,0
Nachbehandlung	00:00:16	860	930	856	928	3235,0
Programmauf	00:00:03	940	940	935	935	3268,0
Nachbehandlung	00:00:01	943	943	939	939	3263,0

Validierungsbericht

Anhang D4 Chargenausdruck / Messergebnisse Teilbeladung 1. Zyklus

Datum: 06.05.2015
Seite: 126 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-
A.doc

Sterilisationsprotokoll

Seite 1



Sterilisator: DSM666-1V-FD-FN-66489
Programm: Instrumente 134°C 7min HP
Programmart: Normalprogramm
Maximale Temperatur: 135,7°
Charge ist gültig

Datum: 17.03.2015 Zeit: 09:16:09
Lfd.Nr.: ch00636 Bediener: 4

Programmschritt	Zeit	Kammer Druck [mbar]	Kammer PC Druck [mbar]	Mantel Druck [mbar]	Strömung 1 Temp. [°C]	Strömung 2 Temp. [°C]	Sattdampf- k Temp. [°C]	Kühlwasser V Temp. [°C]
Aufzeichnung starten	09:16:09	981	980	2143	51,6	51,6	99,1	22,6
Mantelheizung EIN	09:16:11	983	980	2161	51,6	51,6	99,2	22,6
Dichtung andrücken...	09:18:09	982	979	3263	49,4	49,4	99,1	22,6
1. Vorvakuum	09:18:17	985	983	3217	49,2	49,2	99,2	22,6
1. Dampfstoß	09:22:49	57	56	3228	59,7	59,7	36,7	16,6
2. Vorvakuum	09:26:09	1761	1759	3276	92,1	91,9	116,3	17,2
2. Dampfstoß	09:30:56	64	62	3233	77,2	77,3	38,4	17,0
3. Vorvakuum	09:34:55	1762	1760	3227	116,2	116,2	116,3	17,6
3. Dampfstoß	09:40:03	69	68	3271	87,3	87,3	39,7	21,6
4. Vorvakuum	09:43:56	1730	1734	3236	115,6	115,7	115,7	22,1
Steigezeit	09:44:29	1032	1025	3268	106,4	106,4	100,5	22,1
Sterilisieren	09:47:45	3089	3083	3271	134,2	134,2	134,5	22,2
Sterilisieren	09:49:45	3197	3191	3286	135,5	135,6	135,7	22,5
Sterilisieren	09:51:45	3199	3192	3232	135,6	135,6	135,7	22,8
Sterilisieren	09:53:45	3199	3191	3285	135,6	135,6	135,7	22,9
Abdampfen	09:54:57	3201	3194	3253	135,6	135,7	135,8	23,0
Absaugen	09:57:47	827	824	3261	110,0	110,0	94,4	23,4
Trocknen	10:00:27	117	113	3236	95,1	95,2	49,5	20,7
Druckausgleich herst...	10:25:42	51	50	3282	53,7	53,7	34,8	22,6
Dichtungsrückzug BS	10:26:48	849	847	3286	51,3	51,4	95,1	22,7
Mantelheizung AUS	10:27:04	930	928	3286	51,2	51,3	97,6	22,7
Aufzeichnung beenden	10:27:07	940	935	3268	51,1	51,2	97,9	22,7

Validierungsbericht

Anhang D4 Chargenausdruck / Messergebnisse Teilbeladung 1. Zyklus

Datum: 06.05.2015
Seite: 127 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc




Seite 2

Datum: 17.03.2015 Zeit: 09:16:09
Lfd.Nr.: ch00636

Bediener: 4

Sterilisationsprotokoll

Sterilisator: DSM666-1V-FD-FN-66489
Programm: Instrumente 134°C 7min HP
Programmart: Normalprogramm
Maximale Temperatur: 135,7°
Charge ist gültig



Validierungsbericht

Anhang D4 Chargenausdruck / Messergebnisse Teilbeladung 1. Zyklus

Datum: 06.05.2015
Seite: 128 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-
A.doc

Setupbericht

Winlog.validation

Bez.:17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-134°C, 7 Min
17.03.2015 09:07:01

Winlog.validation 3.5

HP Medizintechnik GmbH

Allgemeine Angaben

Gerät
Varioklav 300 ECO 4 STE

SOP

-

Programm
134°C, 7 Min

Norm

ISO EN 17665

Ersteller
KD

Chargennummer

636

Verantwortlich
Klaus-Dieter Sachon

Ausgewertet

17.03.2015 10:31:24

Bemerkung

Modul 01 der Sterilisationsmodule MSE 72/180 EinsLaz, HP Medizintechnik, Markt Indersdorf
Validierung Sterilisator, HP-Medizintechnik GmbH Varioklav ECO 300 HC, Herstellernummer: 66489

Sterilisationsparameter

Sterilisationstemp.	134,00°C	Theo. Dampftemp.	Ja
Temperaturband	3,00K	Min. Sterilisationszeit	420s
Max. Fluktuation	2,00K	Max. Ausgleichszeit	15s
Max. Varianz	2,00K		

Verwendete Logger

Messdauer 7200s
Intervall 1s
Messmodus Start Sofort starten
17.03.2015 09:07:58

15117478 Loggertyp: EBI 10-P Version: 3.07.0 Kalibrierdatum 23.02.2015 07:46:51

Kanal	Typ	Name
1	Druck	Kammerdruck
2	Temperatur	Kammertemperatur 50 mm über der Bel

15117574 Loggertyp: EBI 10-T Version: 3.07.0 Kalibrierdatum 20.01.2015 11:30:25

Kanal	Typ	Name
1	Temperatur	Drain
2	Temperatur	1 Tuch unter dem Zentrum

15117578 Loggertyp: EBI 10-T Version: 3.07.0 Kalibrierdatum 20.01.2015 11:30:44

Kanal	Typ	Name
1	Temperatur	im Zentrum
2	Temperatur	im Zentrum

15117573 Loggertyp: EBI 10-T Version: 3.07.0 Kalibrierdatum 20.01.2015 11:30:01

Kanal	Typ	Name
1	Temperatur	im Zentrum
2	Temperatur	2 Tücher über dem Zentrum

Validierungsbericht

Anhang D4 Chargenausdruck / Messergebnisse Teilbeladung 1. Zyklus

Datum: 06.05.2015
Seite: 129 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-
A.doc

Audit Trail

Bez.:17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-134°C, 7 Min
17.03.2015 09:07:01

Winlog-validation

Winlog.validation 3.5

HP Medizintechnik GmbH

Audit Trail

Zeit	Benutzer	Aktion
Bemerkung		
17.03.2015	KD	Validierung ausgewertet.
10:31:24 UTC +01:00	17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-134°C, 7 Min	
17.03.2015	KD	Validierung elektronisch unterschrieben
10:31:24 UTC +01:00	17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-134°C, 7 Min	
17.03.2015	KD	Logger gelesen.
10:30:50 UTC +01:00	15117578	
17.03.2015	KD	Logger gelesen.
10:30:41 UTC +01:00	15117573	
17.03.2015	KD	Logger gelesen.
10:30:32 UTC +01:00	15117574	
17.03.2015	KD	Logger gelesen.
10:29:44 UTC +01:00	15117478	
17.03.2015	KD	Neue Validierung erstellt
09:09:31 UTC +01:00		

Validierungsbericht

Anhang D4 Chargenausdruck / Messergebnisse Teilbeladung 1. Zyklus

Datum: 06.05.2015
Seite: 130 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-
A.doc

Validierung

Winlog. validation

Bez.:17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-134°C, 7 Min
17.03.2015 09:07:01

Winlog.validation 3.5

HP Medizintechnik GmbH

Allgemeine Angaben

Gerät SOP

Varioklav 300 ECO 4 STE

-

Programm Norm

134°C, 7 Min

ISO EN 17665

Ersteller Chargennummer

KD

636

Verantwortlich Ausgewertet

Klaus-Dieter Sachon

17.03.2015 10:31:24

Bemerkung

Modul 01 der Sterilisationsmodule MSE 72/180 EinsLaz, HP Medizintechnik, Markt Indersdorf
Validierung Sterilisator, HP-Medizintechnik GmbH Varioklav ECO 300 HC, Herstellernummer: 66489

Sterilisationsparameter

Sterilisationstemp.	134,00°C	Theo. Dampftemp.	Ja
Temperaturband	3,00K	Min. Sterilisationszeit	420s
Max. Fluktuation	2,00K	Max. Ausgleichszeit	15s
Max. Varianz	2,00K		

Verwendete Logger

Messdauer 7200s
Intervall 1s
Messmodus Start
Sofort starten
17.03.2015 09:07:58

15117478 Loggertyp: EBI 10-P Version: 3.07.0 Kalibrierdatum 23.02.2015 07:46:51

Kanal	Typ	Name
1	Druck	Kammerdruck
2	Temperatur	Kammertemperatur 50 mm über der Bel

15117574 Loggertyp: EBI 10-T Version: 3.07.0 Kalibrierdatum 20.01.2015 11:30:25

Kanal	Typ	Name
1	Temperatur	Drain
2	Temperatur	1 Tuch unter dem Zentrum

15117578 Loggertyp: EBI 10-T Version: 3.07.0 Kalibrierdatum 20.01.2015 11:30:44

Kanal	Typ	Name
1	Temperatur	im Zentrum
2	Temperatur	im Zentrum

15117573 Loggertyp: EBI 10-T Version: 3.07.0 Kalibrierdatum 20.01.2015 11:30:01

Kanal	Typ	Name
1	Temperatur	im Zentrum
2	Temperatur	2 Tücher über dem Zentrum

Validierungsbericht

Anhang D4 Chargenausdruck / Messergebnisse Teilbeladung 1. Zyklus

Datum: 06.05.2015
Seite: 131 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-
A.doc

Validierung

Winlog-validation

Bez.:17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-134°C, 7 Min
17.03.2015 09:07:01

Winlog.validation 3.5

HP Medizintechnik GmbH

Gesamtergebnis

Bestanden

Ergebnis (detailliert)	Soll	Ist
Max. Varianz	<= 2.00 K	0.55 K
Max. Fluktuation	<= 2.00 K	0.71 K
Min. Sterilisationszeit	>= 420 s	436 s
Max. Ausgleichszeit	<= 15 s	3 s
Temperaturband	134.00 - 137.00 °C	135.07 - 135.87 °C

Bereichsübersicht

Phase	Von	Bis	Dauer
Gesamter Prozess	17.03.2015 09:16:54	17.03.2015 10:29:30	01:12:36
Evakuierung	17.03.2015 09:16:54	17.03.2015 09:42:10	00:25:16
Heizen	17.03.2015 09:42:10	17.03.2015 09:45:16	00:03:06
Ausgleichen	17.03.2015 09:45:16	17.03.2015 09:45:19	00:00:03
Plateau-Zeit	17.03.2015 09:45:16	17.03.2015 09:52:35	00:07:19
Sterilisieren	17.03.2015 09:45:19	17.03.2015 09:52:35	00:07:16
Trocknen	17.03.2015 09:52:35	17.03.2015 10:29:30	00:36:55

Legende

Seriennummer	Kanal	Name
# 15117478	1	Kammerdruck Referenzsensor
# 15117478	2	Kammertemperatur 50 mm über der Bel
# 15117478	3	Th. Dampftemp.
# 15117574	1	Drain
# 15117574	2	1 Tuch unter dem Zentrum Referenzsensor
# 15117578	1	im Zentrum
# 15117578	2	im Zentrum
# 15117573	1	im Zentrum
# 15117573	2	2 Tücher über dem Zentrum

Validierungsbericht

Anhang D4 Chargenausdruck / Messergebnisse Teilbeladung 1. Zyklus

Datum: 06.05.2015
Seite: 132 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc


Validierung Winlog.validation

Bez.:17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-134°C, 7 Min
17.03.2015 09:07:01

Winlog.validation 3.5

HP Medizintechnik GmbH

Gesamte Messung



Statistische Daten (Gesamte Messung)

Varianz 97,60K

	#15117478			#15117574
	1	2	3	1
Fluktuation	3153 mbar	108.52 K	107.31 K	114.81 K
Max	3192 mbar	135.69 °C	135.78 °C	135.78 °C
Max. Zeit	17.03.2015 09:52:16	17.03.2015 09:52:17	17.03.2015 09:52:16	17.03.2015 09:50:39
Messwerte	4895	4895	4895	4946
Min	39 mbar	27.18 °C	28.47 °C	20.97 °C
Min. Zeit	17.03.2015 10:19:14	17.03.2015 09:13:21	17.03.2015 10:19:14	17.03.2015 09:09:48
MinMax	3153 mbar	108.52 °C	107.31 °C	114.81 °C
Mittelw.Max	2403 mbar	46.94 °C	63.22 °C	41.81 °C
Mittelw.Min	750 mbar	61.58 °C	44.09 °C	73.00 °C
Mittelwert	789 mbar	88.75 °C	72.56 °C	93.97 °C
Std.Abw.	964 mbar	28.42 °C	37.61 °C	31.46 °C

	#15117574		#15117578	#15117573
	2	1	2	1
Fluktuation	116.18 K	116.10 K	116.13 K	115.77 K
Max	135.64 °C	135.65 °C	135.66 °C	135.87 °C
Max. Zeit	17.03.2015 09:52:17	17.03.2015 09:52:17	17.03.2015 09:52:17	17.03.2015 09:52:17
Messwerte	4946	4964	4964	4954
Min	19.47 °C	19.55 °C	19.53 °C	20.10 °C
Min. Zeit	17.03.2015 09:19:35	17.03.2015 09:19:51	17.03.2015 09:19:47	17.03.2015 09:17:26
MinMax	116.18 °C	116.10 °C	116.13 °C	115.77 °C
Mittelw.Max	77.44 °C	77.10 °C	77.69 °C	74.74 °C

Validierungsbericht

Anhang D4 Chargenausdruck / Messergebnisse Teilbeladung 1. Zyklus

Datum: 06.05.2015
Seite: 133 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-
A.doc

Validierung

Winlog-validation

Bez.:17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-134°C, 7 Min
17.03.2015 09:07:01

Winlog.validation 3.5

HP Medizintechnik GmbH

	#15117574	#15117578		#15117573
	2	1	2	1
Mittelw.Min	38.73 °C	39.00 °C	38.45 °C	41.03 °C
Mittelwert	58.20 °C	58.55 °C	57.97 °C	61.13 °C
Std.Abw.	37.76 °C	37.90 °C	37.76 °C	38.01 °C

	#15117573
	2
Fluktuation	116.29 K
Max	135.83 °C
Max. Zeit	17.03.2015 09:52:19
Messwerte	4954
Min	19.54 °C
Min. Zeit	17.03.2015 09:20:18
MinMax	116.29 °C
Mittelw.Max	77.60 °C
Mittelw.Min	38.69 °C
Mittelwert	58.23 °C
Std.Abw.	38.01 °C

Validierungsbericht

Anhang D4 Chargenausdruck / Messergebnisse Teilbeladung 1. Zyklus

Datum: 06.05.2015
Seite: 134 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

Validierung


Winlog.validation

Bez.:17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-134°C, 7 Min
17.03.2015 09:07:01

Winlog.validation 3.5

HP Medizintechnik GmbH

Gesamter Prozess



Statistische Daten (Gesamter Prozess)

Varianz 97,60K

	#15117478			#15117574
	1	2	3	1
Fluktuation	3153 mbar	102.95 K	107.31 K	113.62 K
Max	3192 mbar	135.69 °C	135.78 °C	135.78 °C
Max. Zeit	17.03.2015 09:52:16	17.03.2015 09:52:17	17.03.2015 09:52:16	17.03.2015 09:50:39
Messwerte	4357	4357	4357	4357
Min	39 mbar	32.74 °C	28.47 °C	22.17 °C
Min. Zeit	17.03.2015 10:19:14	17.03.2015 10:29:00	17.03.2015 10:19:14	17.03.2015 10:28:53
MinMax	3153 mbar	102.95 °C	107.31 °C	113.62 °C
Mittelw.Max	2423 mbar	40.94 °C	66.37 °C	34.12 °C
Mittelw.Min	730 mbar	62.01 °C	40.95 °C	79.50 °C
Mittelwert	769 mbar	94.75 °C	69.41 °C	101.67 °C
Std.Abw.	1019 mbar	23.58 °C	38.71 °C	24.04 °C
	#15117574			#15117573
	2	1	2	1
Fluktuation	116.18 K	116.10 K	116.13 K	115.77 K
Max	135.64 °C	135.65 °C	135.66 °C	135.87 °C
Max. Zeit	17.03.2015 09:52:17	17.03.2015 09:52:17	17.03.2015 09:52:17	17.03.2015 09:52:17
Messwerte	4357	4357	4357	4357
Min	19.47 °C	19.55 °C	19.53 °C	20.10 °C
Min. Zeit	17.03.2015 09:19:35	17.03.2015 09:19:51	17.03.2015 09:19:47	17.03.2015 09:17:26
MinMax	116.18 °C	116.10 °C	116.13 °C	115.77 °C
Mittelw.Max	72.31 °C	71.80 °C	72.46 °C	69.19 °C

Validierungsbericht

Anhang D4 Chargenausdruck / Messergebnisse Teilbeladung 1. Zyklus

Datum: 06.05.2015
Seite: 135 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-
A.doc

Validierung

Winlog.validation

Bez.:17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-134°C, 7 Min
17.03.2015 09:07:01

Winlog.validation 3.5

HP Medizintechnik GmbH

	#15117574		#15117578		#15117573
	2		1		2
Mittelw.Min		43.87 °C		44.30 °C	43.67 °C
Mittelwert		63.34 °C		63.85 °C	63.20 °C
Std.Abw.		37.38 °C		37.50 °C	37.42 °C
					46.58 °C
					66.68 °C
					37.24 °C

	#15117573
	2
Fluktuation	116.29 K
Max	135.83 °C
Max. Zeit	17.03.2015 09:52:19
Messwerte	4357
Min	19.54 °C
Min. Zeit	17.03.2015 09:20:18
MinMax	116.29 °C
Mittelw.Max	72.43 °C
Mittelw.Min	43.87 °C
Mittelwert	63.41 °C
Std.Abw.	37.69 °C

Validierungsbericht

Anhang D4 Chargenausdruck / Messergebnisse Teilbeladung 1. Zyklus

Datum: 06.05.2015
Seite: 136 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

Validierung


Bez.:17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-134°C, 7 Min
17.03.2015 09:07:01

Winlog.validation

Winlog.validation 3.5

HP Medizintechnik GmbH

Evakuierung



Statistische Daten (Evakuierung)

Varianz 97,60K

	#15117478			#15117574
	1	2	3	1
Fluktuation	1737 mbar	59.65 K	86.16 K	55.77 K
Max	1781 mbar	118.14 °C	116.72 °C	120.85 °C
Max. Zeit	17.03.2015 09:23:32	17.03.2015 09:41:08	17.03.2015 09:23:32	17.03.2015 09:41:01
Messwerte	1517	1517	1517	1517
Min	44 mbar	58.50 °C	30.56 °C	65.08 °C
Min. Zeit	17.03.2015 09:20:22	17.03.2015 09:18:23	17.03.2015 09:20:22	17.03.2015 09:17:38
MinMax	1737 mbar	59.65 °C	86.16 °C	55.77 °C
Mittelw.Max	1221 mbar	29.49 °C	44.40 °C	24.40 °C
Mittelw.Min	516 mbar	30.16 °C	41.76 °C	31.38 °C
Mittelwert	560 mbar	88.66 °C	72.32 °C	96.45 °C
Std.Abw.	555 mbar	18.52 °C	27.23 °C	16.21 °C
	#15117574	#15117578	#15117573	
	2	1	2	1
Fluktuation	97.08 K	97.02 K	96.98 K	96.59 K
Max	116.54 °C	116.57 °C	116.50 °C	116.69 °C
Max. Zeit	17.03.2015 09:41:00	17.03.2015 09:32:19	17.03.2015 09:41:00	17.03.2015 09:41:00
Messwerte	1517	1517	1517	1517
Min	19.47 °C	19.55 °C	19.53 °C	20.10 °C
Min. Zeit	17.03.2015 09:19:35	17.03.2015 09:19:51	17.03.2015 09:19:47	17.03.2015 09:17:26
MinMax	97.08 °C	97.02 °C	96.98 °C	96.59 °C
Mittelw.Max	58.69 °C	55.52 °C	58.64 °C	50.45 °C

Validierungsbericht

Anhang D4 Chargenausdruck / Messergebnisse Teilbeladung 1. Zyklus

Datum: 06.05.2015
Seite: 137 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-
A.doc

Validierung		Winlog.validation		
Bez.:17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-134°C, 7 Min		Winlog.validation 3.5		
17.03.2015 09:07:01				
HP Medizintechnik GmbH				
#15117574		#15117578	#15117573	1
2	1	2	1	
Mittelw.Min	38.38 °C	41.49 °C	38.34 °C	46.13 °C
Mittelwert	57.85 °C	61.04 °C	57.86 °C	66.23 °C
Std.Abw.	31.34 °C	31.55 °C	31.42 °C	32.18 °C
#15117573				
2				
Fluktuation	97.10 K			
Max	116.64 °C			
Max. Zeit	17.03.2015 09:41:00			
Messwerte	1517			
Min	19.54 °C			
Min. Zeit	17.03.2015 09:20:18			
MinMax	97.10 °C			
Mittelw.Max	59.63 °C			
Mittelw.Min	37.47 °C			
Mittelwert	57.01 °C			
Std.Abw.	32.48 °C			

Validierungsbericht

Anhang D4 Chargenausdruck / Messergebnisse Teilbeladung 1. Zyklus

Datum: 06.05.2015
Seite: 138 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

Validierung


Winlog.validation

Bez.:17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-134°C, 7 Min
17.03.2015 09:07:01

Winlog.validation 3.5

HP Medizintechnik GmbH

Heizen



Statistische Daten (Heizen)

Varianz 9,72K

	#15117478			#15117574
	1	2	3	1
Fluktuation	1942 mbar	22.87 K	31.91 K	22.43 K
Max	3029 mbar	133.82 °C	133.98 °C	134.09 °C
Max. Zeit	17.03.2015 09:45:16	17.03.2015 09:45:16	17.03.2015 09:45:16	17.03.2015 09:45:16
Messwerte	187	187	187	187
Min	1087 mbar	110.95 °C	102.07 °C	111.66 °C
Min. Zeit	17.03.2015 09:42:10	17.03.2015 09:42:10	17.03.2015 09:42:10	17.03.2015 09:42:10
MinMax	1942 mbar	22.87 °C	31.91 °C	22.43 °C
Mittelw.Max	930 mbar	11.53 °C	13.12 °C	9.81 °C
Mittelw.Min	1012 mbar	11.34 °C	18.78 °C	12.62 °C
Mittelwert	2099 mbar	122.29 °C	120.86 °C	124.28 °C
Std.Abw.	566 mbar	7.06 °C	9.05 °C	6.10 °C

	#15117574	#15117578	#15117573
	2	1	2
Fluktuation	31.27 K	31.48 K	31.23 K
Max	133.80 °C	133.79 °C	133.75 °C
Max. Zeit	17.03.2015 09:45:16	17.03.2015 09:45:16	17.03.2015 09:45:16
Messwerte	187	186	186
Min	102.53 °C	102.31 °C	102.52 °C
Min. Zeit	17.03.2015 09:42:10	17.03.2015 09:42:11	17.03.2015 09:42:11
MinMax	31.27 °C	31.48 °C	31.23 °C
Mittelw.Max	13.06 °C	13.04 °C	13.04 °C

Validierungsbericht

Anhang D4 Chargenausdruck / Messergebnisse Teilbeladung 1. Zyklus

Datum: 06.05.2015
Seite: 139 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-
A.doc

Validierung

Winlog-validation

Bez.:17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-134°C, 7 Min
17.03.2015 09:07:01

Winlog.validation 3.5

HP Medizintechnik GmbH

	#15117574	#15117578		#15117573
	2	1	2	1
Mittelw.Min	18.21 °C	18.43 °C	18.19 °C	17.38 °C
Mittelwert	120.74 °C	120.74 °C	120.71 °C	120.98 °C
Std.Abw.	8.98 °C	8.98 °C	8.96 °C	8.84 °C

	#15117573
	2
Fluktuation	30.26 K
Max	133.84 °C
Max. Zeit	17.03.2015 09:45:16
Messwerte	186
Min	103.58 °C
Min. Zeit	17.03.2015 09:42:11
MinMax	30.26 °C
Mittelw.Max	12.90 °C
Mittelw.Min	17.35 °C
Mittelwert	120.94 °C
Std.Abw.	8.84 °C

Validierungsbericht

Anhang D4 Chargenausdruck / Messergebnisse Teilbeladung 1. Zyklus

Datum: 06.05.2015
Seite: 140 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

Validierung


Winlog-validation

Bez.:17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-134°C, 7 Min
17.03.2015 09:07:01

Winlog.validation 3.5

HP Medizintechnik GmbH

Ausgleichen



Statistische Daten (Ausgleichen)

Varianz 0,34K

	#15117478			#15117574
	1	2	3	1
Fluktuation	29 mbar	0.31 K	0.33 K	0.28 K
Max	3058 mbar	134.13 °C	134.31 °C	134.36 °C
Max. Zeit	17.03.2015 09:45:19	17.03.2015 09:45:19	17.03.2015 09:45:19	17.03.2015 09:45:19
Messwerte	4	4	4	4
Min	3029 mbar	133.82 °C	133.98 °C	134.09 °C
Min. Zeit	17.03.2015 09:45:16	17.03.2015 09:45:16	17.03.2015 09:45:16	17.03.2015 09:45:16
MinMax	29 mbar	0.31 °C	0.33 °C	0.28 °C
Mittelw.Max	15 mbar	0.15 °C	0.16 °C	0.14 °C
Mittelw.Min	15 mbar	0.16 °C	0.16 °C	0.14 °C
Mittelwert	3044 mbar	133.97 °C	134.15 °C	134.23 °C
Std.Abw.	12 mbar	0.13 °C	0.14 °C	0.12 °C

	#15117574	#15117578	#15117573
	2	1	2
Fluktuation	0.32 K	0.31 K	0.31 K
Max	134.12 °C	134.10 °C	134.06 °C
Max. Zeit	17.03.2015 09:45:19	17.03.2015 09:45:19	17.03.2015 09:45:19
Messwerte	4	4	4
Min	133.80 °C	133.79 °C	133.75 °C
Min. Zeit	17.03.2015 09:45:16	17.03.2015 09:45:16	17.03.2015 09:45:16

Validierungsbericht

Anhang D4 Chargenausdruck / Messergebnisse Teilbeladung 1. Zyklus

Datum: 06.05.2015
Seite: 141 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-
A.doc

Validierung

Winlog-validation

Bez.:17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-134°C, 7 Min
17.03.2015 09:07:01

Winlog.validation 3.5

HP Medizintechnik GmbH

	#15117574		#15117578		#15117573
	2		1		2
Mittelw.Min	0.16 °C		0.16 °C		0.15 °C
Mittelwert	133.96 °C		133.95 °C		133.90 °C
Std.Abw.	0.14 °C		0.13 °C		0.13 °C

	#15117573
	2
Fluktuation	0.31 K
Max	134.15 °C
Max. Zeit	17.03.2015 09:45:19
Messwerte	4
Min	133.84 °C
Min. Zeit	17.03.2015 09:45:16
MinMax	0.31 °C
Mittelw.Max	0.15 °C
Mittelw.Min	0.15 °C
Mittelwert	133.99 °C
Std.Abw.	0.13 °C

Validierungsbericht

Anhang D4 Chargenausdruck / Messergebnisse Teilbeladung 1. Zyklus

Datum: 06.05.2015
Seite: 142 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

Validierung


Winlog-validation

Bez.:17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-134°C, 7 Min
17.03.2015 09:07:01

Winlog.validation 3.5

HP Medizintechnik GmbH

Plateau-Zeit



Statistische Daten (Plateau-Zeit)

Varianz 0,55K

	#15117478			#15117574
	1	2	3	1
Fluktuation	163 mbar	1.88 K	1.80 K	1.69 K
Max	3192 mbar	135.69 °C	135.78 °C	135.78 °C
Max. Zeit	17.03.2015 09:52:16	17.03.2015 09:52:17	17.03.2015 09:52:16	17.03.2015 09:50:39
Messwerte	440	440	440	440
Min	3029 mbar	133.82 °C	133.98 °C	134.09 °C
Min. Zeit	17.03.2015 09:45:16	17.03.2015 09:45:16	17.03.2015 09:45:16	17.03.2015 09:45:16
MinMax	163 mbar	1.88 °C	1.80 °C	1.69 °C
Mittelw.Max	19 mbar	0.15 °C	0.21 °C	0.12 °C
Mittelw.Min	144 mbar	1.73 °C	1.59 °C	1.57 °C
Mittelwert	3173 mbar	135.54 °C	135.57 °C	135.66 °C
Std.Abw.	18 mbar	0.22 °C	0.20 °C	0.19 °C

	#15117578			#15117573
	2	1	2	1
Fluktuation	1.84 K	1.86 K	1.91 K	1.95 K
Max	135.64 °C	135.65 °C	135.66 °C	135.87 °C
Max. Zeit	17.03.2015 09:52:17	17.03.2015 09:52:17	17.03.2015 09:52:17	17.03.2015 09:52:17
Messwerte	440	440	440	440
Min	133.80 °C	133.79 °C	133.75 °C	133.92 °C
Min. Zeit	17.03.2015 09:45:16	17.03.2015 09:45:16	17.03.2015 09:45:16	17.03.2015 09:45:16
MinMax	1.84 °C	1.86 °C	1.91 °C	1.95 °C
Mittelw.Max	0.18 °C	0.17 °C	0.20 °C	0.22 °C

Validierungsbericht

Anhang D4 Chargenausdruck / Messergebnisse Teilbeladung 1. Zyklus

Datum: 06.05.2015
Seite: 143 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-
A.doc

Validierung

Winlog.validation

Bez.:17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-134°C, 7 Min
17.03.2015 09:07:01

Winlog.validation 3.5

HP Medizintechnik GmbH

	#15117574	#15117578		#15117573
	2	1	2	1
Mittelw.Min	1.67 °C	1.70 °C	1.72 °C	1.72 °C
Mittelwert	135.47 °C	135.49 °C	135.46 °C	135.65 °C
Std.Abw.	0.21 °C	0.21 °C	0.22 °C	0.23 °C

	#15117573
	2
Fluktuation	2.00 K
Max	135.83 °C
Max. Zeit	17.03.2015 09:52:19
Messwerte	440
Min	133.84 °C
Min. Zeit	17.03.2015 09:45:16
MinMax	2.00 °C
Mittelw.Max	0.24 °C
Mittelw.Min	1.76 °C
Mittelwert	135.60 °C
Std.Abw.	0.25 °C

Validierungsbericht

Anhang D4 Chargenausdruck / Messergebnisse Teilbeladung 1. Zyklus

Datum: 06.05.2015
Seite: 144 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

Validierung


Bez.:17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-134°C, 7 Min
17.03.2015 09:07:01

Winlog-validation

Winlog.validation 3.5

HP Medizintechnik GmbH

Sterilisieren



Statistische Daten (Sterilisieren)

Varianz 0,55K

	#15117478			#15117574
	1	2	3	1
Fluktuation	65 mbar	0.37 K	0.71 K	0.35 K
Max	3192 mbar	135.69 °C	135.78 °C	135.78 °C
Max. Zeit	17.03.2015 09:52:16	17.03.2015 09:52:17	17.03.2015 09:52:16	17.03.2015 09:50:39
Messwerte	437	437	437	437
Min	3058 mbar	134.13 °C	134.31 °C	134.36 °C
Min. Zeit	17.03.2015 09:45:19	17.03.2015 09:45:19	17.03.2015 09:45:19	17.03.2015 09:45:19
MinMax	134 mbar	1.56 °C	1.47 °C	1.42 °C
Mittelw.Max	18 mbar	0.14 °C	0.20 °C	0.11 °C
Mittelw.Min	116 mbar	1.43 °C	1.28 °C	1.31 °C
Mittelwert	3174 mbar	135.56 °C	135.58 °C	135.67 °C
Std.Abw.	14 mbar	0.17 °C	0.16 °C	0.15 °C

	#15117574	#15117578	#15117573
	2	1	2
Fluktuation	0.38 K	0.42 K	0.38 K
Max	135.64 °C	135.65 °C	135.66 °C
Max. Zeit	17.03.2015 09:52:17	17.03.2015 09:52:17	17.03.2015 09:52:17
Messwerte	437	437	437
Min	134.12 °C	134.10 °C	134.06 °C
Min. Zeit	17.03.2015 09:45:19	17.03.2015 09:45:19	17.03.2015 09:45:19
MinMax	1.53 °C	1.55 °C	1.60 °C
Mittelw.Max	0.17 °C	0.15 °C	0.19 °C
Mittelwert			0.21 °C

Validierungsbericht

Anhang D4 Chargenausdruck / Messergebnisse Teilbeladung 1. Zyklus

Datum: 06.05.2015
Seite: 145 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-
A.doc

Validierung

Winlog-validation

Bez.:17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-134°C, 7 Min
17.03.2015 09:07:01

Winlog.validation 3.5

HP Medizintechnik GmbH

	#15117574	#15117578		#15117573
	2	1	2	1
Mittelw.Min	1.36 °C	1.40 °C	1.42 °C	1.43 °C
Mittelwert	135.48 °C	135.50 °C	135.48 °C	135.66 °C
Std.Abw.	0.17 °C	0.17 °C	0.17 °C	0.19 °C

	#15117573
	2
Fluktuation	0.46 K
Max	135.83 °C
Max. Zeit	17.03.2015 09:52:19
Messwerte	437
Min	134.15 °C
Min. Zeit	17.03.2015 09:45:19
MinMax	1.69 °C
Mittelw.Max	0.22 °C
Mittelw.Min	1.46 °C
Mittelwert	135.61 °C
Std.Abw.	0.21 °C

Validierungsbericht

Anhang D4 Chargenausdruck / Messergebnisse Teilbeladung 1. Zyklus

Datum: 06.05.2015
Seite: 146 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

Validierung


Bez.:17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-134°C, 7 Min
17.03.2015 09:07:01

Winlog.validation

Winlog.validation 3.5

HP Medizintechnik GmbH

Trocknen



Statistische Daten (Trocknen)

Varianz 76,99K

	#15117478			#15117574
	1	2	3	1
Fluktuation	3088 mbar	102.58 K	106.61 K	113.26 K
Max	3127 mbar	135.32 °C	135.07 °C	135.43 °C
Max. Zeit	17.03.2015 09:52:35	17.03.2015 09:52:35	17.03.2015 09:52:35	17.03.2015 09:52:35
Messwerte	2216	2216	2216	2216
Min	39 mbar	32.74 °C	28.47 °C	22.17 °C
Min. Zeit	17.03.2015 10:19:14	17.03.2015 10:29:00	17.03.2015 10:19:14	17.03.2015 10:28:53
MinMax	3088 mbar	102.58 °C	106.61 °C	113.26 °C
Mittelw.Max	2801 mbar	46.78 °C	85.05 °C	38.82 °C
Mittelw.Min	287 mbar	55.80 °C	21.55 °C	74.44 °C
Mittelwert	326 mbar	88.54 °C	50.02 °C	96.61 °C
Std.Abw.	535 mbar	19.93 °C	31.01 °C	25.26 °C

	#15117574	#15117578	#15117573
	2	1	2
Fluktuation	112.73 K	112.05 K	112.21 K
Max	135.27 °C	135.23 °C	135.28 °C
Max. Zeit	17.03.2015 09:52:35	17.03.2015 09:52:35	17.03.2015 09:52:35
Messwerte	2216	2216	2216
Min	22.54 °C	23.18 °C	23.07 °C
Min. Zeit	17.03.2015 10:29:30	17.03.2015 10:29:30	17.03.2015 10:29:30
MinMax	112.73 °C	112.05 °C	112.21 °C
Mittelw.Max	87.26 °C	88.40 °C	87.54 °C

Validierungsbericht

Anhang D4 Chargenausdruck / Messergebnisse Teilbeladung 1. Zyklus

Datum: 06.05.2015
Seite: 147 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-
A.doc

Validierung

Winlog-validation

Bez.: 17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-134°C, 7 Min
17.03.2015 09:07:01

Winlog.validation 3.5

HP Medizintechnik GmbH

	#15117574	#15117578		#15117573
	2	1	2	1
Mittelw.Min	25.47 °C	23.65 °C	24.67 °C	26.31 °C
Mittelwert	48.01 °C	46.83 °C	47.74 °C	48.79 °C
Std.Abw.	22.51 °C	22.27 °C	22.42 °C	22.45 °C

	#15117573
	2
Fluktuation	113.09 K
Max	135.62 °C
Max. Zeit	17.03.2015 09:52:35
Messwerte	2216
Min	22.54 °C
Min. Zeit	17.03.2015 10:29:30
MinMax	113.09 °C
Mittelw.Max	86.94 °C
Mittelw.Min	26.15 °C
Mittelwert	48.69 °C
Std.Abw.	22.61 °C

Validierungsbericht

Anhang D4 Chargenausdruck / Messergebnisse Teilbeladung 1. Zyklus

Datum: 06.05.2015
Seite: 148 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

Validierung

Winlog.validation

Bez.:17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-134°C, 7 Min
17.03.2015 09:07:01

Winlog.validation 3.5

HP Medizintechnik GmbH

Allgemeine Angaben

Gerät SOP
Varioklav 300 ECO 4 STE -

Programm Norm
134°C, 7 Min ISO EN 17665

Ersteller Chargennummer
KD 636

Verantwortlich Ausgewertet
Klaus-Dieter Sachon 17.03.2015 10:31:24

Bemerkung

Modul 01 der Sterilisationsmodule MSE 72/180 EinsLaz, HP Medizintechnik, Markt Indersdorf
Validierung Sterilisator, HP-Medizintechnik GmbH Varioklav ECO 300 HC, Herstellernummer: 66489

Verwendete Logger

# 15117478	Kalibrierdatum 23.02.2015 07:46:51
# 15117573	Kalibrierdatum 20.01.2015 11:30:01
# 15117574	Kalibrierdatum 20.01.2015 11:30:25
# 15117578	Kalibrierdatum 20.01.2015 11:30:44


Gesamtergebnis

Bestanden

Ergebnis (detailliert)

	Soll	Ist
Max. Varianz	<= 2.00 K	0.55 K
Max. Fluktuation	<= 2.00 K	0.71 K
Min. Sterilisationszeit	>= 420 s	436 s
Max. Ausgleichszeit	<= 15 s	3 s
Temperaturband	134.00 - 137.00 °C	135.07 - 135.87 °C

Gesamte Messung



Anhang D5

Instrumente 134°C 7min HP

(Charge Nr. 637)

Teilbeladung 2. Zyklus


Chargenausdruck / Messergebnisse

Validierungsbericht

Anhang D5 Chargenausdruck / Messergebnisse Teilbeladung 2. Zyklus

Datum: 06.05.2015
Seite: 150 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

Chargendokumentation



Validierungsbericht

Anhang D5 Chargenausdruck / Messergebnisse Teilbeladung 2. Zyklus

Datum: 06.05.2015
Seite: 151 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

ECO 300 HC (1)-Prozess-Daten- Report									
Firma		Information			Verfahrensdaten			Freigabe	
Name	Bundesamt für Ausrüstung Informationstechnik und Nutzung Straße Ferdinand-Sauerbruch-Str. 1 Postleitzahl 56073 Koblenz Stadt DE Betreuerung -Herrn Winfried Liesenfeld U3.5	Firma Holzner Medizintechnik GmbH Typ DSM Version 1.0 Herstellernummer FN 666489 Zylkuszähler 637 Gerätekategorie Autoklav	Beginn 17.03.2015 10:58:17 Ende 17.03.2015 12:11:12	Dauer 01:12:55 Status Zyklus beendet Chargen-Nr. M002694 Instrument 134°C 7min HP Programm 134°C 7min HP Ergebnis Programm erfolgreich abgeschlossen	Produktfreigabe Ja Freigegeben durch LSE LSE Freigegeben am 17.03.2015 12:16:57	Chargen-Nr. M002694			
Programmabschluß		Zeit	Kammer	PC	Mantel	Strömung 1	Strömung 2	Satteldampf -	Kühlwasser -
Aufzeichnung	Starten	17.03.2015 10:58:17	982	2202	34,7	34,7			99,1
Mantelheizung	EIN	17.03.2015 10:58:20	982	979	34,7	34,7			24,9
Dichtung andrücken	BS	17.03.2015 11:00:10	981	3263	34,3	34,4			99,1
1. Vorrakuum		17.03.2015 11:00:18	981	979	3212	34,3			99,1
1. Dampfatros		17.03.2015 11:04:46	53	3266	52,9	52,9			94,7
2. Vorrakuum		17.03.2015 11:08:34	1765	3245	87,0	86,7			12,9
Dampfatros		17.03.2015 11:13:42	69	66	3251	68,2			14,2
3. Vorrakuum		17.03.2015 11:17:58	1760	1755	3222	116,1			24,9
4. Dampfatros		17.03.2015 11:22:18	70	68	3222	76,0			24,9
4. Vorrakuum		17.03.2015 11:22:33	1732	1730	3226	115,7			24,9
Sieg-Gesell		17.03.2015 11:28:07	1062	1053	3226	104,8			101,3
Sterilisieren		17.03.2015 11:31:23	3085	3079	3228	134,2			23,0
Sterilisieren		17.03.2015 11:33:23	3215	3206	3222	135,6			23,1
Sterilisieren		17.03.2015 11:35:23	3199	3190	3224	135,6			23,5
Sterilisieren		17.03.2015 11:37:23	3192	3187	3222	135,6			24,7
Abdampfen		17.03.2015 11:38:35	3197	3190	3227	135,7			24,0
Absaugen		17.03.2015 11:41:49	831	826	3222	108,3			135,7
Trocknen		17.03.2015 11:44:30	116	116	3273	93,8			94,5
Druckausgleich herstellen		17.03.2015 12:09:45	48	46	3242	54,0			49,3
Mantelheizung	BS	17.03.2015 12:10:50	851	848	3237	51,8			18,4
Mantelheizung	AUS	17.03.2015 12:11:07	931	927	3222	51,7			21,0
Aufzeichnung beenden		17.03.2015 12:11:10	938	935	3260	51,6			21,1
						97,9			21,1

Validierungsbericht

Anhang D5 Chargenausdruck / Messergebnisse Teilbeladung 2. Zyklus

Datum: 06.05.2015
 Seite: 152 von 253
 EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

Ersstelldatum: 17.03.2015		ECO 300 HC (1) - Prozess-Daten - Protokolle			
Firma	Information				
Name Bundesamt für Ausrüstung Informationstechnik und Nutzung Strasse Ferdinand-Sauerbruch-Str.1 Postleitzahl 56073 Koblenz Land DE Bemerkung -- Herrn Winfried Liesenfeld U3.5					
Gerätename ECO 300 HC (1) Firma Holzner Medizintechnik GmbH Typ DSM Version 1.0 Herstellernummer FN 66489 Zykluszähler 637 Gerätekategorie Autoklav		Verfahrensdaten			
		Beginn 17.03.2015 10:56:17 Ende 17.03.2015 12:11:12 Dauer 01:12:55 Status Zyklus beendet Chargen-Nr. M002694 Programm Instrumente 134°C 7min HP Ergebnis Programm erfolgreich abgeschlossen			
Programmschritt					
Vorbehandlung	17.03.2015 10:58:17	1 (mbar)	2 (mbar)		
Sterilisation	17.03.2015 11:31:23	982	980		
Nachbehandlung	17.03.2015 11:36:35	3085	3079		
Programmlauf	17.03.2015 12:09:45	3197	3190		
Nachbehandlung	17.03.2015 12:10:50	46	46		
Programmlauf	17.03.2015 12:11:07	851	848		
Nachbehandlung	17.03.2015 12:11:10	931	927		
Zyklus beendet	17.03.2015 12:11:10	938	935		
		935	935		
		3260,0	3260,0		
		51,6	51,6		
		51,6	51,6		

Statistik						
Programmschritt	Dauer	1 (min)	1 (max)	2 (min)	2 (max)	3 (min)
Vorbehandlung	00:33:06	50	3065	52	3079	2202,0
Sterilisation	00:07:12	3081	3215	3076	3228,0	3280,0
Nachbehandlung	00:31:10	47	3052	46	3047	3197,0
Programmlauf	00:01:05	48	851	47	848	3237,0
Nachbehandlung	00:00:17	872	931	869	927	3232,0
Programmlauf	00:00:03	938	938	935	935	3260,0

Validierungsbericht

Anhang D5 Chargenausdruck / Messergebnisse Teilbeladung 2. Zyklus

Datum: 06.05.2015
Seite: 153 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-
A.doc

Sterilisationsprotokoll

Seite 1



Sterilisator: DSM666-1V-FD-FN-66489
Programm: Instrumente 134°C 7min HP
Programmart: Normalprogramm
Maximale Temperatur: 135,7°
Charge ist gültig

Datum: 17.03.2015 Zeit: 10:58:17
Lfd.Nr.: ch00637
Bediener: 4

Programmschritt	Zeit	Kammer Druck [mbar]	Kammer PC Druck [mbar]	Mantel Druck [mbar]	Strömung 1 Temp. [°C]	Strömung 2 Temp. [°C]	Saltdampf- k Temp. [°C]	Kühlwasser V Temp. [°C]
Aufzeichnung starten	10:58:17	982	980	2202	34,7	34,7	99,1	24,9
Mantelheizung EIN	10:58:20	982	979	2218	34,7	34,7	99,1	24,9
Dichtung andrücken...	11:00:10	981	980	3263	34,3	34,4	99,1	24,9
1. Vorvakuum	11:00:18	981	979	3212	34,3	34,4	99,1	24,9
1. Dampfstoß	11:04:46	51	53	3286	52,9	52,9	34,8	12,9
2. Vorvakuum	11:08:34	1766	1764	3265	87,0	86,7	116,3	14,2
2. Dampfstoß	11:13:42	69	66	3251	68,2	68,2	39,7	16,8
3. Vorvakuum	11:17:58	1760	1755	3252	116,1	116,1	116,2	17,9
3. Dampfstoß	11:23:18	70	68	3242	76,0	76,0	40,0	22,4
4. Vorvakuum	11:27:33	1732	1730	3266	115,7	115,7	115,8	22,9
Steigezeit	11:28:07	1062	1053	3236	104,8	104,7	101,3	23,0
Sterilisieren	11:31:23	3085	3079	3258	134,2	134,2	134,5	23,1
Sterilisieren	11:33:23	3215	3206	3272	135,6	135,6	135,9	23,5
Sterilisieren	11:35:23	3199	3191	3285	135,6	135,7	135,7	23,7
Sterilisieren	11:37:23	3192	3187	3242	135,6	135,6	135,7	24,0
Abdampfen	11:38:35	3197	3191	3272	135,7	135,7	135,7	24,1
Absaugen	11:41:49	831	826	3262	108,2	108,3	94,5	24,4
Trocknen	11:44:30	116	116	3273	93,8	93,9	49,3	18,4
Druckausgleich herst...	12:09:45	49	46	3242	54,0	54,0	33,9	21,0
Dichtungsrückzug BS	12:10:50	851	848	3237	51,8	51,8	95,2	21,1
Mantelheizung AUS	12:11:07	931	927	3232	51,7	51,7	97,6	21,1
Aufzeichnung beenden	12:11:10	938	935	3260	51,6	51,6	97,9	21,1

Validierungsbericht

Anhang D5 Chargenausdruck / Messergebnisse Teilbeladung 2. Zyklus


Datum: 06.05.2015
Seite: 154 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

Aktionsprotokoll

SM666-1V-FD-FN-66489
Instrumente: 134°C 7min HP
Normalprogramm
Temperatur: 135,7°

Seite 2

Holzner
Schnell
Datum: 17.03.2015 Zeit: 10:58:17
Lfd. Nr.: ch00637
Bediener: 4



Validierungsbericht

Anhang D5 Chargenausdruck / Messergebnisse Teilbeladung 2. Zyklus

Datum: 06.05.2015
Seite: 155 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-
A.doc

Setupbericht

Winlog-validation

Bez.:17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-134°C, 7 Min(02)
17.03.2015 10:50:18

Winlog.validation 3.5

HP Medizintechnik GmbH

Allgemeine Angaben

Gerät SOP
Varioklav 300 ECO 4 STE -

Programm Norm
134°C, 7 Min ISO EN 17665

Ersteller Chargennummer
KD 637

Verantwortlich Ausgewertet
Klaus-Dieter Sachon 17.03.2015 12:17:29

Bemerkung
Modul 01 der Sterilisationsmodule MSE 72/180 EinsLaz, HP Medizintechnik, Markt Indersdorf
Validierung Sterilisator, HP-Medizintechnik GmbH Varioklav ECO 300 HC, Herstellernummer: 66489

Sterilisationsparameter

Sterilisationstemp.	134,00°C	Theo. Dampftemp.	Ja
Temperaturband	3,00K	Min. Sterilisationszeit	420s
Max. Fluktuation	2,00K	Max. Ausgleichszeit	15s
Max. Varianz	2,00K		

Verwendete Logger

Messdauer	7200s	Messmodus	Sofort starten
Intervall	1s		17.03.2015 10:51:07

# 15117478	Loggertyp: EBI 10-P	Version: 3.07.0	Kalibrierdatum 23.02.2015 07:46:51
Kanal	Typ	Name	
1	Druck	Kammerdruck	
2	Temperatur	Kammertemperatur 50 mm über der Bel	

# 15117574	Loggertyp: EBI 10-T	Version: 3.07.0	Kalibrierdatum 20.01.2015 11:30:25
Kanal	Typ	Name	
1	Temperatur	Drain	
2	Temperatur	1 Tuch unter dem Zentrum	

# 15117573	Loggertyp: EBI 10-T	Version: 3.07.0	Kalibrierdatum 20.01.2015 11:30:01
Kanal	Typ	Name	
1	Temperatur	im Zentrum	
2	Temperatur	im Zentrum	

# 15117578	Loggertyp: EBI 10-T	Version: 3.07.0	Kalibrierdatum 20.01.2015 11:30:44
Kanal	Typ	Name	
1	Temperatur	im Zentrum	
2	Temperatur	2 Tücher über dem Zentrum	

Validierungsbericht

Anhang D5 Chargenausdruck / Messergebnisse Teilbeladung 2. Zyklus

Datum: 06.05.2015
Seite: 156 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-
A.doc

Audit Trail

Winlog.validation

Bez.:17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-134°C, 7 Min(02)
17.03.2015 10:50:18

Winlog.validation 3.5

HP Medizintechnik GmbH

Audit Trail		
Zeit	Benutzer	Aktion
Bemerkung		
17.03.2015	KD	Validierung ausgewertet.
12:17:29 UTC +01:00	17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-134°C, 7 Min(02)	
17.03.2015	KD	Validierung elektronisch unterschrieben
12:17:29 UTC +01:00	17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-134°C, 7 Min(02)	
17.03.2015	KD	Logger gelesen.
12:16:54 UTC +01:00	15117574	
17.03.2015	KD	Logger gelesen.
12:16:45 UTC +01:00	15117573	
17.03.2015	KD	Logger gelesen.
12:16:36 UTC +01:00	15117578	
17.03.2015	KD	Logger gelesen.
12:16:26 UTC +01:00	15117478	
17.03.2015	KD	Neue Validierung erstellt
10:52:35 UTC +01:00		

Validierungsbericht

Anhang D5 Chargenausdruck / Messergebnisse Teilbeladung 2. Zyklus

Datum: 06.05.2015
Seite: 157 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-
A.doc

Validierung

Winlog-validation

Bez.:17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-134°C, 7 Min(02)
17.03.2015 10:50:18

Winlog.validation 3.5

HP Medizintechnik GmbH

Allgemeine Angaben

Gerät	SOP
Varioklav 300 ECO 4 STE	-
Programm	Norm
134°C, 7 Min	ISO EN 17665

Ersteller	Chargennummer
KD	637

Verantwortlich	Ausgewertet
Klaus-Dieter Sachon	17.03.2015 12:17:29

Bemerkung

Modul 01 der Sterilisationsmodule MSE 72/180 EinsLaz, HP Medizintechnik, Markt Indersdorf
Validierung Sterilisator, HP-Medizintechnik GmbH Varioklav ECO 300 HC, Herstellernummer: 66489

Sterilisationsparameter

Sterilisationstemp.	134,00°C	Theo. Dampftemp.	Ja
Temperaturband	3,00K	Min. Sterilisationszeit	420s
Max. Fluktuation	2,00K	Max. Ausgleichszeit	15s
Max. Varianz	2,00K		

Verwendete Logger

Messdauer	7200s	Messmodus	Sofort starten
Intervall	1s	Start	17.03.2015 10:51:07

# 15117478	Loggertyp: EBI 10-P	Version: 3.07.0	Kalibrierdatum 23.02.2015 07:46:51
Kanal	Typ	Name	
1	Druck	Kammerdruck	
2	Temperatur	Kammertemperatur 50 mm über der Bel	

# 15117574	Loggertyp: EBI 10-T	Version: 3.07.0	Kalibrierdatum 20.01.2015 11:30:25
Kanal	Typ	Name	
1	Temperatur	Drain	
2	Temperatur	1 Tuch unter dem Zentrum	

# 15117573	Loggertyp: EBI 10-T	Version: 3.07.0	Kalibrierdatum 20.01.2015 11:30:01
Kanal	Typ	Name	
1	Temperatur	im Zentrum	
2	Temperatur	im Zentrum	

# 15117578	Loggertyp: EBI 10-T	Version: 3.07.0	Kalibrierdatum 20.01.2015 11:30:44
Kanal	Typ	Name	
1	Temperatur	im Zentrum	
2	Temperatur	2 Tücher über dem Zentrum	

Validierungsbericht

Anhang D5 Chargenausdruck / Messergebnisse Teilbeladung 2. Zyklus

Datum: 06.05.2015
Seite: 158 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

Validierung

Winlog. validation

Bez.:17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-134°C, 7 Min(02)
17.03.2015 10:50:18

Winlog.validation 3.5

HP Medizintechnik GmbH

Gesamtergebnis

Bestanden

Ergebnis (detailliert)	Soll	Ist
Max. Varianz	<= 2.00 K	1.11 K
Max. Fluktuation	<= 2.00 K	1.76 K
Min. Sterilisationszeit	>= 420 s	437 s
Max. Ausgleichszeit	<= 15 s	3 s
Temperaturband	134.00 - 137.00 °C	134.03 - 135.79 °C

Bereichsübersicht

Phase	Von	Bis	Dauer
Gesamter Prozess	17.03.2015 10:58:55	17.03.2015 12:16:11	01:17:16
Evakuierung	17.03.2015 10:58:55	17.03.2015 11:25:46	00:26:51
Heizen	17.03.2015 11:25:46	17.03.2015 11:28:54	00:03:08
Ausgleichen	17.03.2015 11:28:54	17.03.2015 11:28:57	00:00:03
Plateau-Zeit	17.03.2015 11:28:54	17.03.2015 11:36:14	00:07:20
Sterilisieren	17.03.2015 11:28:57	17.03.2015 11:36:14	00:07:17
Trocknen	17.03.2015 11:36:14	17.03.2015 12:16:11	00:39:57

Legende

Seriennummer	Kanal	Name
# 15117478	1	Kammerdruck Referenzsensor
# 15117478	2	Kammertemperatur 50 mm über der Bel
# 15117478	3	Th. Dampftemp.
# 15117574	1	Drain
# 15117574	2	1 Tuch unter dem Zentrum Referenzsensor
# 15117573	1	im Zentrum
# 15117573	2	im Zentrum
# 15117578	1	im Zentrum
# 15117578	2	2 Tücher über dem Zentrum

Validierungsbericht

Anhang D5 Chargenausdruck / Messergebnisse Teilbeladung 2. Zyklus

Datum: 06.05.2015
Seite: 159 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

Validierung


Winlog-validation

Bez.:17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-134°C, 7 Min(02)
17.03.2015 10:50:18

Winlog.validation 3.5

HP Medizintechnik GmbH

Gesamte Messung



Statistische Daten (Gesamte Messung)

Varianz 94,49K

	#15117478			#15117574
	1	2	3	1
Fluktuation	3156 mbar	111.74 K	108.23 K	116.48 K
Max	3193 mbar	135.68 °C	135.79 °C	135.72 °C
Max. Zeit	17.03.2015 11:35:00	17.03.2015 11:29:17	17.03.2015 11:35:00	17.03.2015 11:29:16
Messwerte	5107	5107	5107	5139
Min.	37 mbar	23.94 °C	27.56 °C	19.25 °C
Min. Zeit	17.03.2015 12:01:11	17.03.2015 12:15:45	17.03.2015 12:01:11	17.03.2015 12:16:44
MinMax	3156 mbar	111.74 °C	108.23 °C	116.48 °C
Mittelw.Max	2397 mbar	52.65 °C	62.40 °C	45.91 °C
Mittelw.Min	759 mbar	59.09 °C	45.83 °C	70.57 °C
Mittelwert	796 mbar	83.03 °C	73.39 °C	89.81 °C
Std.Abw.	947 mbar	31.23 °C	37.47 °C	32.90 °C
	#15117574			#15117578
	2	1	2	1
Fluktuation	116.73 K	115.60 K	115.44 K	116.30 K
Max	135.55 °C	135.70 °C	135.64 °C	135.70 °C
Max. Zeit	17.03.2015 11:35:01	17.03.2015 11:35:01	17.03.2015 11:35:01	17.03.2015 11:35:01
Messwerte	5139	5129	5129	5119
Min.	18.82 °C	20.10 °C	20.20 °C	19.40 °C
Min. Zeit	17.03.2015 12:16:44	17.03.2015 12:16:35	17.03.2015 12:16:35	17.03.2015 12:15:22
MinMax	116.73 °C	115.60 °C	115.44 °C	116.30 °C
Mittelw.Max	77.04 °C	75.17 °C	75.14 °C	76.41 °C

Validierungsbericht

Anhang D5 Chargenausdruck / Messergebnisse Teilbeladung 2. Zyklus

Datum: 06.05.2015
Seite: 160 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-
A.doc

Validierung

Winlog.validation

Bez.:17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-134°C, 7 Min(02)
17.03.2015 10:50:18

Winlog.validation 3.5

HP Medizintechnik GmbH

	#15117574	#15117573		#15117578
	2	1	2	1
Mittelw.Min	39.69 °C	40.43 °C	40.30 °C	39.89 °C
Mittelwert	58.51 °C	60.53 °C	60.50 °C	59.29 °C
Std.Abw.	37.90 °C	38.36 °C	38.32 °C	38.26 °C

	#15117578
	2
Fluktuation	116.39 K
Max	135.77 °C
Max. Zeit	17.03.2015 11:35:55
Messwerte	5119
Min	19.37 °C
Min. Zeit	17.03.2015 12:15:17
MinMax	116.39 °C
Mittelw.Max	77.36 °C
Mittelw.Min	39.04 °C
Mittelwert	58.41 °C
Std.Abw.	37.92 °C

Validierungsbericht

Anhang D5 Chargenausdruck / Messergebnisse Teilbeladung 2. Zyklus

Datum: 06.05.2015
Seite: 161 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc


Validierung Winlog.validation

Bez.:17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-134°C, 7 Min(02)
17.03.2015 10:50:18

Winlog.validation 3.5

HP Medizintechnik GmbH

Gesamter Prozess



Statistische Daten (Gesamter Prozess)

Varianz 94,49K

	#15117478			#15117574
	1	2	3	1
Fluktuation	3156 mbar	111.74 K	108.23 K	116.11 K
Max	3193 mbar	135.68 °C	135.79 °C	135.72 °C
Max. Zeit	17.03.2015 11:35:00	17.03.2015 11:29:17	17.03.2015 11:35:00	17.03.2015 11:29:16
Messwerte	4637	4637	4637	4637
Min	37 mbar	23.94 °C	27.56 °C	19.61 °C
Min. Zeit	17.03.2015 12:01:11	17.03.2015 12:15:45	17.03.2015 12:01:11	17.03.2015 12:16:11
MinMax	3156 mbar	111.74 °C	108.23 °C	116.11 °C
Mittelw.Max	2412 mbar	47.86 °C	64.89 °C	39.97 °C
Mittelw.Min	744 mbar	63.88 °C	43.34 °C	76.14 °C
Mittelwert	781 mbar	87.83 °C	70.90 °C	95.75 °C
Std.Abw.	992 mbar	28.46 °C	38.45 °C	28.46 °C

	#15117574	#15117573		#15117578
	2	1	2	1
Fluktuation	115.96 K	115.52 K	115.40 K	116.30 K
Max	135.55 °C	135.70 °C	135.64 °C	135.70 °C
Max. Zeit	17.03.2015 11:35:01	17.03.2015 11:35:01	17.03.2015 11:35:01	17.03.2015 11:35:01
Messwerte	4637	4637	4637	4637
Min	19.60 °C	20.18 °C	20.25 °C	19.40 °C
Min. Zeit	17.03.2015 12:16:11	17.03.2015 11:02:18	17.03.2015 11:01:23	17.03.2015 12:15:22
MinMax	115.96 °C	115.52 °C	115.40 °C	116.30 °C
Mittelw.Max	72.96 °C	70.98 °C	70.96 °C	72.44 °C

Validierungsbericht

Anhang D5 Chargenausdruck / Messergebnisse Teilbeladung 2. Zyklus

Datum: 06.05.2015
Seite: 162 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-
A.doc

Validierung

Winlog.validation

Bez.:17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-134°C, 7 Min(02)
17.03.2015 10:50:18

Winlog.validation 3.5

HP Medizintechnik GmbH


	#15117574	#15117573		#15117578
	2	1	2	1
Mittelw.Min	42.99 °C	44.54 °C	44.44 °C	43.85 °C
Mittelwert	62.59 °C	64.72 °C	64.69 °C	63.25 °C
Std.Abw.	37.70 °C	38.01 °C	37.97 °C	38.07 °C

#15117578	
2	
Fluktuation	116.39 K
Max	135.77 °C
Max. Zeit	17.03.2015 11:35:55
Messwerte	4637
Min	19.37 °C
Min. Zeit	17.03.2015 12:15:17
MinMax	116.39 °C
Mittelw.Max	73.47 °C
Mittelw.Min	42.92 °C
Mittelwert	62.29 °C
Std.Abw.	37.77 °C

Validierungsbericht

Anhang D5 Chargenausdruck / Messergebnisse Teilbeladung 2. Zyklus

Datum: 06.05.2015
Seite: 163 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc



Validierungsbericht

Anhang D5 Chargenausdruck / Messergebnisse Teilbeladung 2. Zyklus

Datum: 06.05.2015
Seite: 164 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-
A.doc

Validierung

Winlog-validation

Bez.:17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-134°C, 7 Min(02)
17.03.2015 10:50:18

Winlog.validation 3.5

HP Medizintechnik GmbH

	#15117574	#15117573		#15117578
	2	1	2	1
Mittelw.Min	41.88 °C	48.14 °C	47.94 °C	44.54 °C
Mittelwert	62.03 °C	68.32 °C	68.19 °C	64.79 °C
Std.Abw.	30.95 °C	31.13 °C	31.17 °C	31.22 °C

	#15117578
	2
Fluktuation	96.41 K
Max	116.56 °C
Max. Zeit	17.03.2015 11:24:37
Messwerte	1612
Min	20.15 °C
Min. Zeit	17.03.2015 11:02:06
MinMax	96.41 °C
Mittelw.Max	57.42 °C
Mittelw.Min	38.99 °C
Mittelwert	59.14 °C
Std.Abw.	31.33 °C

Validierungsbericht

Anhang D5 Chargenausdruck / Messergebnisse Teilbeladung 2. Zyklus

Datum: 06.05.2015
Seite: 165 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

Validierung


Bez.:17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-134°C, 7 Min(02)
17.03.2015 10:50:18

Winlog-validation

Winlog.validation 3.5

HP Medizintechnik GmbH

Heizen



Statistische Daten (Heizen)

Varianz 9,22K

	#15117478	#15117574	#15117573	#15117578
	1	2	3	1
Fluktuation	1929 mbar	31.51 K	31.61 K	23.32 K
Max	3026 mbar	133.81 °C	133.95 °C	134.09 °C
Max. Zeit	17.03.2015 11:28:54	17.03.2015 11:28:54	17.03.2015 11:28:54	17.03.2015 11:28:54
Messwerte	189	189	189	189
Min	1097 mbar	111.37 °C	102.34 °C	110.77 °C
Min. Zeit	17.03.2015 11:25:46	17.03.2015 11:25:47	17.03.2015 11:25:46	17.03.2015 11:25:46
MinMax	1929 mbar	22.44 °C	31.61 °C	23.32 °C
Mittelw.Max	919 mbar	11.31 °C	12.91 °C	9.55 °C
Mittelw.Min	1010 mbar	11.13 °C	18.70 °C	13.77 °C
Mittelwert	2107 mbar	122.50 °C	121.03 °C	124.54 °C
Std.Abw.	555 mbar	6.94 °C	8.84 °C	6.18 °C
	#15117574	#15117573	#15117578	
	2	1	2	1
Fluktuation	31.51 K	31.61 K	31.52 K	31.47 K
Max	133.78 °C	133.83 °C	133.76 °C	133.81 °C
Max. Zeit	17.03.2015 11:28:54	17.03.2015 11:28:54	17.03.2015 11:28:54	17.03.2015 11:28:54
Messwerte	189	189	189	189
Min	102.27 °C	102.22 °C	102.24 °C	102.35 °C
Min. Zeit	17.03.2015 11:25:46	17.03.2015 11:25:46	17.03.2015 11:25:46	17.03.2015 11:25:46
MinMax	31.51 °C	31.61 °C	31.52 °C	31.47 °C
Mittelw.Max	12.88 °C	12.91 °C	12.87 °C	12.90 °C

Validierungsbericht

Anhang D5 Chargenausdruck / Messergebnisse Teilbeladung 2. Zyklus

Datum: 06.05.2015
Seite: 166 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-
A.doc

Validierung

Winlog-validation

Bez.:17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-134°C, 7 Min(02)
17.03.2015 10:50:18

Winlog.validation 3.5

HP Medizintechnik GmbH

	#15117574	#15117573		#15117578
	2	1	2	1
Mittelw.Min	18.64 °C	18.71 °C	18.65 °C	18.57 °C
Mittelwert	120.90 °C	120.92 °C	120.88 °C	120.91 °C
Std.Abw.	8.82 °C	8.84 °C	8.82 °C	8.82 °C

	#15117578
	2
Fluktuation	30.19 K
Max	133.74 °C
Max. Zeit	17.03.2015 11:28:54
Messwerte	189
Min	103.54 °C
Min. Zeit	17.03.2015 11:25:46
MinMax	30.19 °C
Mittelw.Max	12.81 °C
Mittelw.Min	17.38 °C
Mittelwert	120.92 °C
Std.Abw.	8.70 °C

Validierungsbericht

Anhang D5 Chargenausdruck / Messergebnisse Teilbeladung 2. Zyklus

Datum: 06.05.2015
Seite: 167 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.dmc

Validierung


Winlog. validation

Bez.:17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-134°C, 7 Min(02)
17.03.2015 10:50:18

Winlog.validation 3.5

HP Medizintechnik GmbH

Ausgleichen



Statistische Daten (Ausgleichen)

Varianz 0,35K

	#15117478			#15117574
	1	2	3	1
Fluktuation	28 mbar	0.31 K	0.31 K	0.29 K
Max	3054 mbar	134.12 °C	134.26 °C	134.37 °C
Max. Zeit	17.03.2015 11:28:57	17.03.2015 11:28:57	17.03.2015 11:28:57	17.03.2015 11:28:57
Messwerte	4	4	4	4
Min	3026 mbar	133.81 °C	133.95 °C	134.09 °C
Min. Zeit	17.03.2015 11:28:54	17.03.2015 11:28:54	17.03.2015 11:28:54	17.03.2015 11:28:54
MinMax	28 mbar	0.31 °C	0.31 °C	0.29 °C
Mittelw.Max	14 mbar	0.15 °C	0.16 °C	0.14 °C
Mittelw.Min	14 mbar	0.15 °C	0.16 °C	0.14 °C
Mittelwert	3040 mbar	133.97 °C	134.11 °C	134.23 °C
Std.Abw.	12 mbar	0.13 °C	0.14 °C	0.12 °C

#15117574 #15117573 #15117578

	2	1	2	1
Fluktuation	0.31 K	0.31 K	0.32 K	0.31 K
Max	134.09 °C	134.14 °C	134.07 °C	134.13 °C
Max. Zeit	17.03.2015 11:28:57	17.03.2015 11:28:57	17.03.2015 11:28:57	17.03.2015 11:28:57
Messwerte	4	4	4	4
Min	133.78 °C	133.83 °C	133.76 °C	133.81 °C
Min. Zeit	17.03.2015 11:28:54	17.03.2015 11:28:54	17.03.2015 11:28:54	17.03.2015 11:28:54
MinMax	0.31 °C	0.31 °C	0.32 °C	0.31 °C
Mittelw.Max	0.15 °C	0.15 °C	0.16 °C	0.16 °C

Validierungsbericht

Anhang D5 Chargenausdruck / Messergebnisse Teilbeladung 2. Zyklus

Datum: 06.05.2015
Seite: 168 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-
A.doc

Validierung

Winlog.validation

Bez.:17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-134°C, 7 Min(02)
17.03.2015 10:50:18

Winlog.validation 3.5

HP Medizintechnik GmbH

	#15117574	#15117573	#15117578
	2	1	2
Mittelw.Min	0.16 °C	0.16 °C	0.16 °C
Mittelwert	133.94 °C	133.99 °C	133.92 °C
Std.Abw.	0.13 °C	0.13 °C	0.14 °C

#15117578

2

Fluktuation	0.32 K
Max	134.05 °C
Max. Zeit	17.03.2015 11:28:57
Messwerte	4
Min	133.74 °C
Min. Zeit	17.03.2015 11:28:54
MinMax	0.32 °C
Mittelw.Max	0.16 °C
Mittelw.Min	0.16 °C
Mittelwert	133.89 °C
Std.Abw.	0.14 °C

Validierungsbericht

Anhang D5 Chargenausdruck / Messergebnisse Teilbeladung 2. Zyklus

Datum: 06.05.2015
Seite: 169 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

Validierung


Winlog-validation

Bez.:17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-134°C, 7 Min(02)
17.03.2015 10:50:18

Winlog.validation 3.5

HP Medizintechnik GmbH

Plateau-Zeit



Statistische Daten (Plateau-Zeit)

Varianz 1,11K

	#15117478			#15117574
	1	2	3	1
Fluktuation	167 mbar	1.87 K	1.84 K	1.63 K
Max	3193 mbar	135.68 °C	135.79 °C	135.72 °C
Max. Zeit	17.03.2015 11:35:00	17.03.2015 11:29:17	17.03.2015 11:35:00	17.03.2015 11:29:16
Messwerte	441	441	441	441
Min	3026 mbar	133.81 °C	133.95 °C	134.09 °C
Min. Zeit	17.03.2015 11:28:54	17.03.2015 11:28:54	17.03.2015 11:28:54	17.03.2015 11:28:54
MinMax	167 mbar	1.87 °C	1.84 °C	1.63 °C
Mittelw.Max	20 mbar	0.15 °C	0.21 °C	0.18 °C
Mittelw.Min	147 mbar	1.72 °C	1.63 °C	1.45 °C
Mittelwert	3173 mbar	135.53 °C	135.58 °C	135.54 °C
Std.Abw.	21 mbar	0.23 °C	0.23 °C	0.19 °C

	#15117574	#15117573	#15117578
	2	1	1
Fluktuation	1.78 K	1.87 K	1.88 K
Max	135.55 °C	135.70 °C	135.64 °C
Max. Zeit	17.03.2015 11:35:01	17.03.2015 11:35:01	17.03.2015 11:35:01
Messwerte	441	441	441
Min	133.78 °C	133.83 °C	133.76 °C
Min. Zeit	17.03.2015 11:28:54	17.03.2015 11:28:54	17.03.2015 11:28:54
MinMax	1.78 °C	1.87 °C	1.88 °C
Mittelw.Max	0.19 °C	0.20 °C	0.21 °C

Validierungsbericht

Anhang D5 Chargenausdruck / Messergebnisse Teilbeladung 2. Zyklus

Datum: 06.05.2015
Seite: 170 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-
A.doc

Validierung

Winlog. validation

Bez.:17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-134°C, 7 Min(02)
17.03.2015 10:50:18

Winlog.validation 3.5

HP Medizintechnik GmbH

	#15117574	#15117573	#15117578
	2	1	2
Mittelw.Min	1.58 °C	1.67 °C	1.68 °C
Mittelwert	135.36 °C	135.50 °C	135.43 °C
Std.Abw.	0.21 °C	0.23 °C	0.23 °C
			0.22 °C

#15117578

2

Fluktuation	2.03 K
Max	135.77 °C
Max. Zeit	17.03.2015 11:35:55
Messwerte	441
Min	133.74 °C
Min. Zeit	17.03.2015 11:28:54
MinMax	2.03 °C
Mittelw.Max	0.22 °C
Mittelw.Min	1.81 °C
Mittelwert	135.54 °C
Std.Abw.	0.24 °C

Validierungsbericht

Anhang D5 Chargenausdruck / Messergebnisse Teilbeladung 2. Zyklus

Datum: 06.05.2015
Seite: 171 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

Validierung


Winlog.validation

Bez.:17_03_2015-VarioKlav 300 ECO 4 STE-134°C, 7 Min(02)
17.03.2015 10:50:18

Winlog.validation 3.5

HP Medizintechnik GmbH

Sterilisieren



Statistische Daten (Sterilisieren)

Varianz 1,11K

	#15117478			#15117574
	1	2	3	1
Fluktuation	160 mbar	1.36 K	1.76 K	1.34 K
Max	3193 mbar	135.68 °C	135.79 °C	135.72 °C
Max. Zeit	17.03.2015 11:35:00	17.03.2015 11:29:17	17.03.2015 11:35:00	17.03.2015 11:29:16
Messwerte	438	438	438	438
Min	3033 mbar	134.12 °C	134.03 °C	134.37 °C
Min. Zeit	17.03.2015 11:36:13	17.03.2015 11:28:57	17.03.2015 11:36:13	17.03.2015 11:28:57
MinMax	160 mbar	1.56 °C	1.76 °C	1.35 °C
Mittelw.Max	19 mbar	0.14 °C	0.20 °C	0.17 °C
Mittelw.Min	141 mbar	1.42 °C	1.56 °C	1.17 °C
Mittelwert	3174 mbar	135.54 °C	135.59 °C	135.55 °C
Std.Abw.	18 mbar	0.18 °C	0.20 °C	0.16 °C

	#15117574	#15117573	#15117578
	2	1	2
Fluktuation	1.49 K	1.60 K	1.51 K
Max	135.55 °C	135.70 °C	135.64 °C
Max. Zeit	17.03.2015 11:35:01	17.03.2015 11:35:01	17.03.2015 11:35:01
Messwerte	438	438	438
Min	134.06 °C	134.10 °C	134.07 °C
Min. Zeit	17.03.2015 11:36:14	17.03.2015 11:36:14	17.03.2015 11:28:57
MinMax	1.49 °C	1.60 °C	1.57 °C
Mittelw.Max	0.18 °C	0.19 °C	0.20 °C

Validierungsbericht

Anhang D5 Chargenausdruck / Messergebnisse Teilbeladung 2. Zyklus

Datum: 06.05.2015
Seite: 172 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-
A.doc

Validierung

Winlog.validation

Bez.:17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-134°C, 7 Min(02)
17.03.2015 10:50:18

Winlog.validation 3.5

HP Medizintechnik GmbH

	#15117574	#15117573		#15117578
	2	1	2	1
Mittelw.Min	1.31 °C	1.41 °C	1.37 °C	1.37 °C
Mittelwert	135.37 °C	135.51 °C	135.44 °C	135.50 °C
Std.Abw.	0.18 °C	0.19 °C	0.19 °C	0.18 °C

	#15117578
	2
Fluktuation	0.85 K
Max	135.77 °C
Max. Zeit	17.03.2015 11:35:55
Messwerte	438
Min	134.05 °C
Min. Zeit	17.03.2015 11:28:57
MinMax	1.71 °C
Mittelw.Max	0.21 °C
Mittelw.Min	1.50 °C
Mittelwert	135.55 °C
Std.Abw.	0.20 °C

Validierungsbericht

Anhang D5 Chargenausdruck / Messergebnisse Teilbeladung 2. Zyklus

Datum: 06.05.2015
Seite: 173 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc


Validierung Winlog-validation

Bez.:17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-134°C, 7 Min(02)
17.03.2015 10:50:18

Winlog.validation 3.5

HP Medizintechnik GmbH

Trocknen



Statistische Daten (Trocknen)

Varianz 79,36K

	#15117478			#15117574
	1	2	3	1
Fluktuation	3001 mbar	110.38 K	106.52 K	114.77 K
Max	3038 mbar	134.32 °C	134.08 °C	134.38 °C
Max. Zeit	17.03.2015 11:36:14	17.03.2015 11:36:14	17.03.2015 11:36:14	17.03.2015 11:36:14
Messwerte	2398	2398	2398	2398
Min	37 mbar	23.94 °C	27.56 °C	19.61 °C
Min. Zeit	17.03.2015 12:01:11	17.03.2015 12:15:45	17.03.2015 12:01:11	17.03.2015 12:16:11
MinMax	3001 mbar	110.38 °C	106.52 °C	114.77 °C
Mittelw.Max	2661 mbar	56.45 °C	80.75 °C	46.48 °C
Mittelw.Min	340 mbar	53.93 °C	25.77 °C	68.29 °C
Mittelwert	377 mbar	77.87 °C	53.33 °C	87.90 °C
Std.Abw.	545 mbar	25.30 °C	33.02 °C	30.12 °C

	#15117574	#15117573	#15117578
	2	1	2
Fluktuation	114.46 K	113.88 K	113.87 K
Max	134.06 °C	134.10 °C	134.13 °C
Max. Zeit	17.03.2015 11:36:14	17.03.2015 11:36:14	17.03.2015 11:36:14
Messwerte	2398	2398	2398
Min	19.60 °C	20.23 °C	20.26 °C
Min. Zeit	17.03.2015 12:16:11	17.03.2015 12:16:11	17.03.2015 12:15:22
MinMax	114.46 °C	113.88 °C	113.87 °C
Mittelw.Max	89.00 °C	89.18 °C	89.17 °C

Validierungsbericht

Anhang D5 Chargenausdruck / Messergebnisse Teilbeladung 2. Zyklus

Datum: 06.05.2015
Seite: 174 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-
A.doc

Validierung

Winlog-validation

Bez.:17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-134°C, 7 Min(02)
17.03.2015 10:50:18

Winlog.validation 3.5

HP Medizintechnik GmbH

	#15117574	#15117573	#15117578
	2	1	2
Mittelw.Min	25.47 °C	24.69 °C	24.70 °C
Mittelwert	45.07 °C	44.92 °C	44.96 °C
Std.Abw.	23.54 °C	23.87 °C	23.79 °C

	#15117578
	2
Fluktuation	115.54 K
Max	134.91 °C
Max. Zeit	17.03.2015 11:36:14
Messwerte	2398
Min	19.37 °C
Min. Zeit	17.03.2015 12:15:17
MinMax	115.54 °C
Mittelw.Max	88.51 °C
Mittelw.Min	27.03 °C
Mittelwert	46.40 °C
Std.Abw.	24.12 °C

Validierungsbericht

Anhang D5 Chargenausdruck / Messergebnisse Teilbeladung 2. Zyklus

Datum: 06.05.2015
Seite: 175 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-
A.doc

Validierung

Bez.:17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-134°C, 7 Min(02)
17.03.2015 10:50:18

Winlog. validation

Winlog.validation 3.5

HP Medizintechnik GmbH

Allgemeine Angaben

Gerät
Varioklav 300 ECO 4 STE

SOF

Programm

Norm

134°C, 7 Min

ISO EN 17665

Ersteller

Chargen
637

Verantwortlich

Ausgewertet
17.03.2015, 12:17:20

Bemerkung

Bemerkung
Modul 01 der Sterilisationsmodule MSE 72/180 EinsLaz, HP Medizintechnik, Markt Indersdorf
Validierung Sterilisator HP-Medizintechnik GmbH Varioklav ECO 300 HC, Herstellernummer: 66489

Verwendete Logger


15117478 Kalibrierdatum 23.02.2015 07:46:51
15117573 Kalibrierdatum 20.01.2015 11:30:01
15117574 Kalibrierdatum 20.01.2015 11:30:25
15117578 Kalibrierdatum 20.01.2015 11:30:44

Gesamtergebnis

Bestanden

Ergebnis (detailliert)	Soll	Ist
Max. Varianz	<= 2.00 K	1.11 K
Max. Fluktuation	<= 2.00 K	1.76 K
Min. Sterilisationszeit	>= 420 s	437 s
Max. Ausgleichszeit	<= 15 s	3 s
Temperaturband	134.00 - 137.00 °C	134.03 - 135.79 °C

Gesamte Messung



Anhang D6

Instrumente 134°C 7min HP
(Charge Nr. 638)

Teilbeladung 3. Zyklus


Chargenausdruck / Messergebnisse

Validierungsbericht

Anhang D6 Chargenausdruck / Messergebnisse Teilbeladung 3. Zyklus

Datum: 06.05.2015
Seite: 177 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

Chargendokumentation



Validierungsbericht

Anhang D6 Chargenausdruck / Messergebnisse Teilbeladung 3. Zyklus

Datum: 06.05.2015
 Seite: 178 von 253
 EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

Erseldatum: 17.03.2015 Ersielzeit: 13:56:23		Firma		Information		ECO 300 HC (1)-Prozess-Daten-Report		Chargen-Nr. M002695	
Name	Bundesamt für Ausstattung	Cerätoname	ECO 300 HC (1)	Beginn	17.03.2015 12:28:22	Freigabezeit	99.1		
Strasse	Informationstechnik und Nutzung	Firma	Holzner Medizintechnik GmbH	Ende	17.03.2015 13:46:00	Prozessbeurteilung	In Ordnung		
Postleitzahl	Ferdinand-Sauerbruch-Straße 1	Typ	DSM	Dauer	01:11:38	Produktifität	Ja		
Stadt	66073 Koblenz	Version	1.0	Status	Zylinder beendet	Freigegeben durch	LSE/LSE		
Land	DE	Herrstellernummer	FN 66489	Chargen-Nr.	M002695	Freigegeben am	17.03.2015 13:56:23		
Bemerkung	- Herrn Winfried Liesenfeld U3.5	Zylkuszähler	638	Programm	Instrumente 134°C 7 min HP				
		Gerätekategorie	Autoklav	Ergebnis	Programm abgeschlossen				
max. Temperatur: 135,7 °C Programm: Normalprogramme Entnahmedaten: Alarmanzahl: 0 Inertgas: 0									
Programmschaltzeit Zeit Kammer Kammer PC Mante1 Strömung 1 Strömung 2 Saltatkompf - kurze Kühlwasser									
Aufzeichnung starten	17.03.2015 12:28:22	982	2191	39,4	39,4				
Dichtung anziecken BS	17.03.2015 12:28:25	979	2186	39,4	39,4				
1. Vorvakuum	17.03.2015 12:30:17	981	980	3265	38,7				
1. Dampfatos	17.03.2015 12:34:56	982	3216	38,7	38,7				
2. Vorvakuum	17.03.2015 12:38:13	55	3240	56,3	56,3				
2. Dampfatos	17.03.2015 12:43:05	1757	3281	96,0	95,7				
3. Vorvakuum	17.03.2015 12:47:08	67	3262	71,7	71,7				
1. Dampfatos	17.03.2015 12:52:12	1760	1758	3267	116,2				
1. Vorvakuum	17.03.2015 12:56:15	1'71	68	3266	83,9				
Steigzeit	17.03.2015 12:56:48	1'72	1722	3244	115,7				
Sterilisatoren	17.03.2015 13:00:08	1052	1012	3227	106,7				
Sterilisatoren	17.03.2015 13:02:08	3082	3077	3241	134,1				
Sterilisatoren	17.03.2015 13:04:08	3190	3192	3242	135,6				
Sterilisatoren	17.03.2015 13:04:08	3211	3203	3274	135,6				
Abdampfen	17.03.2015 13:06:08	3214	3198	3232	135,6				
Abräumen	17.03.2015 13:07:19	3194	3182	3273	135,6				
Trocknen	17.03.2015 13:10:32	1126	1123	3242	109,6				
Drahtausgleich herstellen	17.03.2015 13:13:18	118	121	3280	94,3				
Dichtungsrückzug ES	17.03.2015 13:18:34	47	48	3237	54,6				
Wartbelebung AUS	17.03.2015 13:19:39	848	849	3238	52,3				
Aufzeichnung beenden	17.03.2015 13:19:59	930	929	3237	52,2				
		938	935	3257	52,1				
					97,9				
									22,0

Validierungsbericht

Anhang D6 Chargenausdruck / Messergebnisse Teilbeladung 3. Zyklus

Datum: 06.05.2015
 Seite: 179 von 253
 EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

Erstelldatum: 17.03.2015		Firma		ECO 300 HC (1) - Prozess-Daten - Protokolle				Chargen-Nr. M002695	
Erstelltzeit: 13:56:23		Name		Information		Verfahrensdaten			
		Strasse	Ferdinand-Sauerbruch-Str. 1	Firma	ECO 300 HC (1)	Beginn	17.03.2015 12:28:22		
		Postleitzahl	56073	Typ	DSM	Ende	17.03.2015 13:40:00		
		Stadt	Koblenz	Version	1.0	Dauer	01:11:38		
		Land	DE	Herstellernummer	FN 66489	Status	Zyklus beendet		
		Bemerkung	- Herrn Winfried Liesenfeld U3.5	Zylkuszähler	M002695	Chargen-Nr.	M002695		
		Ceratikategorie	Autoklav	Programm	Instrumente 134°C 7min HP	Programm	Programm erfolgreich abgeschlossen		
		Ergebnis							
Programmschritt		Datum/Uhrzeit	1 (mbar)	2 (mbar)	3 (°C)	4 (°C)	5 (°C)		
-Verbehandlung		17.03.2015 12:28:22	982	979	2191.0	35.4	39.4		
-Sterilisation		17.03.2015 13:00:08	3082	3077	3241.0	134.1	134.2		
-Nachbehandlung		17.03.2015 13:07:19	3194	3182	3273.0	135.6	135.6		
-Programmlauf		17.03.2015 13:38:34	47	48	3237.0	54.6	54.6		
-Nachbehandlung		17.03.2015 13:38:39	848	849	3238.0	52.3	52.3		
-Programmlauf		17.03.2015 13:38:56	930	929	3237.0	52.2	52.2		
-Nachbehandlung		17.03.2015 13:39:59	938	935	3257.0	52.1	52.1		
-Zyklus beendet		17.03.2015 13:40:01	943	940	3253.0	52.0	52.0		

Statistik									
Programmschritt	Dauer	1 (min)	1 (max)	2 (min)	2 (max)	3 (min)	3 (max)	4 (min)	4 (max)
-Verbehandlung	00:31:46	54	3082	55	3077	2186.0	3287.0	38.7	134.2
-Sterilisation	00:07:11	3110	3215	3103	3206	3228.0	3288.0	134.1	134.2
-Nachbehandlung	00:31:15	47	2930	48	2922	3181.0	3290.0	54.6	132.5
-Programmlauf	00:01:05	155	848	153	849	3238.0	52.3	54.2	54.2
-Nachbehandlung	00:00:17	8841	930	8621	929	3231.0	3255.0	52.2	52.3
-Programmlauf	00:00:03	938	935	935	935	3257.0	52.1	52.1	52.1
-Nachbehandlung	00:00:02	943	940	940	940	3253.0	52.0	52.0	52.0

Validierungsbericht

Anhang D6 Chargenausdruck / Messergebnisse Teilbeladung 3. Zyklus

Datum: 06.05.2015
Seite: 180 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-
A.doc

Sterilisationsprotokoll

Seite 1



Sterilisator: DSM666-1V-FD-FN-66489
Programm: Instrumente 134°C 7min HP
Programmart: Normalprogramm
Maximale Temperatur: 135,7°
Charge ist gültig

Datum: 17.03.2015 Zeit: 12:28:22
Lfd.Nr.: ch00638

Bediener: 4

Programmschritt	Zeit	Kammer Druck [mbar]	Kammer PC Druck [mbar]	Mantel Druck [mbar]	Strömung 1 Temp.[°C]	Strömung 2 Temp.[°C]	Sattdampf- k Temp.[°C]	Kühlwasser V Temp.[°C]
Aufzeichnung starten	12:28:22	982	979	2191	39,4	39,4	99,1	24,0
Mantelheizung EIN	12:28:25	982	979	2186	39,4	39,4	99,1	24,0
Dichtung andrücken...	12:30:17	981	980	3265	38,7	38,7	99,1	24,2
1. Vorvakuum	12:30:25	982	980	3216	38,7	38,7	99,1	24,2
1. Dampfstoß	12:34:56	55	55	3240	56,3	56,3	35,9	15,1
2. Vorvakuum	12:38:13	1757	1755	3281	96,0	95,7	116,2	16,0
2. Dampfstoß	12:43:05	67	65	3262	71,7	71,7	39,4	18,0
3. Vorvakuum	12:47:08	1760	1758	3267	116,2	116,2	116,2	19,0
3. Dampfstoß	12:52:12	71	68	3266	83,9	84,0	40,3	22,9
4. Vorvakuum	12:56:15	1732	1733	3245	115,7	115,7	115,8	23,2
Steigezeit	12:56:48	1052	1042	3227	106,7	106,7	101,1	23,4
Sterilisieren	13:00:08	3083	3077	3241	134,1	134,2	134,5	23,6
Sterilisieren	13:02:08	3190	3182	3242	135,6	135,6	135,6	23,8
Sterilisieren	13:04:08	3211	3203	3275	135,6	135,6	135,9	24,2
Sterilisieren	13:06:08	3214	3198	3232	135,6	135,6	135,9	24,4
Abdampfen	13:07:19	3194	3182	3273	135,6	135,6	135,7	24,4
Absaugen	13:10:32	1126	1123	3242	109,6	109,6	103,0	25,0
Trocknen	13:13:18	118	121	3280	94,3	94,3	49,7	19,0
Druckausgleich herst...	13:38:34	47	48	3237	54,6	54,6	33,5	21,8
Dichtungsrückzug BS	13:39:39	849	849	3238	52,3	52,3	95,1	21,9
Mantelheizung AUS	13:39:56	930	929	3237	52,2	52,2	97,6	22,0
Aufzeichnung beenden	13:39:59	938	935	3257	52,1	52,1	97,9	22,0

Validierungsbericht


Anhang D6 Chargenausdruck / Messergebnisse Teilbeladung 3. Zyklus

Datum: 06.05.2015
Seite: 181 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

Sterilisationsprotokoll

Steuerator: DSM666-1V-FD-FN-66489
Programm: Instrumente 134°C 7min HP
Programmart: Normalprogramm
Maximale Temperatur: 135,7°
Charge ist gültig

Kammer	Kammer PC	Mantel	Strömung 1	Strömung 2	Sattdampfkurve	Kühlwasser Vakuum-Temp.[°C]
	Druck [mbar]	Druck [mbar]	Temp.[°C]	Temp.[°C]		



Seite 2

Validierungsbericht

Anhang D6 Chargenausdruck / Messergebnisse Teilbeladung 3. Zyklus

Datum: 06.05.2015
Seite: 182 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-
A.doc

Setupbericht

Winlog.validation

Bez.:17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-134°C, 7 Min(03)
17.03.2015 12:19:56

Winlog.validation 3.5

HP Medizintechnik GmbH

Allgemeine Angaben

Gerät	SOP
Varioklav 300 ECO 4 STE	-
Programm	Norm
134°C, 7 Min	ISO EN 17665

Ersteller	Chargennummer
KD	638

Verantwortlich	Ausgewertet
Klaus-Dieter Sachon	17.03.2015 13:59:23

Bemerkung
Modul 01 der Sterilisationsmodule MSE 72/180 EinsLaz, HP Medizintechnik, Markt Indersdorf
Validierung Sterilisator, HP-Medizintechnik GmbH Varioklav ECO 300 HC, Herstellernummer: 66489

Sterilisationsparameter

Sterilisationstemp.	134,00°C	Theo. Dampftemp.	Ja
Temperaturband	3,00K	Min. Sterilisationszeit	420s
Max. Fluktuation	2,00K	Max. Ausgleichszeit	15s
Max. Varianz	2,00K		

Verwendete Logger

Messdauer	7200s	Messmodus	Sofort starten
Intervall	1s	Start	17.03.2015 12:20:55

# 15117478	Loggertyp: EBI 10-P	Version: 3.07.0	Kalibrierdatum 23.02.2015 07:46:51
Kanal	Typ	Name	
1	Druck	Kammerdruck	
2	Temperatur	Kammertemperatur 50 mm über der Bel	

# 15117578	Loggertyp: EBI 10-T	Version: 3.07.0	Kalibrierdatum 20.01.2015 11:30:44
Kanal	Typ	Name	
1	Temperatur	Drain	
2	Temperatur	1 Tuch unter dem Zentrum	

# 15117573	Loggertyp: EBI 10-T	Version: 3.07.0	Kalibrierdatum 20.01.2015 11:30:01
Kanal	Typ	Name	
1	Temperatur	im Zentrum	
2	Temperatur	im Zentrum	

# 15117574	Loggertyp: EBI 10-T	Version: 3.07.0	Kalibrierdatum 20.01.2015 11:30:25
Kanal	Typ	Name	
1	Temperatur	im Zentrum	
2	Temperatur	2 Tücher über dem Zentrum	

Validierungsbericht

Anhang D6 Chargenausdruck / Messergebnisse Teilbeladung 3. Zyklus

Datum: 06.05.2015
Seite: 183 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-
A.doc

Audit Trail

Winlog.validation

Bez.:17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-134°C, 7 Min(03)
17.03.2015 12:19:56

Winlog.validation 3.5

HP Medizintechnik GmbH

Audit Trail

Zeit	Benutzer	Aktion
Bemerkung		
17.03.2015	KD	Validierung ausgewertet.
13:59:23 UTC +01:00	17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-134°C, 7 Min(03)	
17.03.2015	KD	Validierung elektronisch unterschrieben
13:59:23 UTC +01:00	17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-134°C, 7 Min(03)	
17.03.2015	KD	Logger gelesen.
13:58:36 UTC +01:00	15117578	
17.03.2015	KD	Logger gelesen.
13:58:25 UTC +01:00	15117574	
17.03.2015	KD	Logger gelesen.
13:58:15 UTC +01:00	15117573	
17.03.2015	KD	Logger gelesen.
13:58:04 UTC +01:00	15117478	
17.03.2015	KD	Neue Validierung erstellt
12:21:57 UTC +01:00		

Validierungsbericht

Anhang D6 Chargenausdruck / Messergebnisse Teilbeladung 3. Zyklus

Datum: 06.05.2015
Seite: 184 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-
A.doc

Validierung

Bez.:17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-134°C, 7 Min(03)
17.03.2015 12:19:56

Winlog-validation

Winlog.validation 3.5

HP Medizintechnik GmbH

Allgemeine Angaben

Gerät	SOP
Varioklav 300 ECO 4 STE	-
Programm	Norm
134°C, 7 Min	ISO EN 17665
Ersteller	Chargennummer
KD	638
Verantwortlich	Ausgewertet
Klaus-Dieter Sachon	17.03.2015 13:59:23
Bemerkung	Modul 01 der Sterilisationsmodule MSE 72/180 EinsLaz, HP Medizintechnik, Markt Indersdorf Validierung Sterilisator, HP-Medizintechnik GmbH Varioklav ECO 300 HC, Herstellernummer: 66489

Sterilisationsparameter

Sterilisationstemp.	134,00°C	Theo. Dampftemp.	Ja
Temperaturband	3,00K	Min. Sterilisationszeit	420s
Max. Fluktuation	2,00K	Max. Ausgleichszeit	15s
Max. Varianz	2,00K		

Verwendete Logger

Messdauer	7200s	Messmodus	Sofort starten
Intervall	1s	Start	17.03.2015 12:20:55

# 15117478	Loggertyp: EBI 10-P	Version: 3.07.0	Kalibrierdatum 23.02.2015 07:46:51
Kanal	Typ	Name	
1	Druck	Kammerdruck	
2	Temperatur	Kammertemperatur 50 mm über der Bel	

# 15117578	Loggertyp: EBI 10-T	Version: 3.07.0	Kalibrierdatum 20.01.2015 11:30:44
Kanal	Typ	Name	
1	Temperatur	Drain	
2	Temperatur	1 Tuch unter dem Zentrum	

# 15117573	Loggertyp: EBI 10-T	Version: 3.07.0	Kalibrierdatum 20.01.2015 11:30:01
Kanal	Typ	Name	
1	Temperatur	im Zentrum	
2	Temperatur	im Zentrum	

# 15117574	Loggertyp: EBI 10-T	Version: 3.07.0	Kalibrierdatum 20.01.2015 11:30:25
Kanal	Typ	Name	
1	Temperatur	im Zentrum	
2	Temperatur	2 Tücher über dem Zentrum	

Validierungsbericht

Anhang D6 Chargenausdruck / Messergebnisse Teilbeladung 3. Zyklus

Datum: 06.05.2015
Seite: 185 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-
A.doc

Validierung

Winlog-validation

Bez.:17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-134°C, 7 Min(03)
17.03.2015 12:19:56

Winlog.validation 3.5

HP Medizintechnik GmbH

Gesamtergebnis

Bestanden

Ergebnis (detailliert)	Soll	Ist
Max. Varianz	<= 2.00 K	1.58 K
Max. Fluktuation	<= 2.00 K	1.31 K
Min. Sterilisationszeit	>= 420 s	434 s
Max. Ausgleichszeit	<= 15 s	3 s
Temperaturband	134.00 - 137.00 °C	134.45 - 136.13 °C

Bereichsübersicht

Phase	Von	Bis	Dauer
Gesamter Prozess	17.03.2015 12:29:02	17.03.2015 13:57:48	01:28:46
Evakuierung	17.03.2015 12:29:02	17.03.2015 12:54:27	00:25:25
Heizen	17.03.2015 12:54:27	17.03.2015 12:57:39	00:03:12
Ausgleichen	17.03.2015 12:57:39	17.03.2015 12:57:42	00:00:03
Plateau-Zeit	17.03.2015 12:57:39	17.03.2015 13:04:56	00:07:17
Sterilisieren	17.03.2015 12:57:42	17.03.2015 13:04:56	00:07:14
Trocknen	17.03.2015 13:04:56	17.03.2015 13:57:48	00:52:52

Legende

Seriennummer	Kanal	Name
# 15117478	1	Kammerdruck Referenzsensor
# 15117478	2	Kammertemperatur 50 mm über der Bel
# 15117478	3	Th. Dampftemp.
# 15117578	1	Drain
# 15117578	2	1 Tuch unter dem Zentrum
# 15117573	1	im Zentrum
# 15117573	2	im Zentrum
# 15117574	1	im Zentrum Referenzsensor
# 15117574	2	2 Tücher über dem Zentrum

Validierungsbericht

Anhang D6 Chargenausdruck / Messergebnisse Teilbeladung 3. Zyklus

Datum: 06.05.2015
Seite: 186 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

Validierung


Winlog.validation

Bez.:17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-134°C, 7 Min(03)
17.03.2015 12:19:56

Winlog.validation 3.5

HP Medizintechnik GmbH

Gesamte Messung



Statistische Daten (Gesamte Messung)

Varianz 96,74K

	#15117478			#15117578
	1	2	3	1
Fluktuation	3153 mbar	113.19 K	108.20 K	117.88 K
Max	3190 mbar	135.73 °C	135.76 °C	135.76 °C
Max. Zeit	17.03.2015 13:03:06	17.03.2015 13:04:37	17.03.2015 13:03:06	17.03.2015 13:04:47
Messwerte	5817	5817	5817	5852
Min	37 mbar	22.53 °C	27.56 °C	17.88 °C
Min. Zeit	17.03.2015 13:34:51	17.03.2015 13:56:45	17.03.2015 13:34:51	17.03.2015 12:23:19
MinMax	3153 mbar	113.19 °C	108.20 °C	117.88 °C
Mittelw.Max	2367 mbar	45.55 °C	58.91 °C	41.91 °C
Mittelw.Min	786 mbar	67.64 °C	49.29 °C	75.97 °C
Mittelwert	823 mbar	90.18 °C	76.85 °C	93.85 °C
Std.Abw.	887 mbar	30.41 °C	36.03 °C	32.17 °C

	#15117578	#15117573	#15117574
	2	1	2
Fluktuation	117.26 K	116.72 K	116.61 K
Max	136.02 °C	135.72 °C	135.67 °C
Max. Zeit	17.03.2015 13:04:49	17.03.2015 13:04:19	17.03.2015 13:04:10
Messwerte	5852	5831	5831
Min	18.77 °C	19.00 °C	19.06 °C
Min. Zeit	17.03.2015 13:56:40	17.03.2015 12:22:36	17.03.2015 12:22:38
MinMax	117.26 °C	116.72 °C	116.61 °C
Mittelw.Max	79.72 °C	78.13 °C	78.19 °C

Validierungsbericht

Anhang D6 Chargenausdruck / Messergebnisse Teilbeladung 3. Zyklus

Datum: 06.05.2015
Seite: 187 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-
A.doc

Validierung

Winlog-validation

Bez.:17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-134°C, 7 Min(03)
17.03.2015 12:19:56

Winlog.validation 3.5

HP Medizintechnik GmbH

	#15117578		#15117573		#15117574
	2	1	2	1	
Mittelw.Min	37.54 °C		38.60 °C	38.42 °C	38.13 °C
Mittelwert	56.30 °C		57.59 °C	57.48 °C	56.48 °C
Std.Abw.	36.28 °C		36.52 °C	36.40 °C	36.28 °C

	#15117574
	2
Fluktuation	117.85 K
Max	136.13 °C
Max. Zeit	17.03.2015 13:04:49
Messwerte	5841
Min	18.28 °C
Min. Zeit	17.03.2015 12:22:49
MinMax	117.85 °C
Mittelw.Max	78.49 °C
Mittelw.Min	39.36 °C
Mittelwert	57.64 °C
Std.Abw.	35.83 °C

Validierungsbericht

Anhang D6 Chargenausdruck / Messergebnisse Teilbeladung 3. Zyklus

Datum: 06.05.2015
Seite: 188 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

Validierung


Winlog-validation

Bez.:17_03_2015-VarioKlav 300 ECO 4 STE-134°C, 7 Min(03)
17.03.2015 12:19:56

Winlog.validation 3.5

HP Medizintechnik GmbH

Gesamter Prozess



Statistische Daten (Gesamter Prozess)

Varianz 96,74K

	#15117478			#15117578
	1	2	3	1
Fluktuation	3153 mbar	113.19 K	108.20 K	116.85 K
Max	3190 mbar	135.73 °C	135.76 °C	135.76 °C
Max. Zeit	17.03.2015 13:03:06	17.03.2015 13:04:37	17.03.2015 13:03:06	17.03.2015 13:04:47
Messwerte	5327	5327	5327	5327
Min	37 mbar	22.53 °C	27.56 °C	18.91 °C
Min. Zeit	17.03.2015 13:34:51	17.03.2015 13:56:45	17.03.2015 13:34:51	17.03.2015 13:56:42
MinMax	3153 mbar	113.19 °C	108.20 °C	116.85 °C
Mittelw.Max	2378 mbar	40.77 °C	60.85 °C	36.27 °C
Mittelw.Min	775 mbar	72.42 °C	47.35 °C	80.57 °C
Mittelwert	812 mbar	94.95 °C	74.91 °C	99.48 °C
Std.Abw.	926 mbar	26.89 °C	37.05 °C	27.20 °C
	#15117578			#15117574
	2	1	2	1
Fluktuation	117.26 K	116.52 K	116.43 K	116.55 K
Max	136.02 °C	135.72 °C	135.67 °C	135.65 °C
Max. Zeit	17.03.2015 13:04:49	17.03.2015 13:04:19	17.03.2015 13:04:10	17.03.2015 13:04:37
Messwerte	5327	5327	5327	5327
Min	18.77 °C	19.20 °C	19.23 °C	19.10 °C
Min. Zeit	17.03.2015 13:56:40	17.03.2015 13:57:48	17.03.2015 13:57:48	17.03.2015 13:56:26
MinMax	117.26 °C	116.52 °C	116.43 °C	116.55 °C
Mittelw.Max	76.10 °C	74.53 °C	74.61 °C	75.60 °C

Validierungsbericht

Anhang D6 Chargenausdruck / Messergebnisse Teilbeladung 3. Zyklus

Datum: 06.05.2015
Seite: 189 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-
A.doc

Validierung

Winlog.validation

Bez.:17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-134°C, 7 Min(03)
17.03.2015 12:19:56

Winlog.validation 3.5

HP Medizintechnik GmbH

	#15117578	#15117573		#15117574
	2	1	2	1
Mittelw.Min	41.16 °C	41.99 °C	41.83 °C	40.95 °C
Mittelwert	59.93 °C	61.19 °C	61.06 °C	60.05 °C
Std.Abw.	36.05 °C	36.20 °C	36.08 °C	36.04 °C

	#15117574
	2
Fluktuation	116.38 K
Max	136.13 °C
Max. Zeit	17.03.2015 13:04:49
Messwerte	5327
Min	19.75 °C
Min. Zeit	17.03.2015 13:57:42
MinMax	116.38 °C
Mittelw.Max	74.82 °C
Mittelw.Min	41.56 °C
Mittelwert	61.31 °C
Std.Abw.	35.41 °C

Validierungsbericht

Anhang D6 Chargenausdruck / Messergebnisse Teilbeladung 3. Zyklus

Datum: 06.05.2015
Seite: 190 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

Validierung


Winlog.validation

Bez.:17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-134°C, 7 Min(03)
17.03.2015 12:19:56

Winlog.validation 3.5

HP Medizintechnik GmbH

Evakuierung



Statistische Daten (Evakuierung)

Varianz 96,74K

	#15117478			#15117578
	1	2	3	1
Fluktuation	1739 mbar	65.82 K	86.58 K	56.17 K
Max	1782 mbar	118.21 °C	116.74 °C	121.05 °C
Max. Zeit	17.03.2015 12:35:36	17.03.2015 12:53:31	17.03.2015 12:35:36	17.03.2015 12:53:19
Messwerte	1526	1526	1526	1526
Min	43 mbar	52.38 °C	30.16 °C	64.88 °C
Min. Zeit	17.03.2015 12:32:28	17.03.2015 12:32:32	17.03.2015 12:32:28	17.03.2015 12:30:29
MinMax	1739 mbar	65.82 °C	86.58 °C	56.17 °C
Mittelw.Max	1208 mbar	28.97 °C	43.58 °C	24.78 °C
Mittelw.Min	531 mbar	36.86 °C	42.99 °C	31.40 °C
Mittelwert	574 mbar	89.24 °C	73.15 °C	96.28 °C
Std.Abw.	557 mbar	19.18 °C	27.23 °C	16.25 °C

	#15117578	#15117573	#15117574
	2	1	2
Fluktuation	97.44 K	97.21 K	97.20 K
Max	116.58 °C	116.70 °C	116.67 °C
Max. Zeit	17.03.2015 12:53:19	17.03.2015 12:53:18	17.03.2015 12:53:18
Messwerte	1526	1526	1526
Min	19.14 °C	19.49 °C	19.47 °C
Min. Zeit	17.03.2015 12:32:28	17.03.2015 12:32:25	17.03.2015 12:32:28
MinMax	97.44 °C	97.21 °C	97.20 °C
Mittelw.Max	57.21 °C	49.65 °C	50.14 °C

Validierungsbericht

Anhang D6 Chargenausdruck / Messergebnisse Teilbeladung 3. Zyklus

Datum: 06.05.2015
Seite: 191 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-
A.doc

Validierung

Winlog. validation

Bez.:17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-134°C, 7 Min(03)
17.03.2015 12:19:56

Winlog.validation 3.5

HP Medizintechnik GmbH

	#15117578	#15117573		#15117574
	2	1	2	1
Mittelw.Min	40.24 °C	47.57 °C	47.05 °C	43.65 °C
Mittelwert	59.38 °C	67.06 °C	66.53 °C	63.19 °C
Std.Abw.	32.31 °C	31.55 °C	31.37 °C	31.59 °C

	#15117574
	2
Fluktuation	96.82 K
Max	116.75 °C
Max. Zeit	17.03.2015 12:44:34
Messwerte	1526
Min	19.93 °C
Min. Zeit	17.03.2015 12:29:27
MinMax	96.82 °C
Mittelw.Max	54.57 °C
Mittelw.Min	42.24 °C
Mittelwert	62.17 °C
Std.Abw.	30.97 °C

Validierungsbericht

Anhang D6 Chargenausdruck / Messergebnisse Teilbeladung 3. Zyklus

Datum: 06.05.2015
Seite: 192 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

Validierung


Winlog.validation

Bez.:17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-134°C, 7 Min(03)
17.03.2015 12:19:56

Winlog.validation 3.5

HP Medizintechnik GmbH

Heizen



Statistische Daten (Heizen)

Varianz 9,83K

#15117478

	1	2	3	
Fluktuation	1946 mbar	22.28 K	31.95 K	23.38 K
Max	3033 mbar	133.87 °C	134.03 °C	133.97 °C
Max. Zeit	17.03.2015 12:57:39	17.03.2015 12:57:39	17.03.2015 12:57:39	17.03.2015 12:57:39
Messwerte	193	193	193	193
Min	1087 mbar	111.58 °C	102.07 °C	110.59 °C
Min. Zeit	17.03.2015 12:54:27	17.03.2015 12:54:29	17.03.2015 12:54:27	17.03.2015 12:54:27
MinMax	1946 mbar	22.28 °C	31.95 °C	23.38 °C
Mittelw.Max	931 mbar	11.52 °C	13.11 °C	9.88 °C
Mittelw.Min	1015 mbar	10.76 °C	18.85 °C	13.50 °C
Mittelwert	2102 mbar	122.34 °C	120.92 °C	124.09 °C
Std.Abw.	563 mbar	7.02 °C	9.00 °C	6.29 °C

#15117578

	#15117578	#15117573	#15117574
	2	1	1
Fluktuation	29.68 K	31.95 K	31.87 K
Max	133.78 °C	133.94 °C	133.87 °C
Max. Zeit	17.03.2015 12:57:39	17.03.2015 12:57:39	17.03.2015 12:57:39
Messwerte	193	193	193
Min	104.10 °C	101.99 °C	102.00 °C
			101.83 °C

Validierungsbericht

Anhang D6 Chargenausdruck / Messergebnisse Teilbeladung 3. Zyklus

Datum: 06.05.2015
Seite: 193 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-
A.doc

Validierung

Bez.:17_03_2015-VarioKlav 300 ECO 4 STE-134°C, 7 Min(03)
17.03.2015 12:19:56

Winlog.validation

Winlog.validation 3.5

HP Medizintechnik GmbH

	#15117578	#15117573		#15117574
	2	1	2	1
Mittelw.Min	16.73 °C	18.85 °C	18.80 °C	18.86 °C
Mittelwert	120.83 °C	120.84 °C	120.80 °C	120.69 °C
Std.Abw.	8.73 °C	9.00 °C	8.97 °C	9.03 °C

	#15117574
	2
Fluktuation	29.36 K
Max	133.84 °C
Max. Zeit	17.03.2015 12:57:39
Messwerte	193
Min	104.48 °C
Min. Zeit	17.03.2015 12:54:27
MinMax	29.36 °C
Mittelw.Max	12.85 °C
Mittelw.Min	16.50 °C
Mittelwert	120.98 °C
Std.Abw.	8.64 °C

Validierungsbericht

Anhang D6 Chargenausdruck / Messergebnisse Teilbeladung 3. Zyklus

Datum: 06.05.2015
Seite: 194 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-
A.doc

Validierung


Winlog.validation

Bez.:17_03_2015-VarioKlav 300 ECO 4 STE-134°C, 7 Min(03)
17.03.2015 12:19:56

Winlog.validation 3.5

HIP Medizintechnik GmbH

Ausgleichen



Statistische Daten (Ausgleichen)

Varianz 0,26K

	#15117478			#15117578	
	1	2	3	1	2
Fluktuation	28 mbar	0.30 K	0.31 K	0.28 K	
Max	3061 mbar	134.17 °C	134.34 °C	134.25 °C	
Max. Zeit	17.03.2015 12:57:42	17.03.2015 12:57:42	17.03.2015 12:57:42	17.03.2015 12:57:42	
Messwerte	4	4	4	4	
Min	3033 mbar	133.87 °C	134.03 °C	133.97 °C	
Min. Zeit	17.03.2015 12:57:39	17.03.2015 12:57:39	17.03.2015 12:57:39	17.03.2015 12:57:39	
MinMax	28 mbar	0.30 °C	0.31 °C	0.28 °C	
Mittelw.Max	14 mbar	0.15 °C	0.15 °C	0.15 °C	
Mittelw.Min	14 mbar	0.15 °C	0.16 °C	0.14 °C	
Mittelwert	3047 mbar	134.02 °C	134.19 °C	134.11 °C	
Std.Abw.	12 mbar	0.13 °C	0.13 °C	0.12 °C	

	#15117578	#15117573		#15117574
	2	1	2	1
Fluktuation	0.32 K	0.31 K	0.31 K	0.19 K
Max	134.10 °C	134.25 °C	134.17 °C	134.13 °C
Max. Zeit	17.03.2015 12:57:42	17.03.2015 12:57:42	17.03.2015 12:57:42	17.03.2015 12:57:42
Messwerte	4	4	4	3
Min	133.78 °C	133.94 °C	133.87 °C	133.94 °C
Min. Zeit	17.03.2015 12:57:39	17.03.2015 12:57:39	17.03.2015 12:57:39	17.03.2015 12:57:40
MinMax	0.32 °C	0.31 °C	0.31 °C	0.19 °C
Mittelw.Max	0.16 °C	0.15 °C	0.15 °C	0.09 °C

Validierungsbericht

Anhang D6 Chargenausdruck / Messergebnisse Teilbeladung 3. Zyklus

Datum: 06.05.2015
Seite: 195 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-
A.doc

Validierung

Winlog.validation

Bez.:17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-134°C, 7 Min(03)
17.03.2015 12:19:56

Winlog.validation 3.5

HP Medizintechnik GmbH

	#15117578	#15117573		#15117574
	2	1	2	1
Mittelw.Min	0.16 °C	0.16 °C	0.15 °C	0.09 °C
Mittelwert	133.93 °C	134.09 °C	134.02 °C	134.04 °C
Std.Abw.	0.14 °C	0.13 °C	0.13 °C	0.09 °C

#15117574	
	2
Fluktuation	0.20 K
Max	134.15 °C
Max. Zeit	17.03.2015 12:57:42
Messwerte	3
Min	133.95 °C
Min. Zeit	17.03.2015 12:57:40
MinMax	0.20 °C
Mittelw.Max	0.10 °C
Mittelw.Min	0.10 °C
Mittelwert	134.05 °C
Std.Abw.	0.10 °C

Validierungsbericht

Anhang D6 Chargenausdruck / Messergebnisse Teilbeladung 3. Zyklus

Datum: 06.05.2015
Seite: 196 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A...
A...

Validierung


Winlog.validation

Bez.:17_03_2015-VarioKlav 300 ECO 4 STE-134°C, 7 Min(03)
17.03.2015 12:19:56

Winlog.validation 3.5

HP Medizintechnik GmbH

Plateau-Zeit



Statistische Daten (Plateau-Zeit)

Varianz 1,58K

	#15117478			#15117578
	1	2	3	1
Fluktuation	157 mbar	1.86 K	1.73 K	1.79 K
Max	3190 mbar	135.73 °C	135.76 °C	135.76 °C
Max. Zeit	17.03.2015 13:03:06	17.03.2015 13:04:37	17.03.2015 13:03:06	17.03.2015 13:04:47
Messwerte	438	438	438	437
Min	3033 mbar	133.87 °C	134.03 °C	133.97 °C
Min. Zeit	17.03.2015 12:57:39	17.03.2015 12:57:39	17.03.2015 12:57:39	17.03.2015 12:57:39
MinMax	157 mbar	1.86 °C	1.73 °C	1.79 °C
Mittelw.Max	17 mbar	0.15 °C	0.18 °C	0.14 °C
Mittelw.Min	140 mbar	1.71 °C	1.55 °C	1.65 °C
Mittelwert	3173 mbar	135.58 °C	135.58 °C	135.62 °C
Std.Abw.	18 mbar	0.21 °C	0.20 °C	0.21 °C

#15117578 #15117573 #15117574

	#15117578	#15117573	#15117574
	2	1	2
Fluktuation	2.25 K	1.78 K	1.80 K
Max	136.02 °C	135.72 °C	135.67 °C
Max. Zeit	17.03.2015 13:04:49	17.03.2015 13:04:19	17.03.2015 13:04:10
Messwerte	437	437	437
Min	133.78 °C	133.94 °C	133.87 °C
Min. Zeit	17.03.2015 12:57:39	17.03.2015 12:57:39	17.03.2015 12:57:39
MinMax	2.25 °C	1.78 °C	1.80 °C
Mittelw.Max	0.26 °C	0.17 °C	0.18 °C

Validierungsbericht

Anhang D6 Chargenausdruck / Messergebnisse Teilbeladung 3. Zyklus

Datum: 06.05.2015
Seite: 197 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-
A.doc

Validierung

Winlog.validation

Bez.:17_03_2015-VarioKlav 300 ECO 4 STE-134°C, 7 Min(03)
17.03.2015 12:19:56

Winlog.validation 3.5

HP Medizintechnik GmbH

#15117578		#15117573		#15117574	
	2	1	2	1	2
Mittelw.Min	1.99 °C	1.61 °C	1.62 °C	1.55 °C	
Mittelwert	135.77 °C	135.55 °C	135.49 °C	135.50 °C	
Std.Abw.	0.29 °C	0.20 °C	0.20 °C	0.19 °C	

#15117574	
	2
Fluktuation	2.18 K
Max	136.13 °C
Max. Zeit	17.03.2015 13:04:49
Messwerte	437
Min	133.95 °C
Min. Zeit	17.03.2015 12:57:40
MinMax	2.18 °C
Mittelw.Max	0.24 °C
Mittelw.Min	1.94 °C
Mittelwert	135.89 °C
Std.Abw.	0.29 °C

Validierungsbericht

Anhang D6 Chargenausdruck / Messergebnisse Teilbeladung 3. Zyklus

Datum: 06.05.2015
Seite: 198 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

Validierung


Winlog-validation

Bez.:17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-134°C, 7 Min(03)
17.03.2015 12:19:56

Winlog.validation 3.5

HP Medizintechnik GmbH

Sterilisieren



Statistische Daten (Sterilisieren)

Varianz 1,58K

	#15117478			#15117578
	1	2	3	1
Fluktuation	119 mbar	0.26 K	1.31 K	0.23 K
Max	3190 mbar	135.73 °C	135.76 °C	135.76 °C
Max. Zeit	17.03.2015 13:03:06	17.03.2015 13:04:37	17.03.2015 13:03:06	17.03.2015 13:04:47
Messwerte	435	435	435	434
Min	3061 mbar	134.17 °C	134.34 °C	134.25 °C
Min. Zeit	17.03.2015 12:57:42	17.03.2015 12:57:42	17.03.2015 12:57:42	17.03.2015 12:57:42
MinMax	129 mbar	1.56 °C	1.42 °C	1.51 °C
Mittelw.Max	16 mbar	0.14 °C	0.17 °C	0.13 °C
Mittelw.Min	113 mbar	1.42 °C	1.25 °C	1.38 °C
Mittelwert	3174 mbar	135.59 °C	135.59 °C	135.63 °C
Std.Abw.	15 mbar	0.17 °C	0.16 °C	0.16 °C

	#15117578			#15117573	#15117574
	2	1	2	1	1
Fluktuation	0.63 K	0.27 K	0.29 K	0.27 K	0.27 K
Max	136.02 °C	135.72 °C	135.67 °C	135.65 °C	135.65 °C
Max. Zeit	17.03.2015 13:04:49	17.03.2015 13:04:19	17.03.2015 13:04:10	17.03.2015 13:04:37	17.03.2015 13:04:37
Messwerte	434	434	434	434	434
Min	134.10 °C	134.25 °C	134.17 °C	134.24 °C	134.24 °C
Min. Zeit	17.03.2015 12:57:42	17.03.2015 12:57:42	17.03.2015 12:57:42	17.03.2015 12:57:43	17.03.2015 12:57:43
MinMax	1.93 °C	1.47 °C	1.49 °C	1.42 °C	1.42 °C
Mittelw.Max	0.25 °C	0.16 °C	0.17 °C	0.17 °C	0.15 °C

Validierungsbericht

Anhang D6 Chargenausdruck / Messergebnisse Teilbeladung 3. Zyklus

Datum: 06.05.2015
Seite: 199 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-
A.doc

Validierung

Winlog.validation

Bez.:17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-134°C, 7 Min(03)
17.03.2015 12:19:56

Winlog.validation 3.5

HP Medizintechnik GmbH

	#15117578	#15117573	#15117574
	2	1	2
Mittelw.Min	1.68 °C	1.31 °C	1.32 °C
Mittelwert	135.78 °C	135.56 °C	135.50 °C
Std.Abw.	0.25 °C	0.16 °C	0.16 °C

	#15117574
	2
Fluktuation	0.65 K
Max	136.13 °C
Max. Zeit	17.03.2015 13:04:49
Messwerte	434
Min	134.25 °C
Min. Zeit	17.03.2015 12:57:43
MinMax	1.88 °C
Mittelw.Max	0.22 °C
Mittelw.Min	1.65 °C
Mittelwert	135.90 °C
Std.Abw.	0.24 °C

Validierungsbericht

Anhang D6 Chargenausdruck / Messergebnisse Teilbeladung 3. Zyklus

Datum: 06.05.2015
Seite: 200 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

Validierung


Winlog.validation

Bez.:17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-134°C, 7 Min(03)
17.03.2015 12:19:56

Winlog.validation 3.5

HP Medizintechnik GmbH

Trocknen



Statistische Daten (Trocknen)

Varianz 79,93K

	#15117478			#15117578
	1	2	3	1
Fluktuation	3034 mbar	112.93 K	106.89 K	116.69 K
Max	3071 mbar	135.47 °C	134.45 °C	135.61 °C
Max. Zeit	17.03.2015 13:04:56	17.03.2015 13:04:56	17.03.2015 13:04:56	17.03.2015 13:04:56
Messwerte	3173	3173	3173	3173
Min	37 mbar	22.53 °C	27.56 °C	18.91 °C
Min. Zeit	17.03.2015 13:34:51	17.03.2015 13:56:45	17.03.2015 13:34:51	17.03.2015 13:56:42
MinMax	3034 mbar	112.93 °C	106.89 °C	116.69 °C
Mittelw.Max	2547 mbar	45.01 °C	69.83 °C	41.04 °C
Mittelw.Min	487 mbar	67.92 °C	37.07 °C	75.65 °C
Mittelwert	524 mbar	90.46 °C	64.63 °C	94.57 °C
Std.Abw.	542 mbar	26.94 °C	34.66 °C	29.45 °C

	#15117578	#15117573	#15117574
	2	1	2
Fluktuation	117.16 K	115.99 K	116.12 K
Max	135.93 °C	135.18 °C	135.35 °C
Max. Zeit	17.03.2015 13:04:56	17.03.2015 13:04:56	17.03.2015 13:04:56
Messwerte	3173	3173	3173
Min	18.77 °C	19.20 °C	19.23 °C
Min. Zeit	17.03.2015 13:56:40	17.03.2015 13:57:48	17.03.2015 13:57:48
MinMax	117.16 °C	115.99 °C	116.12 °C
Mittelw.Max	89.85 °C	90.65 °C	90.77 °C

Validierungsbericht

Anhang D6 Chargenausdruck / Messergebnisse Teilbeladung 3. Zyklus

Datum: 06.05.2015
Seite: 201 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-
A.doc

Validierung

Winlog.validation

Bez.:17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-134°C, 7 Min(03)
17.03.2015 12:19:56

Winlog.validation 3.5

HP Medizintechnik GmbH

	#15117578		#15117573		#15117574
	2	1	2	1	
Mittelw.Min	27.31 °C		25.34 °C		25.35 °C
Mittelwert	46.08 °C		44.54 °C		44.59 °C
Std.Abw.	21.63 °C		21.14 °C		21.08 °C
					21.06 °C

	#15117574
	2
Fluktuation	116.28 K
Max	136.03 °C
Max. Zeit	17.03.2015 13:04:56
Messwerte	3173
Min	19.75 °C
Min. Zeit	17.03.2015 13:57:42
MinMax	116.28 °C
Mittelw.Max	89.00 °C
Mittelw.Min	27.29 °C
Mittelwert	47.03 °C
Std.Abw.	21.34 °C

Validierungsbericht

Anhang D6 Chargenausdruck / Messergebnisse Teilbeladung 3. Zyklus

Datum: 06.05.2015
Seite: 202 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

Validierung

Winlog.validation

Bez.:17_03_2015-VarioKlav 300 ECO 4 STE-134°C, 7 Min(03)
17.03.2015 12:19:56

Winlog.validation 3.5

HP Medizintechnik GmbH

Allgemeine Angaben

Gerät
VarioKlav 300 ECO 4 STE

SOP

-

Programm
134°C, 7 Min

Norm

ISO EN 17665

Ersteller
KD

Chargennummer

638

Verantwortlich
Klaus-Dieter Sachon

Ausgewertet

17.03.2015 13:59:23

Bemerkung

Modul 01 der Sterilisationsmodule MSE 72/180 EinsLaz, HP Medizintechnik, Markt Indersdorf
Validierung Sterilisator, HP-Medizintechnik GmbH VarioKlav ECO 300 HC, Herstellernummer: 66489

Verwendete Logger


# 15117478	Kalibrierdatum 23.02.2015 07:46:51
# 15117573	Kalibrierdatum 20.01.2015 11:30:01
# 15117574	Kalibrierdatum 20.01.2015 11:30:25
# 15117578	Kalibrierdatum 20.01.2015 11:30:44

Gesamtergebnis

Bestanden

Ergebnis (detailliert)	Soll	Ist
Max. Varianz	<= 2.00 K	1.58 K
Max. Fluktuation	<= 2.00 K	1.31 K
Min. Sterilisationszeit	>= 420 s	434 s
Max. Ausgleichszeit	<= 15 s	3 s
Temperaturband	134.00 - 137.00 °C	134.45 - 136.13 °C

Gesamte Messung



Anhang D7


Instrumente 134°C 7min HP trocknen fraktioniert
(Charge Nr. 639)
Referenzbeladung
Chargenausdruck / Messergebnisse

Validierungsbericht

Anhang D7 Chargenausdruck / Messergebnisse Referenzbeladung

Datum: 06.05.2015
Seite: 204 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

Chargendokumentation



Validierungsbericht

Anhang D7 Chargenausdruck / Messergebnisse Referenzbeladung

Datum: 06.05.2015
Seite: 205 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

Erstelldatum: 17.03.2015		ECO 300 HC (1)-Prozess-Daten-Report		Chargen-Nr. M002696	
Firma	Name	Information		Freigabe	
Bundesaussamt für Ausrüstung und Technik und Nutzung		Gerätename ECO 300 HC(1)		Prozessbeurteilung in Ordnung	
Straße, Fordring- und Saubereich-Str. 1		Firma Holzner Medizintechnik GmbH	Dauer 02.04.28	Freigegeben durch JSE / SF	
Postleitzahl 56073		Type DSM	Status Zyklus beendet	Freigegeben am 17.03.2015 16:23:37	
Stadt Koblenz		Version 1.0	Charge-Nr. M002696	Instrumente 134°C/7min HP trocken	
Land DE		Herstellernummer FN 66489	Programm	Programm erfolgreich abgeschlossen	
Bemerkung -- Herrn Winfried Liesenfeld U3.5		Zykluszähler 639	Fakt		
		Gerätekategorie Autoklav	Ergebnis		
max. Temperatur: 135,7 °C					
zentraleinheit: Kommandoprogramm					
Alarmanzahl: 0					
Inertgas: 0					
Programmschritt		Zeit	Kammer	Kammer	Wärmeleitung
Aufreißschaltung starten	17.03.2015 14:15:03	902	978	2110	35,3
Wanne/Heizung ZEN	17.03.2015 14:15:06	982	979	2122	35,3
Dichtung andrücken BS	17.03.2015 14:17:08	983	978	3262	34,9
1. Vorvakuum	17.03.2015 14:17:16	982	980	3216	34,8
1. Dampfstopf	17.03.2015 14:21:44	52	3250	52	34,9
2. Vorvakuum	17.03.2015 14:23:27	1765	1768	3203	35,2
2. Dampfstopf	17.03.2015 14:37:15	81	82	113,3	52,9
3. Vorvakuum	17.03.2015 14:43:30	1765	1761	3255	116,3
3. Dampfstopf	17.03.2015 14:51:06	88	83	116,2	116,2
4. Vorvakuum	17.03.2015 14:56:50	1740	1735	3278	81,0
Stiegelzeitz.	17.03.2015 14:57:30	1142	1137	3271	115,8
Stiegelzeiten	17.03.2015 15:01:32	3150	3144	3273	107,0
Stiegelzeiten	17.03.2015 15:03:12	3210	3199	3213	106,9
Stiegelzeiten	17.03.2015 15:05:12	3205	3196	3218	106,9
Stiegelzeiten	17.03.2015 15:07:12	3210	3199	3252	134,9
Abdampfen	17.03.2015 15:08:39	3196	3183	3262	135,6
Absaugen	17.03.2015 15:13:08	788	782	3251	135,6
Trocknen	17.03.2015 15:16:43	120	120	3277	108,3
Belüften	17.03.2015 15:25:53	65	66	3233	109,3
Trocknen	17.03.2015 15:30:00	982	980	3284	90,9
Belüften	17.03.2015 15:35:39	65	66	3233	78,0
Trocknen	17.03.2015 15:38:45	982	980	3284	67,6
Belüften	17.03.2015 15:44:46	61	61	3251	125,6
Trocknen	17.03.2015 15:47:22	982	982	3226	135,6
Belüften	17.03.2015 15:52:49	60	58	3277	108,3
Trocknen	17.03.2015 15:55:54	983	980	3244	108,3
Belüften	17.03.2015 16:01:17	56	55	3251	108,3
Trocknen	17.03.2015 16:04:23	980	980	3281	99,1
Belüften	17.03.2015 16:09:44	51	53	3265	99,1
Trocknen	17.03.2015 16:12:00	978	978	3287	67,6
Druckausgleich herstellen	17.03.2015 16:18:08	51	50	3278	56,5
Wanne/Heizung BS	17.03.2015 16:19:11	850	849	3266	67,4
Wanne/Heizung AUS	17.03.2015 16:19:29	933	932	3257	62,9
Aufzeichnung beenden	17.03.2015 16:19:31	940	934	3243	62,3
					62,1
					19,1

Validierungsbericht

Anhang D7 Chargenausdruck / Messergebnisse Referenzbeladung

Datum: 06.05.2015
Seite: 206 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

Erstelltdatum: 17.03.2015		ECO 300 HC (1) - Prozess-Daten - Protokolle					Chargen-Nr. M002666
Firma	Information	Verfahrensdaten			Freigabe		
Name Informationstechnik und Nutzung Strasse Postleitzahl 56073 Koblenz Land DE Bemerkung -- Herr Winfried Liesenfeld U3.5	Gerätename Firma Version Herstellernummer Zylkuszähler Gerätekategorie Autoklav	ECO 300 HC (1) Holzner Medizintechnik GmbH 1.0 FN 66489 639 Autoklav	Beginn Ende Dauer Status Chargen-Nr. M002666 Programm Instrumente 134°C 7min HP trocknen frakt Programm erfolgreich abgeschlossen	17.03.2015 14:15:03 17.03.2015 16:19:31 02.04.26 Zyklus beendet 17.03.2015 16:23:37	Prozessbeurteilung In Ordnung Ja LSE/LCE Freigegeben durch 17.03.2015 16:23:37		
Programmschritt	Datum/Uhrzeit	1 (mbar)	2 (mbar)	3 (°C)	4 (°C)	5 (°C)	
Vorbehandlung	17.03.2015 14:15:03	978	2110.0	35.3	35.3	35.3	
Stabilisation	17.03.2015 15:01:32	3150	31441	3273.0	134.9	134.9	
Nachbehandlung	17.03.2015 15:08:39	3196	3183	3251.0	135.8	135.7	
Programmauf	17.03.2015 16:18:08	51	50	3278.0	67.5	67.4	
Nachbehandlung	17.03.2015 16:19:11	850	849	3266.0	62.9	63.0	
Programmauf	17.03.2015 16:19:29	933	932	3257.0	62.3	62.3	
Nachbehandlung	17.03.2015 16:19:31	940	938	3243.0	62.1	62.2	
Zyklus beendet	17.03.2015 16:19:31	940	938	3243.0	62.1	62.2	

Statistik							
Programmschritt	Dauer	1 (min)	1 (max)	2 (min)	2 (max)	3 (min)	3 (max)
Vorbehandlung	00:46:29	52	3150	51	3144	2110.0	3290.0
Stabilisation	00:07:07	3150	3215	3140	3203	3228.0	3298.0
Nachbehandlung	01:09:29	56	2978	48	2971	3206.0	3291.0
Programmauf	00:01:03	48	850	50	849	3253.0	3282.0
Nachbehandlung	00:00:18	862	933	880	932	3241.0	3271.0
Programmauf	00:00:02	940	940	938	938	3243.0	3243.0

Validierungsbericht

Anhang D7 Chargenausdruck / Messergebnisse Referenzbeladung

Datum: 06.05.2015
Seite: 207 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

Sterilisationsprotokoll

Seite 1



Sterilisator: DSM666-1V-FD-FN-66489 Datum: 17.03.2015 Zeit: 14:15:03
Programm: Instrumente 134°C 7min HP trocknen fraktioniert Lfd.Nr.: ch00639
Programmart: Normalprogramm Bediener: 4
Maximale Temperatur: 135,7°
Charge ist gültig

Programmschritt	Zeit	Kammer Druck [mbar]	Kammer PC Druck [mbar]	Mantel Druck [mbar]	Strömung 1 Temp. [°C]	Strömung 2 Temp. [°C]	Sattdampf- Temp. [°C]	k Kühlwasser V Temp. [°C]
Aufzeichnung starten	14:15:03	982	978	2110	35,3	35,3	99,1	25,5
Mantelheizung EIN	14:15:06	982	979	2122	35,3	35,3	99,1	25,5
Dichtung andrücken...	14:17:08	983	978	3262	34,9	34,9	99,2	25,5
1. Vorvakuum	14:17:16	982	980	3216	34,8	34,9	99,1	25,5
1. Dampfstoß	14:21:44	52	51	3250	52,9	52,9	35,2	12,0
2. Vorvakuum	14:29:27	1765	1768	3203	113,3	113,2	116,3	15,3
2. Dampfstoß	14:37:15	81	82	3255	77,9	78,0	42,6	22,1
3. Vorvakuum	14:43:30	1765	1761	3240	116,2	116,2	116,3	22,9
3. Dampfstoß	14:51:06	88	83	3290	81,0	81,0	44,2	29,3
4. Vorvakuum	14:56:50	1740	1735	3278	115,8	115,8	115,9	29,1
Steigezeit	14:57:30	1142	1137	3271	107,0	106,9	103,4	29,1
Sterilisieren	15:01:32	3150	3144	3273	134,9	134,9	135,2	28,4
Sterilisieren	15:03:32	3210	3199	3278	135,6	135,6	135,9	28,4
Sterilisieren	15:05:32	3205	3196	3252	135,6	135,6	135,8	28,4
Sterilisieren	15:07:32	3210	3199	3262	135,6	135,6	135,9	28,4
Abdampfen	15:08:39	3196	3183	3251	135,6	135,7	135,7	28,4
Absaugen	15:13:08	788	782	3277	108,3	108,3	93,1	28,4
Trocknen	15:16:43	120	120	3285	90,9	90,9	49,9	23,2
Belüften	15:26:53	65	66	3233	78,0	78,0	38,7	28,0
Trocknen	15:30:00	982	980	3236	67,6	67,5	99,1	28,2
Belüften	15:35:39	65	66	3281	74,3	74,4	38,7	26,4
Trocknen	15:38:45	982	980	3250	62,3	62,3	99,1	26,6
Belüften	15:44:16	61	61	3226	71,1	71,2	37,7	24,8
Trocknen	15:47:22	982	982	3272	59,2	59,3	99,1	25,1
Belüften	15:52:49	60	59	3237	68,6	68,6	37,4	23,1
Trocknen	15:55:54	983	980	3245	57,5	57,6	99,2	23,6
Belüften	16:01:17	56	55	3251	68,0	68,0	36,3	21,6
Trocknen	16:04:23	980	980	3281	56,8	56,8	99,1	22,1
Belüften	16:09:44	51	53	3265	67,6	67,6	34,8	20,2
Trocknen	16:12:50	978	978	3287	56,5	56,5	99,0	20,8
Druckausgleich herst...	16:18:08	51	50	3278	67,5	67,4	34,8	19,0
Dichtungsrückzug BS	16:19:11	850	849	3266	62,9	63,0	95,1	19,0
Mantelheizung AUS	16:19:29	933	932	3257	62,3	62,3	97,7	19,1
Aufzeichnung beenden	16:19:31	940	938	3243	62,1	62,2	97,9	19,1


Validierungsbericht

Anhang D7 Chargenausdruck / Messergebnisse Referenzbeladung

Datum: 06.05.2015
Seite: 208 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

ionsprotokoll

366-1V-FD-FN-66489
mentie 134°C 7min HP trocknen fraktioniert
malprogramm
ratur: 135,7°



Validierungsbericht

Anhang D7 Chargenausdruck / Messergebnisse Referenzbeladung

Datum: 06.05.2015
Seite: 209 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

Setupbericht

Winlog.validation

Bez.:17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-134°C, 7 Min, Trockn
17.03.2015 14:01:55

Winlog.validation 3.5

HP Medizintechnik GmbH

Allgemeine Angaben

Gerät	SOP
Varioklav 300 ECO 4 STE	-
Programm	Norm
134°C, 7 Min, Trocknen Frakt.	ISO EN 17665
Ersteller	Chargennummer
KD	639
Verantwortlich	Ausgewertet
Klaus-Dieter Sachon	17.03.2015 16:45:16

Bemerkung

Modul 01 der Sterilisationsmodule MSE 72/180 EinsLaz, HP Medizintechnik, Markt Indersdorf
Validierung Sterilisator, HP-Medizintechnik GmbH Varioklav ECO 300 HC, Herstellernummer: 66489

Sterilisationsparameter

Sterilisationstemp.	134,00°C	Theo. Dampftemp.	Ja
Temperaturband	3,00K	Min. Sterilisationszeit	420s
Max. Fluktuation	2,00K	Max. Ausgleichszeit	15s
Max. Varianz	2,00K		

Validierungsbericht

Anhang D7 Chargenausdruck / Messergebnisse Referenzbeladung

Datum: 06.05.2015
Seite: 210 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

Setupbericht

Winlog.validation

Bez.: 17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-134°C, 7 Min, Trockn
17.03.2015 14:01:55

Winlog.validation 3.5

HP Medizintechnik GmbH

Verwendete Logger

Messdauer	14400s	Messmodus	Sofort starten
Intervall	1s	Start	17.03.2015 14:03:02
# 15117478	Loggertyp: EBI 10-P	Version: 3.07.0	Kalibrierdatum 23.02.2015 07:46:51
Kanal	Typ	Name	
1	Druck	Kammerdruck	
2	Temperatur	Kammertemperatur über die Beladung	
# 15117573	Loggertyp: EBI 10-T	Version: 3.07.0	Kalibrierdatum 20.01.2015 11:30:01
Kanal	Typ	Name	
1	Temperatur	Drain	
2	Temperatur	Drain	
# 15117574	Loggertyp: EBI 10-T	Version: 3.07.0	Kalibrierdatum 20.01.2015 11:30:25
Kanal	Typ	Name	
1	Temperatur	in Trokar 24	
2	Temperatur	in Handstück Resektoskop	
# 15117578	Loggertyp: EBI 10-T	Version: 3.07.0	Kalibrierdatum 20.01.2015 11:30:44
Kanal	Typ	Name	
1	Temperatur	in Multiple Drill Guide	
2	Temperatur	in Bohrer 5,6	
# 15117572	Loggertyp: EBI 10-T	Version: 3.07.0	Kalibrierdatum 20.01.2015 11:30:36
Kanal	Typ	Name	
1	Temperatur	in Handgriff 311.012	
2	Temperatur	in Gelenk	
# 15117575	Loggertyp: EBI 10-T	Version: 3.07.0	Kalibrierdatum 20.01.2015 11:31:12
Kanal	Typ	Name	
1	Temperatur	in Hülse	
2	Temperatur	im Gelenk	

Validierungsbericht

Anhang D7 Chargenausdruck / Messergebnisse Referenzbeladung

Datum: 06.05.2015
Seite: 211 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

Audit Trail

Winlog-validation

Bez.:17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-134°C, 7 Min, Trockn
17.03.2015 14:01:55

Winlog.validation 3.5

HP Medizintechnik GmbH

Audit Trail

Zeit	Benutzer	Aktion
Bemerkung		
17.03.2015	KD	Validierung ausgewertet.
16:45:16 UTC +01:00	17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-134°C, 7 Min, Trockn	
17.03.2015	KD	Validierung elektronisch unterschrieben
16:45:16 UTC +01:00	17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-134°C, 7 Min, Trockn	
17.03.2015	KD	Logger gelesen.
16:44:18 UTC +01:00	15117578	
17.03.2015	KD	Logger gelesen.
16:44:01 UTC +01:00	15117572	
17.03.2015	KD	Logger gelesen.
16:43:23 UTC +01:00	15117575	
17.03.2015	KD	Logger gelesen.
16:43:06 UTC +01:00	15117574	
17.03.2015	KD	Logger gelesen.
16:42:49 UTC +01:00	15117573	
17.03.2015	KD	Logger gelesen.
16:42:32 UTC +01:00	15117478	
17.03.2015	KD	Neue Validierung erstellt
14:05:15 UTC +01:00		

Validierungsbericht

Anhang D7 Chargenausdruck / Messergebnisse Referenzbeladung

Datum: 06.05.2015
Seite: 212 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

Validierung		Winlog.validation			
Bez.:17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-134°C, 7 Min, Trockn 17.03.2015 14:01:55		Winlog.validation 3.5			
HP Medizintechnik GmbH					
Allgemeine Angaben					
Gerät	SOP	Norm			
Varioklav 300 ECO 4 STE	-	ISO EN 17665			
Programm		Ausgewertet			
134°C, 7 Min, Trocknen Frakt.		17.03.2015 16:45:16			
Ersteller	Chargennummer				
KD	639				
Verantwortlich	Ausgewertet				
Klaus-Dieter Sachon	17.03.2015 16:45:16				
Bemerkung					
Modul 01 der Sterilisationsmodule MSE 72/180 EinsLaz, HP Medizintechnik, Markt Indersdorf Validierung Sterilisator, HP-Medizintechnik GmbH Varioklav ECO 300 HC, Herstellernummer: 66489					
Sterilisationsparameter					
Sterilisationstemp.	134,00°C	Theo. Dampftemp.	Ja		
Temperaturband	3,00K	Min. Sterilisationszeit	420s		
Max. Fluktuation	2,00K	Max. Ausgleichszeit	15s		
Max. Varianz	2,00K				

Validierungsbericht

Anhang D7 Chargenausdruck / Messergebnisse Referenzbeladung

Datum: 06.05.2015
Seite: 213 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

Validierung

Winlog-validation

Bez.:17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-134°C, 7 Min, Trockn
17.03.2015 14:01:55

Winlog.validation 3.5

HP Medizintechnik GmbH

Verwendete Logger

Messdauer	14400s	Messmodus	Sofort starten
Intervall	1s	Start	17.03.2015 14:03:02

15117478 Loggertyp: EBI 10-P Version: 3.07.0 Kalibrierdatum 23.02.2015 07:46:51

Kanal	Typ	Name
1	Druck	Kammerdruck
2	Temperatur	Kammertemperatur über die Beladung

15117573 Loggertyp: EBI 10-T Version: 3.07.0 Kalibrierdatum 20.01.2015 11:30:01

Kanal	Typ	Name
1	Temperatur	Drain
2	Temperatur	Drain

15117574 Loggertyp: EBI 10-T Version: 3.07.0 Kalibrierdatum 20.01.2015 11:30:25

Kanal	Typ	Name
1	Temperatur	iin Trokar 24
2	Temperatur	in Handstück Resektoskop

15117578 Loggertyp: EBI 10-T Version: 3.07.0 Kalibrierdatum 20.01.2015 11:30:44

Kanal	Typ	Name
1	Temperatur	in Multiple Drill Guide
2	Temperatur	in Bohrer 5,6

15117572 Loggertyp: EBI 10-T Version: 3.07.0 Kalibrierdatum 20.01.2015 11:30:36

Kanal	Typ	Name
1	Temperatur	in Handgriff 311.012
2	Temperatur	in Gelenk

15117575 Loggertyp: EBI 10-T Version: 3.07.0 Kalibrierdatum 20.01.2015 11:31:12

Kanal	Typ	Name
1	Temperatur	in Hülse
2	Temperatur	im Gelenk

Validierungsbericht

Anhang D7 Chargenausdruck / Messergebnisse Referenzbeladung

Datum: 06.05.2015
Seite: 214 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

Validierung

Winlog-validation

Bez.:17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-134°C, 7 Min, Trockn
17.03.2015 14:01:55

Winlog.validation 3.5

HP Medizintechnik GmbH

Gesamtergebnis

Bestanden

Ergebnis (detailliert)	Soll	Ist
✓ Max. Varianz	<= 2.00 K	1.14 K
✓ Max. Fluktuation	<= 2.00 K	1.49 K
✓ Min. Sterilisationszeit	>= 420 s	441 s
✓ Max. Ausgleichszeit	<= 15 s	4 s
✓ Temperaturband	134.00 - 137.00 °C	134.08 - 135.78 °C

Bereichsübersicht

Phase	Von	Bis	Dauer
Gesamter Prozess	17.03.2015 14:15:54	17.03.2015 16:28:01	02:12:07
Evakuierung	17.03.2015 14:15:54	17.03.2015 14:52:18	00:36:24
Heizen	17.03.2015 14:52:18	17.03.2015 14:58:54	00:06:36
Ausgleichen	17.03.2015 14:58:54	17.03.2015 14:58:58	00:00:04
Plateau-Zeit	17.03.2015 14:58:54	17.03.2015 15:06:19	00:07:25
Sterilisieren	17.03.2015 14:58:58	17.03.2015 15:06:19	00:07:21
Trocknen	17.03.2015 15:06:19	17.03.2015 16:28:01	01:21:42

Legende

Seriennummer	Kanal	Name
# 15117478	1	Kammerdruck Referenzsensor
# 15117478	2	Kammertemperatur über die Beladung
# 15117478	3	Th. Dampftemp.
# 15117573	1	Drain
# 15117573	2	Drain
# 15117574	1	iin Trokar 24
# 15117574	2	in Handstück Resektoskop
# 15117578	1	in Multiple Drill Guide
# 15117578	2	in Bohrer 5,6
# 15117572	1	in Handgriff 311.012 Referenzsensor
# 15117572	2	in Gelenk
# 15117575	1	in Hülse
# 15117575	2	im Gelenk

Validierungsbericht

Anhang D7 Chargenausdruck / Messergebnisse Referenzbeladung

Datum: 06.05.2015
Seite: 215 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

Validierung


Winlog.validation

Bez.:17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-134°C, 7 Min, Trockn
17.03.2015 14:01:55

Winlog.validation 3.5

HP Medizintechnik GmbH

Gesamte Messung



Statistische Daten (Gesamte Messung)

Varianz 78,43K

	#15117478			#15117573
	1	2	3	1
Fluktuation	3154 mbar	110.64 K	107.76 K	115.09 K
Max	3192 mbar	135.67 °C	135.78 °C	135.74 °C
Max. Zeit	17.03.2015 14:59:22	17.03.2015 15:05:24	17.03.2015 14:59:22	17.03.2015 15:04:41
Messwerte	9563	9563	9563	9589
Min.	38 mbar	25.03 °C	28.02 °C	20.65 °C
Min. Zeit	17.03.2015 16:15:17	17.03.2015 14:11:01	17.03.2015 16:15:17	17.03.2015 14:02:59
MinMax	3154 mbar	110.64 °C	107.76 °C	115.09 °C
Mittelw.Max	2429 mbar	56.99 °C	55.86 °C	61.31 °C
Mittelw.Min	725 mbar	53.65 °C	51.90 °C	53.78 °C
Mittelwert	763 mbar	78.68 °C	79.92 °C	74.43 °C
Std.Abw.	748 mbar	30.60 °C	29.71 °C	31.24 °C

	#15117573	#15117574	#15117578
	2	1	2
Fluktuation	114.94 K	114.53 K	114.48 K
Max	135.63 °C	135.59 °C	135.52 °C
Max. Zeit	17.03.2015 15:05:24	17.03.2015 15:05:24	17.03.2015 15:05:24
Messwerte	9589	9605	9605
Min.	20.70 °C	21.06 °C	21.05 °C
Min. Zeit	17.03.2015 14:02:58	17.03.2015 14:03:30	17.03.2015 14:04:07
MinMax	114.94 °C	114.53 °C	114.48 °C
Mittelw.Max	62.41 °C	63.32 °C	58.28 °C

Validierungsbericht

Anhang D7 Chargenausdruck / Messergebnisse Referenzbeladung

Datum: 06.05.2015
Seite: 216 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

Validierung

Winlog-validation

Bez.:17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-134°C, 7 Min, Trockn
17.03.2015 14:01:55

Winlog.validation 3.5

HP Medizintechnik GmbH

	#15117573	#15117574		#15117578
	2	1	2	1
Mittelw.Min	52.53 °C	51.21 °C	56.20 °C	48.18 °C
Mittelwert	73.22 °C	72.26 °C	77.25 °C	68.90 °C
Std.Abw.	30.62 °C	28.65 °C	27.81 °C	27.08 °C

	#15117578	#15117572		#15117575
	2	1	2	1
Fluktuation	114.90 K	115.76 K	115.41 K	114.88 K
Max	135.51 °C	135.45 °C	135.49 °C	135.57 °C
Max. Zeit	17.03.2015 15:00:48	17.03.2015 15:03:09	17.03.2015 15:05:25	17.03.2015 15:05:23
Messwerte	9676	9643	9643	9605
Min	20.60 °C	19.69 °C	20.08 °C	20.69 °C
Min. Zeit	17.03.2015 14:04:50	17.03.2015 14:16:06	17.03.2015 14:16:07	17.03.2015 14:03:02
MinMax	114.90 °C	115.76 °C	115.41 °C	114.88 °C
Mittelw.Max	71.05 °C	66.37 °C	66.76 °C	61.61 °C
Mittelw.Min	43.85 °C	49.39 °C	48.65 °C	53.28 °C
Mittelwert	64.45 °C	69.08 °C	68.73 °C	73.97 °C
Std.Abw.	28.91 °C	27.82 °C	28.11 °C	27.81 °C

	#15117575
	2
Fluktuation	114.90 K
Max	135.58 °C
Max. Zeit	17.03.2015 15:05:23
Messwerte	9605
Min	20.68 °C
Min. Zeit	17.03.2015 14:03:02
MinMax	114.90 °C
Mittelw.Max	54.02 °C
Mittelw.Min	60.89 °C
Mittelwert	81.57 °C
Std.Abw.	28.92 °C

Validierungsbericht

Anhang D7 Chargenausdruck / Messergebnisse Referenzbeladung

Datum: 06.05.2015
Seite: 217 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

Validierung


Winlog.validation

Bez.:17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-134°C, 7 Min, Trockn
17.03.2015 14:01:55

Winlog.validation 3.5

HP Medizintechnik GmbH

Gesamter Prozess



Statistische Daten (Gesamter Prozess)

Varianz 69,72K

	#15117478			#15117573
	1	2	3	1
Fluktuation	3154 mbar	102.09 K	107.76 K	106.42 K
Max	3192 mbar	135.67 °C	135.78 °C	135.74 °C
Max. Zeit	17.03.2015 14:59:22	17.03.2015 15:05:24	17.03.2015 14:59:22	17.03.2015 15:04:41
Messwerte	7928	7928	7928	7928
Min	38 mbar	33.57 °C	28.02 °C	29.32 °C
Min. Zeit	17.03.2015 16:15:17	17.03.2015 16:27:55	17.03.2015 16:15:17	17.03.2015 14:16:13
MinMax	3154 mbar	102.09 °C	107.76 °C	106.42 °C
Mittelw.Max	2470 mbar	46.90 °C	59.69 °C	51.03 °C
Mittelw.Min	684 mbar	55.19 °C	48.07 °C	55.39 °C
Mittelwert	722 mbar	88.76 °C	76.09 °C	84.71 °C
Std.Abw.	816 mbar	22.87 °C	31.28 °C	23.53 °C

	#15117573	#15117574		#15117578
	2	1	2	1
Fluktuation	106.54 K	112.79 K	111.30 K	113.90 K
Max	135.63 °C	135.59 °C	135.52 °C	135.53 °C
Max. Zeit	17.03.2015 15:05:24	17.03.2015 15:05:24	17.03.2015 15:05:24	17.03.2015 14:59:32
Messwerte	7928	7928	7928	7928
Min	29.09 °C	22.79 °C	24.22 °C	21.63 °C
Min. Zeit	17.03.2015 14:15:54	17.03.2015 14:15:54	17.03.2015 14:15:54	17.03.2015 14:16:17
MinMax	106.54 °C	112.79 °C	111.30 °C	113.90 °C
Mittelw.Max	52.38 °C	56.95 °C	50.70 °C	61.82 °C

Validierungsbericht

Anhang D7 Chargenausdruck / Messergebnisse Referenzbeladung

Datum: 06.05.2015
Seite: 218 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

Validierung

Winlog.validation

Bez.:17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-134°C, 7 Min, Trockn
17.03.2015 14:01:55

Winlog.validation 3.5

HP Medizintechnik GmbH

	#15117573	#15117574		#15117578
	2	1	2	1
Mittelw.Min	54.16 °C	55.85 °C	60.60 °C	52.08 °C
Mittelwert	83.25 °C	78.64 °C	84.82 °C	73.71 °C
Std.Abw.	23.13 °C	24.73 °C	21.69 °C	25.19 °C

	#15117578	#15117572	#15117575
	2	1	2
Fluktuation	112.52 K	115.76 K	115.41 K
Max	135.51 °C	135.45 °C	135.49 °C
Max. Zeit	17.03.2015 15:00:48	17.03.2015 15:03:09	17.03.2015 15:05:25
Messwerte	7928	7928	7928
Min	22.99 °C	19.69 °C	20.08 °C
Min. Zeit	17.03.2015 14:16:17	17.03.2015 14:16:06	17.03.2015 14:16:07
MinMax	112.52 °C	115.76 °C	115.41 °C
Mittelw.Max	67.27 °C	60.92 °C	61.50 °C
Mittelw.Min	45.25 °C	54.85 °C	53.91 °C
Mittelwert	68.23 °C	74.53 °C	73.99 °C
Std.Abw.	28.37 °C	25.10 °C	25.62 °C

	#15117575
	2
Fluktuation	112.65 K
Max	135.58 °C
Max. Zeit	17.03.2015 15:05:23
Messwerte	7928
Min	22.93 °C
Min. Zeit	17.03.2015 14:16:36
MinMax	112.65 °C
Mittelw.Max	46.85 °C
Mittelw.Min	65.80 °C
Mittelwert	88.73 °C
Std.Abw.	22.92 °C

Validierungsbericht

Anhang D7 Chargenausdruck / Messergebnisse Referenzbeladung

Datum: 06.05.2015
Seite: 219 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

Validierung


Bez.: 17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-134°C, 7 Min, Trockn
17.03.2015 14:01:55

Winlog-validation

Winlog.validation 3.5

HP Medizintechnik GmbH

Evakuierung



Statistische Daten (Evakuierung)

Varianz 69,72K

#15117478

#15117573

	1	2	3	1
Fluktuation	1743 mbar	70.56 K	87.85 K	90.66 K
Max	1783 mbar	117.07 °C	116.75 °C	119.97 °C
Max. Zeit	17.03.2015 14:26:50	17.03.2015 14:26:56	17.03.2015 14:26:50	17.03.2015 14:40:54
Messwerte	2185	2185	2185	2185
Min	40 mbar	46.52 °C	28.90 °C	29.32 °C
Min. Zeit	17.03.2015 14:19:18	17.03.2015 14:19:21	17.03.2015 14:19:18	17.03.2015 14:16:13
MinMax	1743 mbar	70.56 °C	87.85 °C	90.66 °C
Mittelw.Max	1283 mbar	34.99 °C	44.37 °C	40.22 °C
Mittelw.Min	460 mbar	35.56 °C	43.48 °C	50.44 °C
Mittelwert	500 mbar	82.08 °C	72.38 °C	79.75 °C
Std.Abw.	464 mbar	18.89 °C	23.16 °C	24.53 °C

#15117573

#15117574

#15117578

	2	1	2	1
Fluktuation	89.84 K	93.80 K	92.35 K	94.81 K
Max	118.93 °C	116.59 °C	116.57 °C	116.44 °C
Max. Zeit	17.03.2015 14:26:51	17.03.2015 14:40:53	17.03.2015 14:40:54	17.03.2015 14:40:53
Messwerte	2185	2184	2184	2184
Min	29.09 °C	22.79 °C	24.22 °C	21.63 °C
Min. Zeit	17.03.2015 14:15:54	17.03.2015 14:15:54	17.03.2015 14:15:54	17.03.2015 14:16:17
MinMax	89.84 °C	93.80 °C	92.35 °C	94.81 °C
Mittelw.Max	40.33 °C	48.76 °C	45.19 °C	52.65 °C

Validierungsbericht

Anhang D7 Chargenausdruck / Messergebnisse Referenzbeladung

Datum: 06.05.2015
Seite: 220 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

Validierung

Winlog.validation

Bez.:17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-134°C, 7 Min, Trockn
17.03.2015 14:01:55

Winlog.validation 3.5

HP Medizintechnik GmbH

	#15117573	#15117574		#15117578
	2	1	2	1
Mittelw.Min	49.51 °C	45.04 °C	47.17 °C	42.16 °C
Mittelwert	78.60 °C	67.84 °C	71.39 °C	63.79 °C
Std.Abw.	23.87 °C	26.38 °C	24.69 °C	27.15 °C

	#15117578	#15117572		#15117575
	2	1	2	1
Fluktuation	93.39 K	96.76 K	96.37 K	90.15 K
Max	116.38 °C	116.44 °C	116.45 °C	116.32 °C
Max. Zeit	17.03.2015 14:40:53	17.03.2015 14:40:54	17.03.2015 14:40:54	17.03.2015 14:40:53
Messwerte	2184	2184	2184	2184
Min	22.99 °C	19.69 °C	20.08 °C	26.16 °C
Min. Zeit	17.03.2015 14:16:17	17.03.2015 14:16:06	17.03.2015 14:16:07	17.03.2015 14:15:54
MinMax	93.39 °C	96.76 °C	96.37 °C	90.15 °C
Mittelw.Max	52.28 °C	53.23 °C	54.79 °C	52.89 °C
Mittelw.Min	41.12 °C	43.52 °C	41.58 °C	37.27 °C
Mittelwert	64.10 °C	63.21 °C	61.66 °C	63.43 °C
Std.Abw.	27.24 °C	27.06 °C	28.45 °C	23.50 °C

	#15117575
	2
Fluktuation	93.43 K
Max	116.37 °C
Max. Zeit	17.03.2015 14:40:53
Messwerte	2184
Min	22.93 °C
Min. Zeit	17.03.2015 14:16:36
MinMax	93.43 °C
Mittelw.Max	47.52 °C
Mittelw.Min	45.91 °C
Mittelwert	68.85 °C
Std.Abw.	27.59 °C

Validierungsbericht

Anhang D7 Chargenausdruck / Messergebnisse Referenzbeladung

Datum: 06.05.2015
Seite: 221 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

Validierung


Winlog.validation

Bez.:17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-134°C, 7 Min, Trockn
17.03.2015 14:01:55

Winlog.validation 3.5

HP Medizintechnik GmbH

Heizen



Statistische Daten (Heizen)

Varianz 7,22K

	#15117478			#15117573
	1	2	3	1
Fluktuation	1935 mbar	30.71 K	31.65 K	25.72 K
Max	3034 mbar	133.91 °C	134.04 °C	134.02 °C
Max. Zeit	17.03.2015 14:58:54	17.03.2015 14:58:54	17.03.2015 14:58:54	17.03.2015 14:58:54
Messwerte	397	397	397	397
Min	1099 mbar	103.21 °C	102.39 °C	108.30 °C
Min. Zeit	17.03.2015 14:52:18	17.03.2015 14:52:18	17.03.2015 14:52:18	17.03.2015 14:55:06
MinMax	1935 mbar	30.71 °C	31.65 °C	25.72 °C
Mittelw.Max	1182 mbar	15.95 °C	17.15 °C	14.05 °C
Mittelw.Min	753 mbar	14.75 °C	14.50 °C	11.67 °C
Mittelwert	1852 mbar	117.96 °C	116.89 °C	119.97 °C
Std.Abw.	541 mbar	7.86 °C	8.85 °C	7.00 °C

	#15117573	#15117574	#15117578
	2	1	2
Fluktuation	27.80 K	31.55 K	31.51 K
Max	133.86 °C	133.79 °C	133.75 °C
Max. Zeit	17.03.2015 14:58:54	17.03.2015 14:58:53	17.03.2015 14:58:53
Messwerte	397	396	396
Min	106.06 °C	102.24 °C	102.23 °C
Min. Zeit	17.03.2015 14:52:18	17.03.2015 14:52:18	17.03.2015 14:52:18
MinMax	27.80 °C	31.55 °C	31.51 °C
Mittelw.Max	15.58 °C	17.02 °C	17.00 °C

Validierungsbericht

Anhang D7 Chargenausdruck / Messergebnisse Referenzbeladung

Datum: 06.05.2015
Seite: 222 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

Validierung

Winlog.validation

Bez.:17_03_2015-VarioKlav 300 ECO 4 STE-134°C, 7 Min, Trockn
17.03.2015 14:01:55

Winlog.validation 3.5

HP Medizintechnik GmbH

	#15117573	#15117574		#15117578
	2	1	2	1
Mittelw.Min	12.22 °C	14.54 °C	14.51 °C	14.64 °C
Mittelwert	118.28 °C	116.78 °C	116.75 °C	116.64 °C
Std.Abw.	7.68 °C	8.77 °C	8.75 °C	8.79 °C


	#15117578	#15117572		#15117575
	2	1	2	1
Fluktuation	31.74 K	31.68 K	31.71 K	31.68 K
Max	133.70 °C	133.64 °C	133.65 °C	133.68 °C
Max. Zeit	17.03.2015 14:58:53	17.03.2015 14:58:53	17.03.2015 14:58:53	17.03.2015 14:58:53
Messwerte	396	396	396	396
Min	101.95 °C	101.95 °C	101.95 °C	102.00 °C
Min. Zeit	17.03.2015 14:52:18	17.03.2015 14:52:18	17.03.2015 14:52:18	17.03.2015 14:52:18
MinMax	31.74 °C	31.68 °C	31.71 °C	31.68 °C
Mittelw.Max	17.10 °C	17.04 °C	17.03 °C	17.07 °C
Mittelw.Min	14.64 °C	14.65 °C	14.67 °C	14.61 °C
Mittelwert	116.59 °C	116.60 °C	116.62 °C	116.61 °C
Std.Abw.	8.80 °C	8.77 °C	8.77 °C	8.78 °C

	#15117575
	2
Fluktuation	31.74 K
Max	133.72 °C
Max. Zeit	17.03.2015 14:58:53
Messwerte	396
Min	101.98 °C
Min. Zeit	17.03.2015 14:52:18
MinMax	31.74 °C
Mittelw.Max	17.10 °C
Mittelw.Min	14.64 °C
Mittelwert	116.62 °C
Std.Abw.	8.79 °C

Validierungsbericht

Anhang D7 Chargenausdruck / Messergebnisse Referenzbeladung

Datum: 06.05.2015
Seite: 223 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc



Validierungsbericht

Anhang D7 Chargenausdruck / Messergebnisse Referenzbeladung

Datum: 06.05.2015
Seite: 224 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

Validierung

Winlog-validation

Bez.:17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-134°C, 7 Min, Trockn
17.03.2015 14:01:55

Winlog.validation 3.5

HP Medizintechnik GmbH

	#15117573	#15117574		#15117578
	2	1	2	1
Mittelw.Min	0.16 °C	0.16 °C	0.16 °C	0.17 °C
Mittelwert	134.02 °C	134.05 °C	133.99 °C	133.98 °C
Std.Abw.	0.13 °C	0.13 °C	0.13 °C	0.13 °C

	#15117578	#15117572	#15117575
	2	1	1
Fluktuation	0.34 K	0.33 K	0.34 K
Max	134.11 °C	134.04 °C	134.07 °C
Max. Zeit	17.03.2015 14:58:58	17.03.2015 14:58:58	17.03.2015 14:58:58
Messwerte	5	5	5
Min	133.77 °C	133.72 °C	133.73 °C
Min. Zeit	17.03.2015 14:58:54	17.03.2015 14:58:54	17.03.2015 14:58:54
MinMax	0.34 °C	0.33 °C	0.34 °C
Mittelw.Max	0.17 °C	0.17 °C	0.17 °C
Mittelw.Min	0.17 °C	0.16 °C	0.17 °C
Mittelwert	133.94 °C	133.87 °C	133.90 °C
Std.Abw.	0.13 °C	0.13 °C	0.13 °C

	#15117575
	2
Fluktuation	0.33 K
Max	134.13 °C
Max. Zeit	17.03.2015 14:58:58
Messwerte	5
Min	133.81 °C
Min. Zeit	17.03.2015 14:58:54
MinMax	0.33 °C
Mittelw.Max	0.17 °C
Mittelw.Min	0.16 °C
Mittelwert	133.97 °C
Std.Abw.	0.13 °C

Validierungsbericht

Anhang D7 Chargenausdruck / Messergebnisse Referenzbeladung

Datum: 06.05.2015
Seite: 225 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

Validierung


Winlog.validation

Bez.:17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-134°C, 7 Min, Trockn
17.03.2015 14:01:55

Winlog.validation 3.5

HP Medizintechnik GmbH

Plateau-Zeit



Statistische Daten (Plateau-Zeit)

Varianz 1,14K

	#15117478			#15117573
	1	2	3	1
Fluktuation	158 mbar	1.75 K	1.74 K	1.72 K
Max	3192 mbar	135.67 °C	135.78 °C	135.74 °C
Max. Zeit	17.03.2015 14:59:22	17.03.2015 15:05:24	17.03.2015 14:59:22	17.03.2015 15:04:41
Messwerte	446	446	446	446
Min	3034 mbar	133.91 °C	134.04 °C	134.02 °C
Min. Zeit	17.03.2015 14:58:54	17.03.2015 14:58:54	17.03.2015 14:58:54	17.03.2015 14:58:54
MinMax	158 mbar	1.75 °C	1.74 °C	1.72 °C
Mittelw.Max	19 mbar	0.15 °C	0.21 °C	0.16 °C
Mittelw.Min	139 mbar	1.61 °C	1.53 °C	1.56 °C
Mittelwert	3173 mbar	135.52 °C	135.57 °C	135.58 °C
Std.Abw.	21 mbar	0.23 °C	0.23 °C	0.22 °C

	#15117573	#15117574	#15117578
	2	1	2
Fluktuation	1.78 K	1.70 K	1.70 K
Max	135.63 °C	135.59 °C	135.52 °C
Max. Zeit	17.03.2015 15:05:24	17.03.2015 15:05:24	17.03.2015 15:05:24
Messwerte	446	446	446
Min	133.86 °C	133.88 °C	133.83 °C
Min. Zeit	17.03.2015 14:58:54	17.03.2015 14:58:54	17.03.2015 14:58:54
MinMax	1.78 °C	1.70 °C	1.70 °C
Mittelw.Max	0.18 °C	0.15 °C	0.15 °C

Validierungsbericht

Anhang D7 Chargenausdruck / Messergebnisse Referenzbeladung

Datum: 06.05.2015
Seite: 226 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

Validierung

Winlog-validation

Bez.:17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-134°C, 7 Min, Trockn
17.03.2015 14:01:55

Winlog.validation 3.5

HP Medizintechnik GmbH

	#15117573	#15117574		#15117578
	2	1	2	1
Mittelw.Min	1.60 °C	1.55 °C	1.55 °C	1.57 °C
Mittelwert	135.46 °C	135.43 °C	135.37 °C	135.38 °C
Std.Abw.	0.23 °C	0.23 °C	0.22 °C	0.23 °C

	#15117578	#15117572		#15117575
	2	1	2	1
Fluktuation	1.73 K	1.73 K	1.76 K	1.80 K
Max	135.51 °C	135.45 °C	135.49 °C	135.57 °C
Max. Zeit	17.03.2015 15:00:48	17.03.2015 15:03:09	17.03.2015 15:05:25	17.03.2015 15:05:23
Messwerte	446	446	446	446
Min	133.77 °C	133.72 °C	133.73 °C	133.77 °C
Min. Zeit	17.03.2015 14:58:54	17.03.2015 14:58:54	17.03.2015 14:58:54	17.03.2015 14:58:54
MinMax	1.73 °C	1.73 °C	1.76 °C	1.80 °C
Mittelw.Max	0.15 °C	0.12 °C	0.13 °C	0.15 °C
Mittelw.Min	1.58 °C	1.61 °C	1.63 °C	1.65 °C
Mittelwert	135.36 °C	135.33 °C	135.36 °C	135.42 °C
Std.Abw.	0.23 °C	0.23 °C	0.23 °C	0.25 °C

	#15117575
	2
Fluktuation	1.78 K
Max	135.58 °C
Max. Zeit	17.03.2015 15:05:23
Messwerte	446
Min	133.81 °C
Min. Zeit	17.03.2015 14:58:54
MinMax	1.78 °C
Mittelw.Max	0.15 °C
Mittelw.Min	1.63 °C
Mittelwert	135.44 °C
Std.Abw.	0.24 °C

Validierungsbericht

Anhang D7 Chargenausdruck / Messergebnisse Referenzbeladung

Datum: 06.05.2015
Seite: 227 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

Validierung


Winlog-validation

Bez.: 17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-134°C, 7 Min, Trockn
17.03.2015 14:01:55

Winlog.validation 3.5

HP Medizintechnik GmbH

Sterilisieren



Statistische Daten (Sterilisieren)

Varianz 1,14K

	#15117478			#15117573
	1	2	3	1
Fluktuation	133 mbar	1.26 K	1.46 K	1.16 K
Max	3192 mbar	135.67 °C	135.78 °C	135.74 °C
Max. Zeit	17.03.2015 14:59:22	17.03.2015 15:05:24	17.03.2015 14:59:22	17.03.2015 15:04:41
Messwerte	442	442	442	442
Min	3059 mbar	134.24 °C	134.32 °C	134.33 °C
Min. Zeit	17.03.2015 15:06:16	17.03.2015 14:58:58	17.03.2015 15:06:16	17.03.2015 14:58:58
MinMax	133 mbar	1.42 °C	1.46 °C	1.41 °C
Mittelw.Max	18 mbar	0.13 °C	0.19 °C	0.15 °C
Mittelw.Min	115 mbar	1.29 °C	1.27 °C	1.26 °C
Mittelwert	3174 mbar	135.53 °C	135.59 °C	135.59 °C
Std.Abw.	17 mbar	0.18 °C	0.19 °C	0.18 °C

	#15117573	#15117574	#15117578
	2	1	2
Fluktuation	1.34 K	1.31 K	1.28 K
Max	135.63 °C	135.59 °C	135.52 °C
Max. Zeit	17.03.2015 15:05:24	17.03.2015 15:05:24	17.03.2015 15:05:24
Messwerte	442	442	442
Min	134.18 °C	134.21 °C	134.15 °C
Min. Zeit	17.03.2015 14:58:58	17.03.2015 14:58:58	17.03.2015 14:58:58
MinMax	1.45 °C	1.38 °C	1.37 °C
Mittelw.Max	0.16 °C	0.14 °C	0.14 °C

Validierungsbericht

Anhang D7 Chargenausdruck / Messergebnisse Referenzbeladung

Datum: 06.05.2015
Seite: 228 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

Validierung

Winlog.validation

Bez.:17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-134°C, 7 Min, Trockn
17.03.2015 14:01:55

Winlog.validation 3.5

HP Medizintechnik GmbH

	#15117573	#15117574	#15117578
	2	1	2
Mittelw.Min	1.29 °C	1.24 °C	1.23 °C
Mittelwert	135.47 °C	135.45 °C	135.39 °C
Std.Abw.	0.19 °C	0.18 °C	0.18 °C

	#15117578	#15117572	#15117575
	2	1	2
Fluktuation	1.37 K	1.25 K	1.23 K
Max	135.51 °C	135.45 °C	135.49 °C
Max. Zeit	17.03.2015 15:00:48	17.03.2015 15:03:09	17.03.2015 15:05:25
Messwerte	442	442	442
Min	134.11 °C	134.04 °C	134.07 °C
Min. Zeit	17.03.2015 14:58:58	17.03.2015 14:58:58	17.03.2015 14:58:58
MinMax	1.40 °C	1.41 °C	1.42 °C
Mittelw.Max	0.13 °C	0.11 °C	0.12 °C
Mittelw.Min	1.26 °C	1.30 °C	1.31 °C
Mittelwert	135.37 °C	135.34 °C	135.38 °C
Std.Abw.	0.19 °C	0.19 °C	0.19 °C

	#15117575
	2
Fluktuation	1.46 K
Max	135.58 °C
Max. Zeit	17.03.2015 15:05:23
Messwerte	442
Min	134.12 °C
Min. Zeit	17.03.2015 15:06:19
MinMax	1.46 °C
Mittelw.Max	0.13 °C
Mittelw.Min	1.33 °C
Mittelwert	135.45 °C
Std.Abw.	0.20 °C

Validierungsbericht

Anhang D7 Chargenausdruck / Messergebnisse Referenzbeladung

Datum: 06.05.2015
Seite: 229 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

Validierung


Winlog-validation

Bez.:17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-134°C, 7 Min, Trockn
17.03.2015 14:01:55

Winlog.validation 3.5

HP Medizintechnik GmbH

Trocknen



Statistische Daten (Trocknen)

Varianz 65,13K

	#15117478			#15117573
	1	2	3	1
Fluktuation	3031 mbar	100.83 K	106.41 K	84.56 K
Max	3069 mbar	134.41 °C	134.43 °C	134.58 °C
Max. Zeit	17.03.2015 15:06:19	17.03.2015 15:06:19	17.03.2015 15:06:19	17.03.2015 15:06:19
Messwerte	4903	4903	4903	4903
Min	38 mbar	33.57 °C	28.02 °C	50.03 °C
Min. Zeit	17.03.2015 16:15:17	17.03.2015 16:27:55	17.03.2015 16:15:17	17.03.2015 15:23:05
MinMax	3031 mbar	100.83 °C	106.41 °C	84.56 °C
Mittelw.Max	2561 mbar	49.26 °C	65.37 °C	55.12 °C
Mittelw.Min	470 mbar	51.57 °C	41.04 °C	29.43 °C
Mittelwert	508 mbar	85.14 °C	69.06 °C	79.46 °C
Std.Abw.	491 mbar	19.54 °C	28.75 °C	15.79 °C
	#15117573			#15117578
	2	1	2	1
Fluktuation	84.24 K	80.47 K	61.09 K	74.58 K
Max	134.32 °C	134.28 °C	134.24 °C	134.17 °C
Max. Zeit	17.03.2015 15:06:19	17.03.2015 15:06:19	17.03.2015 15:06:19	17.03.2015 15:06:19
Messwerte	4903	4903	4903	4903
Min	50.09 °C	53.81 °C	73.15 °C	59.58 °C
Min. Zeit	17.03.2015 15:22:26	17.03.2015 15:13:34	17.03.2015 15:15:57	17.03.2015 15:19:36
MinMax	84.24 °C	80.47 °C	61.09 °C	74.58 °C
Mittelw.Max	56.56 °C	59.06 °C	50.60 °C	65.11 °C

Validierungsbericht

Anhang D7 Chargenausdruck / Messergebnisse Referenzbeladung

Datum: 06.05.2015
Seite: 230 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

Validierung

Winlog-validation

Bez.:17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-134°C, 7 Min, Trockn
17.03.2015 14:01:55

Winlog.validation 3.5

HP Medizintechnik GmbH

	#15117573	#15117574		#15117578
	2	1	2	1
Mittelw.Min	27.68 °C	21.41 °C	10.48 °C	9.48 °C
Mittelwert	77.76 °C	75.22 °C	83.64 °C	69.06 °C
Std.Abw.	14.84 °C	14.11 °C	9.33 °C	11.48 °C

	#15117578	#15117572		#15117575
	2	1	2	1
Fluktuation	95.62 K	73.05 K	71.17 K	76.41 K
Max	134.13 °C	134.21 °C	134.26 °C	134.08 °C
Max. Zeit	17.03.2015 15:06:19	17.03.2015 15:06:19	17.03.2015 15:06:19	17.03.2015 15:06:19
Messwerte	4903	4903	4903	4903
Min	38.52 °C	61.16 °C	63.09 °C	57.67 °C
Min. Zeit	17.03.2015 15:24:24	17.03.2015 15:33:15	17.03.2015 15:37:14	17.03.2015 15:19:08
MinMax	95.62 °C	73.05 °C	71.17 °C	76.41 °C
Mittelw.Max	74.06 °C	63.55 °C	63.79 °C	54.79 °C
Mittelw.Min	21.56 °C	9.50 °C	7.38 °C	21.62 °C
Mittelwert	60.07 °C	70.66 °C	70.47 °C	79.29 °C
Std.Abw.	17.11 °C	11.66 °C	11.22 °C	12.95 °C

	#15117575
	2
Fluktuation	48.27 K
Max	134.12 °C
Max. Zeit	17.03.2015 15:06:19
Messwerte	4903
Min	85.85 °C
Min. Zeit	17.03.2015 15:57:31
MinMax	48.27 °C
Mittelw.Max	43.02 °C
Mittelw.Min	5.25 °C
Mittelwert	91.10 °C
Std.Abw.	7.82 °C

Validierungsbericht

Anhang D7 Chargenausdruck / Messergebnisse Referenzbeladung

Datum: 06.05.2015
Seite: 231 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

Validierung

Winlog.validation

Bez.:17_03_2015-Varioklav 300 ECO 4 STE-134°C, 7 Min, Trockn
17.03.2015 14:01:55

Winlog.validation 3.5

HP Medizintechnik GmbH

Allgemeine Angaben

Gerät
Varioklav 300 ECO 4 STE

SOP

-

Programm
134°C, 7 Min, Trocknen Frakt.

Norm
ISO EN 17665

Ersteller

Chargennummer

KD

639

Verantwortlich

Ausgewertet

Klaus-Dieter Sachon

17.03.2015 16:45:16

Bemerkung

Modul 01 der Sterilisationsmodule MSE 72/180 EinsLaz, HP Medizintechnik, Markt Indersdorf
Validierung Sterilisator, HP-Medizintechnik GmbH Varioklav ECO 300 HC, Herstellernummer: 66489

Verwendete Logger


# 15117478	Kalibrierdatum 23.02.2015 07:46:51
# 15117572	Kalibrierdatum 20.01.2015 11:30:36
# 15117573	Kalibrierdatum 20.01.2015 11:30:01
# 15117574	Kalibrierdatum 20.01.2015 11:30:25
# 15117575	Kalibrierdatum 20.01.2015 11:31:12
# 15117578	Kalibrierdatum 20.01.2015 11:30:44

Gesamtergebnis

Bestanden

Ergebnis (detailliert)	Soll	Ist
Max. Varianz	<= 2.00 K	1.14 K
Max. Fluktuation	<= 2.00 K	1.49 K
Min. Sterilisationszeit	>= 420 s	441 s
Max. Ausgleichszeit	<= 15 s	4 s
Temperaturband	134.00 - 137.00 °C	134.08 - 135.78 °C

Gesamte Messung



Anhang E

Wasseranalysen

Validierungsbericht

Anhang E Wasseranalysen

Datum: 06.05.2015
Seite: 233 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc



UMWELTLABOR ACB GmbH

Albrecht-Thaer-Straße 14, 48147 Münster
Tel 0251 28 52-0, Fax 0251 2 30 10 45
buero@umweltlabor-acb.de, www.umweltlabor-acb.de

Kondensatuntersuchung nach EN 285
Einsatzlazarett (EinsLaz) 72/180, CST, System 1, HP Medizintechnik GmbH, Markt
Indersdorf
HP Medizintechnik GmbH , Oberschleißheim

24.03.2015

Auftragseingang: 20.03.2015
Probenahme: durch Auftraggeber
Probenahmedatum: 17.03.2015

Prüfbeginn: 20.03.2015
Prüfende: 24.03.2015

Prüfbericht

Probenart: Kondensat
Angaben zum Gefäß: PE-Flasche 1000 mL

- Wasser -

Labornummer		72307WW15	empfohlener
Bezeichnung	P	2 Probe System 1, Sterilisator Li. Varioklav ECO 300 SN 66489	Höchstwert EN 285 <i>Anhang B 2</i>
Materialart		Kondensat	Kondensat
Blei EN ISO 11885 E22	mg/L	0,009	<0,05
Cadmium DIN EN ISO 5961 (E 19)	mg/L	<0,0005	<0,005
Chrom ges. EN ISO 11885 E22	mg/L	<0,005	
Kupfer EN ISO 11885 E22	mg/L	0,013	
Nickel EN ISO 11885 E22	mg/L	<0,01	
Zink EN ISO 11885 E22	mg/L	0,060	
Eisen EN ISO 11885 E22	mg/L	<0,02	<0,1
Calcium EN ISO 11885 E22	mg/L	0,11	
Magnesium EN ISO 11885 E22	mg/L	<0,1	
Schwermetalle außer Eisen, Cadmium, Blei	mg/L	0,07	<0,1
Gesamthärte DIN 38409 - 6	mmol/L	0,003	<0,02
pH-Wert DIN 38404-C 5		6,0	5-7
Leitfähigkeit DIN EN 27888 (C 8)	µS/cm	1,4	<3
Siliziumoxid DIN EN ISO 11885 E 22	mg/L	0,58	<0,1

Validierungsbericht

Anhang E Wasseranalysen

Datum: 06.05.2015
Seite: 234 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc



UMWELTLABOR ACB GmbH

Albrecht-Thaer-Straße 14, 48147 Münster
Tel 0251 28 52-0, Fax 0251 2 30 10 45
buero@umweltlabor-acb.de, www.umweltlabor-acb.de

Kondensatuntersuchung nach EN 285
Einsatzlazarett (EinsLaz) 72/180, CST, System 1, HP Medizintechnik GmbH, Markt
Indersdorf
HP Medizintechnik GmbH , Oberschleißheim

Auftragseingang: 20.03.2015
Probenahme: durch Auftraggeber
Probenahmedatum: 17.03.2015

Prüfbeginn: 20.03.2015
Prüfende: 24.03.2015

Prüfbericht

- Wasser -

Labornummer		72307WW15	empfohlener
Bezeichnung	P	2. Probe System 1, Sterilisator Li. Varioklav ECO 300 SN 66489	Höchstwert EN 285
Materialart		Kondensat	Kondensat
Chlorid DIN EN ISO 10304-2 (D 19)	mg/L	0,05	<0,1
Orthophosphat EN ISO 6878 (D 11) -4	mg/L	<0,01	<0,1
Abdampfrückstand DIN 38409 H1	mg/L	10	<10

* Untersuchung im Unterauftrag; ** Fremdvergabe; *** nicht akkreditierte Prüfmethode/Prüfverfahren

Dipl.-Ing. Hubert Fels
Geschäftsführer

Die Messergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die uns vorliegenden Prüfmaterialien. Die Veröffentlichung unserer Prüfberichte und Gutachten zu Werbezwecken sowie deren auszugweise Verwendung in sonstigen Fällen bedürfen der schriftlichen Genehmigung der Umweltlabor ACB GmbH.

Geschäftsführung: Dr. med. Diederich Winterhoff; Dipl.-Ing. Hubert Fels, Dipl.-Ing. Melanie Dieckmann
eingetragen: AG Münster, HRB 2984, Ustr-IDNr: DE 126114056, Steuernummer 337/5902/0188
Bankverbindungen: Volksbank Baumberge, IBAN: DE 32 4006 9408 0026 8509 00 / BIC: GENODEM1BAU
Sparkasse Münsterland Ost, IBAN: DE 65 4005 0150 0009 0044 66 / BIC: WELADED1MST



Validierungsbericht

Anhang E Wasseranalysen

Datum: 06.05.2015
Seite: 235 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc



UMWELTLABOR ACB GmbH

Albrecht-Thaer-Straße 14, 48147 Münster
Tel 0251 28 52-0, Fax 0251 2 30 10 45
buero@umweltlabor-acb.de, www.umweltlabor-acb.de

Speisewasseruntersuchung nach EN 285
Einsatzlazarett (EinsLaz) 72/180, System 1, HP-Mdzinteknik, Markt Indersdorf
HP Medizinteknik GmbH, Oberschleißheim

13.02.2015

Auftragseingang: 11.03.2015
Probenahme: durch Auftraggeber
Probenahmedatum: 09.02.2015

Prüfbeginn: 11.02.2015
Prüfende: 13.02.2015

Prüfbericht

Probenart: VE Wasser
Angaben zum Gefäß: PE-Flasche 1000 mL

- Wasser -

Labornummer		70503WW15	empfohlener
Bezeichnung	P	5. Probe CRM unreine Seite Spültisch Pendelbrause	Höchstwert EN 285 <i>Anhang B 1</i>
Materialart		Wasser	Speisewasser
Blei EN ISO 11885 E22	mg/L	<0,005	<0,05
Cadmium DIN EN ISO 5961 (E 19)	mg/L	<0,0005	<0,005
Chrom ges. EN ISO 11885 E22	mg/L	<0,005	
Kupfer EN ISO 11885 E22	mg/L	<0,005	
Nickel EN ISO 11885 E22	mg/L	<0,01	
Zink EN ISO 11885 E22	mg/L	<0,02	
Eisen EN ISO 11885 E22	mg/L	<0,02	<0,2
Calcium EN ISO 11885 E22	mg/L	0,10	
Magnesium EN ISO 11885 E22	mg/L	<0,1	
Schwermetalle außer Eisen, Cadmium, Blei	mg/L	<0,02	<0,1
Gesamthärte DIN 38409 - 6	mmol/L	0,003	<0,02
pH-Wert DIN 38404-C 5		6,1	5-7,5
Leitfähigkeit DIN EN 27888 (C 8)	µS/cm	0,9	<5
Siliziumoxid DIN EN ISO 11885 E 22	mg/L	<0,01	<1
Chlorid DIN EN ISO 10304-2 (D 19)	mg/L	0,23	<2

Validierungsbericht

Anhang E Wasseranalysen

Datum: 06.05.2015
Seite: 236 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc



Albrecht-Thaer-Straße 14, 48147 Münster
Tel 0251 28 52-0, Fax 0251 2 30 10 45
buero@umweltlabor-acb.de, www.umweltlabor-acb.de

Speisewasseruntersuchung nach EN 285
Einsatzlazarett (EinsLaz) 72/180, System 1, HP-Mdzinteknik, Markt Indersdorf 13.02.2015
HP Medizintechnik GmbH , Oberschleißheim

Auftragseingang: 11.03.2015
Probenahme: durch Auftraggeber
Probenahmedatum: 09.02.2015

Prüfbeginn: 11.02.2015
Prüfende: 13.02.2015

Prüfbericht

- Wasser -

Labornummer		70503WW15	empfohlener
Bezeichnung	P	5. Probe CRM unreine Seite Spültisch Pendelbrause	Höchstwert EN 285 <i>Anhang B 1</i>
Materialart		Wasser	<i>Speisewasser</i>
Orthophosphat EN ISO 6878 (D 11) -4	mg/L	<0,01	<0,5
Abdampfrückstand DIN 38409 H1	mg/L	<1	<10

* Untersuchung im Unterauftrag; ** Fremdvergabe; *** nicht akkreditierte Prüfmethode/Prüfverfahren

The signature is handwritten in blue ink.

Dipl.-Ing. Melanie Dieckmann
Geschäftsführerin

Die Messergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die uns vorliegenden Prüfmaterialien. Die Veröffentlichung unserer Prüfberichte und Gutachten zu Werbezwecken sowie deren auszugweise Verwendung in sonstigen Fällen bedürfen der schriftlichen Genehmigung der Umweltlabor ACB GmbH.

Geschäftsführung: Dr. med. Diederich Winterhoff, Dipl.-Ing. Hubert Fels, Dipl.-Ing. Melanie Dieckmann
eingetragen: AG Münster, HRB 2984, Ustr-IdNr: DE 126114056, Steuernummer 337/5902/0188
Bankverbindungen: Volksbank Baumberge, IBAN: DE 32 4006 9408 0026 8509 00 / BIC: GENODEM1BAU
Sparkasse Münsterland Ost, IBAN: DE 65 4005 0150 0009 0044 66 / BIC: WELADED1MST



Validierungsbericht

Anhang E Wasseranalysen

Datum: 06.05.2015
Seite: 237 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc



UMWELTLABOR ACB GmbH

Albrecht-Thaer-Straße 14, 48147 Münster
Tel 0251 28 52-0, Fax 0251 2 30 10 45
buero@umweltlabor-acb.de, www.umweltlabor-acb.de

Speisewasseruntersuchung nach EN 285
Einsatzlazarett (EinsLaz) 72/180, System 1, HP-Mdzintechnik, Markt Indersdorf **13.02.2015**
HP Medizintechnik GmbH , Oberschleißheim

Auftragseingang: 11.03.2015
Probenahme: durch Auftraggeber
Probenahmedatum: 09.02.2015

Prüfbeginn: 11.02.2015
Prüfende: 13.02.2015

Prüfbericht

Probenart: Permeat Wasser
Angaben zum Gefäß: PE-Flasche 1000 mL

- Wasser -

Labornummer		70502WW15	empfohlener
Bezeichnung	P	4. Probe CST Vorratstank Permeat- wasser	Höchstwert EN 285 Anhang B 1
Materialart		Wasser	Speisewasser
Blei EN ISO 11885 E22	mg/L	<0,005	<0,05
Cadmium DIN EN ISO 5961 (E 19)	mg/L	<0,0005	<0,005
Chrom ges. EN ISO 11885 E22	mg/L	<0,005	
Kupfer EN ISO 11885 E22	mg/L	<0,005	
Nickel EN ISO 11885 E22	mg/L	<0,01	
Zink EN ISO 11885 E22	mg/L	<0,02	
Eisen EN ISO 11885 E22	mg/L	<0,02	<0,2
Calcium EN ISO 11885 E22	mg/L	0,12	
Magnesium EN ISO 11885 E22	mg/L	<0,1	
Schwermetalle außer Eisen, Cadmium, Blei	mg/L	<0,02	<0,1
Gesamthärte DIN 38409 - 6	mmol/L	<0,02	<0,02
pH-Wert DIN 38404-C 5		6,3	5-7,5
Leitfähigkeit DIN EN 27888 (C 8)	µS/cm	1,8	<5
Siliziumoxid DIN EN ISO 11885 E 22	mg/L	0,28	<1
Chlorid DIN EN ISO 10304-2 (D 19)	mg/L	0,44	<2

Validierungsbericht

Anhang E Wasseranalysen

Datum: 06.05.2015
Seite: 238 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc



Albrecht-Thaer-Straße 14, 48147 Münster
Tel 0251 28 52-0, Fax 0251 2 30 10 45
buero@umweltlabor-acb.de, www.umweltlabor-acb.de

Speisewasseruntersuchung nach EN 285
Einsatzlazarett (EinsLaz) 72/180, System 1, HP-Mdzintechnik, Markt Indersdorf 13.02.2015
HP Medizintechnik GmbH , Oberschleißheim

Auftragseingang: 11.03.2015
Probenahme: durch Auftraggeber
Probenahmedatum: 09.02.2015

Prüfbeginn: 11.02.2015
Prüfende: 13.02.2015

Prüfbericht

- Wasser -

Labornummer		70502WW15	empfohlener
Bezeichnung	P	4. Probe CST Vorratstank Permeat- wasser	Höchstwert EN 285 Anhang B 1
Materialart		Wasser	Speisewasser
Orthophosphat EN ISO 6878 (D 11) -4	mg/L	<0,01	<0,5
Abdampfrückstand DIN 38409 H1	mg/L	<1	<10

* Untersuchung im Unterauftrag; ** Fremdvergabe; *** nicht akkreditierte Prüfmethode/Prüfverfahren

Dipl.-Ing. Melanie Dieckmann
Geschäftsführerin

Die Messergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die uns vorliegenden Prüfmaterialien. Die Veröffentlichung unserer Prüfberichte und Gutachten zu Werbezwecken sowie deren auszugweise Verwendung in sonstigen Fällen bedürfen der schriftlichen Genehmigung der Umweltlabor ACB GmbH.

Geschäftsführung: Dr. med. Diederich Winterhoff; Dipl.-Ing. Hubert Fels, Dipl.-Ing. Melanie Dieckmann
eingetragen: AG Münster, HRB 2984, Ustr-IdNr: DE 126114056, Steuernummer 337/5902/0188
Bankverbindungen: Volksbank Baumberge, IBAN: DE 32 4006 9408 0026 8509 00 / BIC: GENODEM1BAU
Sparkasse Münsterland Ost, IBAN: DE 65 4005 0150 0009 0044 66 / BIC: WELADED1MST



Validierungsbericht

Anhang E Wasseranalysen

Datum: 06.05.2015
Seite: 239 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc



UMWELTLABOR ACB GmbH

Albrecht-Thaer-Straße 14, 48147 Münster
Tel 0251 28 52-0, Fax 0251 2 30 10 45
buero@umweltlabor-acb.de, www.umweltlabor-acb.de

Speisewasseruntersuchung nach EN 285
Einsatzlazarett (EinsLaz) 72/180, System 1, HP-Mdzinteknik, Markt Indersdorf **13.02.2015**
HP Medizintechnik GmbH , Oberschleißheim

Auftragseingang: 11.03.2015
Probenahme: durch Auftraggeber
Probenahmedatum: 09.02.2015

Prüfbeginn: 11.02.2015
Prüfende: 13.02.2015

Prüfbericht

Probenart: Trinkwasser
Angaben zum Gefäß: PE-Flasche 1000 mL

- Wasser -

Labornummer		70501WW15	empfohlener
Bezeichnung	P	2. Probe CRM Trinkwasser- anschluss	Höchstwert EN 285
Materialart		Wasser	Speisewasser
Blei EN ISO 11885 E22	mg/L	<0,005	<0,05
Cadmium DIN EN ISO 5961 (E 19)	mg/L	<0,0005	<0,005
Chrom ges. EN ISO 11885 E22	mg/L	<0,005	
Kupfer EN ISO 11885 E22	mg/L	0,015	
Nickel EN ISO 11885 E22	mg/L	<0,01	
Zink EN ISO 11885 E22	mg/L	<0,02	
Eisen EN ISO 11885 E22	mg/L	<0,02	<0,2
Calcium EN ISO 11885 E22	mg/L	48,5	
Magnesium EN ISO 11885 E22	mg/L	22,7	
Schwermetalle außer Eisen, Cadmium, Blei	mg/L	0,02	<0,1
Gesamthärte DIN 38409 - 6	mmol/L	2,14	<0,02
pH-Wert DIN 38404-C 5		7,6	5-7,5
Leitfähigkeit DIN EN 27888 (C 8)	µS/cm	421	<5
Siliziumoxid DIN EN ISO 11885 E 22	mg/L	19,1	<1
Chlorid DIN EN ISO 10304-2 (D 19)	mg/L	2,92	<2

Validierungsbericht

Anhang E Wasseranalysen

Datum: 06.05.2015
Seite: 240 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc



UMWELTLABOR ACB GmbH

Albrecht-Thaer-Straße 14, 48147 Münster
Tel 0251 28 52-0, Fax 0251 2 30 10 45
buero@umweltlabor-acb.de, www.umweltlabor-acb.de

Speisewasseruntersuchung nach EN 285
Einsatzlazarett (EinsLaz) 72/180, System 1, HP-Mdzintechnik, Markt Indersdorf 13.02.2015
HP Medizintechnik GmbH , Oberschleißheim

Auftragseingang: 11.03.2015
Probenahme: durch Auftraggeber
Probenahmedatum: 09.02.2015

Prüfbeginn: 11.02.2015
Prüfende: 13.02.2015

Prüfbericht

- Wasser -

Labornummer		70501WW15	empfohlener
Bezeichnung	P	2. Probe CRM Trinkwasser- anschluss	Höchstwert EN 285 <i>Anhang B 1</i>
Materialart		Wasser	Speisewasser
Orthophosphat EN ISO 6878 (D 11) -4	mg/L	0,05	<0,5
Abdampfrückstand DIN 38409 H1	mg/L	244	<10

* Untersuchung im Unterauftrag; ** Fremdvergabe; *** nicht akkreditierte Prüfmethode/Prüfverfahren

Dipl.-Ing. Melanie Dieckmann

Geschäftsführerin

Die Messergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die uns vorliegenden Prüfmaterialien. Die Veröffentlichung unserer Prüfberichte und Gutachten zu Werbezwecken sowie deren auszugweise Verwendung in sonstigen Fällen bedürfen der schriftlichen Genehmigung der Umweltlabor ACB GmbH.

Geschäftsführung: Dr. med. Diederich Winterhoff; Dipl.-Ing. Hubert Fels, Dipl.-Ing. Melanie Dieckmann
eingetragen: AG Münster, HRB 2984, Ustr-IdNr. DE 126114056, Steuernummer 337/5902/0188
Bankverbindungen: Volksbank Baumberge, IBAN: DE 32 4006 9408 0026 8509 00 / BIC: GENODEM1BAU
Sparkasse Münsterland Ost, IBAN: DE 65 4005 0150 0009 0044 66 / BIC: WELADED1MST



Anhang F

Personalqualifikation

Validierungsbericht

Anhang F Personalqualifikation

Datum: 06.05.2015
Seite: 242 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-
A.doc



Schweizerische Vereinigung
des leitenden Sterilisationspersonals



Zertifikat

Hiermit wird bescheinigt, dass

Herr Klaus-Dieter Sachon

an einer fachspezifischen Fortbildung
für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Zentralen Sterilgutversorgungen
gemäß den Kriterien der Ausbildungs- und Prüfungsrichtlinie
der Deutschen Gesellschaft für Sterilgutversorgung e.V. (DGSV) (E-DIN 58946-6)
zum Erwerb der Tätigkeitsbezeichnung

**Technische Sterilisationsassistentin /
Technischer Sterilisationsassistent
DGSV / SVLS**

teilgenommen und die Prüfung in
Fachkunde 1
in allen Teilen vor dem Prüfungsausschuss
erfolgreich abgelegt hat.

Tübingen / Winterthur

Vorstand DGSV / SVLS

26.10.2001

Validierungsbericht

Anhang F Personalqualifikation

Datum: 06.05.2015
Seite: 243 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc



Validierungsbericht

Anhang F Personalqualifikation

Datum: 06.05.2015
Seite: 244 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc



Validierungsbericht

Anhang F Personalqualifikation

Datum: 06.05.2015
Seite: 245 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc



Zertifikat

Hiermit bescheinigen wir, dass

Klaus-Dieter Sachon

an der Veranstaltung

„Instrumentenreparaturmanagement-
Qualität ist unerlässlich“

am 04.02.2009 am SteriLog ZSVA Leiterrreffen in Tuttlingen erfolgreich teilgenommen hat.

Folgende Themen wurden behandelt:

1. Wann müssen chirurgische Instrumente einer Reparatur zugeführt werden?
2. Wertvorstellungen bei Reparaturen
3. Was ist eine Qualitätsreparatur? Wie bewerte ich die Reparaturqualität?
4. Workshop: Wie erkenne ich reparaturbedürftige Instrumente?
5. Werterhaltungskonzepte für chirurgische Instrumente

Der/die Teilnehmer/in ist nun mit den Aspekten einer Qualitätsreparatur und den Erkennungsmerkmalen eines reparaturbedürftigen Instrumentes vertraut und ist in der Lage reparaturbedürftige Instrumente zu erkennen.

Herzlichen Glückwunsch!

Tuttlingen, 04. Februar 2009

Aesculap AG

i.V.




Gerald Burandt

AESCLAP

B BRAUN
SHARING EXPERTISE

i. V.



Thomas Balg

Validierungsbericht

Anhang F Personalqualifikation

Datum: 06.05.2015
Seite: 246 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc

DGSV

Deutsche Gesellschaft für
Stellgutversorgung e.V.



Teilnahmebescheinigung

Name: **Klaus-Dieter Sachon**

geboren am: **11.12.1955** in: **Braunschweig**

hat vom: **28.06.2010** bis: **02.07.2010**

am Modul E: **Validierung**

mit 50 Unterrichtseinheiten

gemäß dem Rahmenlehrplan der DGSV e.V. / SGSV regelmäßig teilgenommen und
erfolgreich absolviert.

Das Modul wird gemäß der Prüfungsordnung als Baustein für den Fachkunde-
lehrgang III der DGSV® e.V./SGSV Leiterin/Leiter ZSVA anerkannt.


Tuttlingen, 02.07.2010


AESCULAP AKADEMIE GMBH

Am AESCULAP-Platz

78532 Tuttlingen/Donau

Tel. 0 74 61/96-20 01 · Fax 96-20 45


Stempel und Unterschrift
der anerkannten Bildungsstätte


Helmut

Unterschrift der fachlichen Leitung

Validierungsbericht

Anhang F Personalqualifikation

Datum: 06.05.2015
Seite: 247 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc



Sächsische Gesellschaft für Sterilgutversorgung
Bereiche: Sterile und nichtsterile Handhabung



Teilnahmebescheinigung

Frau/Herr: **Klaus-Dieter Sachon**

geboren am: 11.12.1955 in: Braunschweig

hat vom: 03.03.2014 bis: 07.03.2014

am Modul E: **VALIDIEREN IN DER PRAXIS DER
STERILGUTVERSORGUNG**


mit 40 UE

gemäß dem Rahmenlehrplan der DGSV regelmäßig eingenommen und die
Kenntnisprüfung erfolgreich absolviert.

Das Modul wird gemäß der Prüfungsordnung als Baustein für den Fachkundelehrgang III
der DGSV® e.V./SGSV I eten II einer ZSVA anerkannt.

Tübingen, 07.03.2014

Ort, Datum



Stempel und Unterschrift
der anerkannten Bildungsstätte

Unterschrift der Lehrgangsleitung

Validierungsbericht

Anhang F Personalqualifikation

Datum: 06.05.2015
Seite: 248 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-
A.doc

T E I L N A H M E Z E R T I F I K A T




Aufbereitung



Bauen



Beratung



Labor



Raumluftechnik

HYBETA GmbH
HYGIENE · BERATUNG · TECHNISCHE ANALYSEN

Mehr wissen. Weiter denken.

Herr Klaus-Dieter Sachon
HP-Medizintechnik

hat an
fünf Validierungen von
Aufbereitungsprozessen
(Reinigungs - Desinfektions-
und Dampfsterilisationsprozessen)
teilgenommen.

Münster, 25.09.2012

Ort, Datum

Dr. Frank Wille
Geschäftsführer

Validierungsbericht

Anhang F Personalqualifikation

Datum: 06.05.2015
Seite: 249 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-
A.doc



Zertifikat **Klaus-Dieter Sachon**

hat die Schulung zum Trinkwasserprobenehmer erfolgreich absolviert und umfassende Fachkenntnisse zur **Entnahme von Trinkwasserproben** für die Durchführung von Untersuchungen im Rahmen der Trinkwasserverordnung 2001 (in der seit 01.11.2011 gültigen Fassung) erworben.

Dies wird durch das vorliegende Zertifikat dokumentiert.

Zertifikatsnummer: DWA KS 720061

A handwritten signature in blue ink that appears to read "Klaus-Dieter Sachon".

Ludwigsburg, 14.12.2012

Schulungsleiter



Validierungsbericht

Anhang F

Personalqualifikation

Datum: 06.05.2015
Seite: 250 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-
A.doc



TEILNAHMEZERTIFIKAT

Herr Klaus-Dieter Sachon

Stand am 26. Februar 2014 - Bezeichnungen der Fortbildung
Trinkwasserprobenahme im Rahmen des QM-Systems der HYBETA

Inhalte der Erklärung

- Mikrobiologische Aspekte wasserführender Systeme
 - Gesetzliche Grundlagen, anerkannte Regeln der Technik, Leitlinien und Empfehlungen zur Trinkwasserverteilung
 - Probenahme im Rahmen des Qualitätsmanagementsystems der HYBETA
 - Technik der Testlaboratorien beschreiben

Dauer der Einbildung

13.00 Uhr bis 15.00 Uhr

REFERENCES

KONTAKTNUMMER ZU DEINER ...

Leitungen

10月31日(木)17時~18時開催

Received 26 February 2014

 Tatjana Meissner



Validierungsbericht

Anhang F Personalqualifikation

Datum: 06.05.2015
Seite: 251 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc



Schweizerische Gesellschaft für Sterilgutversorgung
Sektion der Sterilisation - Rekvalidierung
Sekretariat: Institute für Sterilgutversorgung Uster



Deutsche Gesellschaft für
Sterilgutversorgung e.V.

ZERTIFIKAT

Hiermit wird bescheinigt, dass

Herr Klaus-Dieter Sachon, geb. 11.12.1955

an einem (40 Stunden + Kenntnisprüfung)

Sachkundelehrgang

zum

**„Erwerb der Sachkenntnis gemäß § 4(3) der
Medizinproduktbetreiberverordnung (MPBetreibV) für die
Instandhaltung von Medizinprodukten in der Endoskopie“**

in Verbindung mit der Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene
und Infektionsprävention beim Robert Koch Institut
und des Bundesinstitutes für Arzneimittel und Medizinprodukten (BfArM)
zu den „Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten“
geforderten Grundkenntnisse teilgenommen
und die Prüfung gemäß den Qualifizierungs- und Prüfungsrichtlinien der
Deutschen Gesellschaft für Sterilgutversorgung e.V. (DGSV®)
und der Schweizerischen Gesellschaft für Sterilgutversorgung (SGSV)
vor dem Prüfungsausschuss erfolgreich abgelegt hat.

Zertifikat Nr.: 04/10827

Tübingen / Winterthur

27.09.2013

Datum



Postfach 11 11 • 8-40 41 Möncheng
Löwenstrasse 124

hauba
Stempel und Unterschrift
der akkreditierten Bildungsstätte

Bildungsausschussvorsteende
der DGSV / SGSV

cheg
Unterschrift

Anhang G

Akkreditierung

Validierungsbericht

Anhang G Akkreditierung

Datum: 06.05.2015
Seite: 253 von 253
EDV: 11448-EinsLaz1-VAL-STE5-0315-A.doc



Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

Beliehene gemäß § 8 Absatz 1 AkkStelleG i.V.m. § 1 Absatz 1 AkkStelleGBV
Unterzeichnerin der Multilateralen Abkommen
von EA, ILAC und IAF zur gegenseitigen Anerkennung

Akkreditierung



Die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH bestätigt hiermit, dass das Prüflaboratorium

HYBETA GmbH
Nevinghoff 20, 48147 Münster
Im Breitspiel 17, 69126 Heidelberg

die Kompetenz nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 2005 besitzt, Prüfungen in folgenden Bereichen durchzuführen:

Medizinprodukte als Herstellerprüflaboratorium

Prüfgebiete/Prüfgegenstände:

mikrobiologisch-hygieneische Prüfungen von Medizinprodukten, Sterilbarriere- und Verpackungssystemen sowie Endoskopen (aufbereitet) und mikrobiologisch-hygieneische einschließlich physikalischer Prüfungen von Reinigungs-, Desinfektions- und Sterilisationsverfahren; Umgebungsüberwachung

Die Akkreditierungsurkunde gilt nur in Verbindung mit dem Bescheid vom 18.03.2013 mit der Akkreditierungsnr. D-PL-17310-01 und ist gültig bis 18.12.2017. Sie besteht aus diesem Deckblatt, der Rückseite des Deckblatts und der folgenden Anlage mit insgesamt 13 Seiten.

Registrierungsnummer der Urkunde: **D-PL-17310-01-02**

Frankfurt a.M., 18.03.2013

A blue ink signature of the name "Uwe Zimmermann".
Im Auftrag Uwe Zimmermann
Abteilungsleiter

Siehe Hinweise auf der Rückseite